



**PRÉFET
DE LA MARNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Grand Est**

Unité départementale de la Marne
Parc Technologique Henri Farman
10 rue Clément Ader
51100 Reims

Reims, le 24/07/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 22/07/2025

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

PARC EOLIEN DU CHEMN DE CHALONS

50 rue Madame de Sanzillon
RWE Renouvelables France SAS
92110 Clichy

Références : D2e 2025-725
Code AIOT : 0005704844

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/07/2025 dans l'établissement PARC EOLIEN DU CHEMN DE CHALONS implanté lieu-dit 51240 Songy. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le parc éolien du Chemin de Châlons est en phase de construction pour ses futures éoliennes E3, E4 et E6. Une visite d'inspection inopinée a été diligentée afin de contrôler le respect des prescriptions en vigueur.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- PARC EOLIEN DU CHEMN DE CHALONS
- lieu-dit 51240 Songy

- Code AIOT : 0005704844
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société exploite des installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent.

Mise en service industrielle au 2 février 2024 : E7, E9 et E10

En phase de construction : E3, E4 et E6

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Phase de travaux	Arrêté Préfectoral du 15/06/2020, article 8	Sans objet
2	Phase de travaux	Arrêté Préfectoral du 15/06/2020, article 8	Sans objet
3	Phase de travaux	Arrêté Préfectoral du 15/06/2020, article 8	Sans objet
4	Phase de travaux	Arrêté Préfectoral du 15/06/2020, article 10	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le parc éolien du Chemin de Châlons a fait l'objet d'une mise en service industrielle partielle de 3 éoliennes sur 6 en date du 2 février 2024. Les éoliennes concernées sont E7, E9 et E10. Les éoliennes restantes (E3, E4 et E6) sont en phase travaux à date de la visite. Sur les prescriptions contrôlées en lien avec la phase travaux, l'Inspection n'a pas relevé d'écart aux obligations réglementaires de l'exploitant. Un nid de Busard cendré a été identifié à proximité du parc. Ce dernier est balisé et suivi par un écologue.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Phase de travaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/06/2020, article 8
Thème(s) : Autre, Produits chimiques
Prescription contrôlée : Afin de limiter tout risque de pollution chimique localisée en cas de fuite ou de déversement accidentel, le fuel, les huiles et les liquides d'entretien pour la maintenance sont en quantité unitaire limitée et sont stockés sur des rétentions de capacité suffisante au niveau des zones de stockage. [...] Aucun stockage de produits polluants n'est réalisé sur le site. [...]
Constats : Au cours de la visite, le responsable du chantier a déclaré n'avoir aucun produit chimique sur place.

Par sondage, l'Inspection n'a pas constaté la présence de produits chimiques ou polluants. Par conséquent, il n'est pas constaté d'écart à la prescription contrôlée.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Phase de travaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/06/2020, article 8

Thème(s) : Autre, Vitesse de circulation

Prescription contrôlée :

[...] La vitesse de circulation des engins sur les pistes de chantier est limitée. [...]

Constats :

L'Inspection a constaté la présence de plusieurs panneaux de signalisation répartis sur le site et indiquant une vitesse limitée à 30 km/h. Par conséquent, il n'est pas constaté d'écart à la prescription contrôlée.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Phase de travaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/06/2020, article 8

Thème(s) : Autre, Balisage

Prescription contrôlée :

[...]

Le chantier est balisé et son accès est limité. [...]

Constats :

Au cours de la visite, les engins de chantier et les prestataires se situaient dans la zone de construction de la future éolienne E3. L'Inspection a constaté la présence de plots et chaînes permettant de baliser et de limiter l'accès aux travaux en cours. Par conséquent, il n'est pas constaté d'écart à la prescription contrôlée.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Phase de travaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/06/2020, article 10

Thème(s) : Autre, Préservation de l'avifaune et des chiroptères

Prescription contrôlée :

[...]

Afin de préserver la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, les travaux de terrassement (raccordement jusqu'au poste de livraison compris) sont réalisés entre septembre et mars. Toutefois, si les conditions le permettent, et après reconnaissance du terrain par un

écologue, si celui-ci constate l'absence de nidification d'espèces protégées à moins de 100 m des emprises du chantier, la phase de réalisation des travaux peut être étendue de mi-août à mi-avril. Les habitats sensibles sont identifiés, délimités et protégés. Les haies et bosquets présents sur la zone d'implantation sont maintenus en place.

[...]

Constats :

Au cours de la visite, l'Inspection a constaté que des prestataires étaient en train de faire du remblaiement de terre sur l'emplacement de la future éolienne E3. Le remblaiement fait partie des travaux de terrassement.

L'Inspection a questionné l'exploitant sur la période choisie pour réaliser ses travaux de terrassement. En effet, la prescription contrôlée prévoit que les travaux de terrassement soient réalisés entre septembre et mars. La visite se déroulant le 22 juillet 2025, les travaux de terrassement constatés se produisent en dehors de la période prévue.

Le jour même, l'exploitant a transmis à l'Inspection un courrier préfectoral daté du 10 janvier 2023. Adressé à l'exploitant, ce courrier fait suite à sa demande de clarification de la présente prescription. Le courrier stipule qu'il est possible de poursuivre les travaux en dehors de la période de septembre à mars si ces derniers ont bien démarré durant la période donnée et sont menés sans interruption. L'exploitant déclare avoir démarré les travaux en mars 2025.

Un nid de Busard Cendré (espèces protégées) se situe à proximité du chantier, entre les futures éoliennes E3 et E4, sur de la terre agricole. Il a pu être observé à distance par l'Inspection.

L'exploitant déclare les éléments suivants :

- un écologue a été missionné dès le début du chantier, soit en mars 2025 ;
- le nid a été découvert le 15 avril 2025 ;
- le nid se situe à plus de 100 mètres des emprises du chantier (111 mètres) ;
- l'écologue passe une fois toutes les deux semaines pour réaliser le suivi du nid. Un compte-rendu de suivi est transmis à l'exploitant à l'issue ;
- l'écologue n'a pas identifié de mesures impactant la planification ou la réalisation du chantier. Il est uniquement demandé de ne pas garer un véhicule à proximité ;
- l'agriculteur exploitant les terres agricoles où se situe le nid est informé et chargé de ne pas lui nuire ;
- le nid a été balisé et protégé par l'écologue. A distance, l'Inspection a pu le constater. Le champ a été moissonné tout autour du nid, ce qui le rend facilement identifiable ;

Compte-tenu des éléments, il n'est pas constaté d'écart à la prescription contrôlée.

<p>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</p> <p>L'Inspection demande à l'exploitant de l'informer de toute évolution concernant la nidification et le cas échéant, des conséquences éventuelles sur le chantier, notamment en cas d'arrêt, de report ou d'aménagement.</p>
<p>Type de suites proposées : Sans suite</p>