

Unité interdépartementale Drôme/Ardèche  
3 avenue des Langories  
26000 VALENCE

Valence, le 08/07/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **IBE TEXTILES COLORS SARL**

4 route de Valence  
26760 BEAUMONT LES VALENCE

Références : 20220705-RAP-DAEN0589

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/06/2022 dans l'établissement IBE TEXTILES COLORS SARL implanté 4 route de Valence 26760 BEAUMONT LES VALENCE. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Suite incident pollution mineure du cours d'eau de l'Ecoutay

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- IBE TEXTILES COLORS SARL
- 4 route de Valence 26760 BEAUMONT LES VALENCE
- Code AIOT dans GUN : 0006102492
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

Le site IBE, situé au cœur de Beaumont-Les-Valence, est spécialisé dans l'impression sur étoffe à partir de machines rotatives et d'impression jet d'encre.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Prévention de la pollution accidentelle

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suites, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
rejet industriel	Arrêté Préfectoral du 17/06/1996, article 4.4.1	/	Sans objet
Prévention des pollutions accidentelles	Arrêté Préfectoral du 17/06/1996, article 4.8.1	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les actions propre à prévenir un nouvel incident au niveau du bac de décantation ont été réalisées par l'exploitant.

L'état de l'Ecoutay a été observé sur toute la partie souillée par le colorant. On observe des traces résiduelle de colorant dans le lit du cours d'eau où s'écoule un mince filet d'eau.

De part la nature du produit déversé (encres, urée, bicarbonate) et les quantités écoulées relativement faibles, il n'a pas été prévu de mesures de gestion au niveau de l'Ecoutay. En effet, les fiches de données de sécurité ne mentionnent pas de toxicité particulière pour l'environnement du moins au taux de dilution mis en œuvre. L'inspection de l'environnement avait demandé à l'exploitant de procéder à un nettoyage, ce qui a été fait aux abords du site. Un camion de pompage était présent à cet effet.

Il a également été constaté la présence de traces importantes d'écoulement d'eaux usées sur les abords de l'Ecoutay (rives droites et gauches) provenant du réseau urbain.

Une réfection complète du bassin de décantation doit être réalisée au mois d'août.

### 2-4) Fiches de constats

#### Nom du point de contrôle : rejet industriel

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/06/1996, article 4.4.1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Point de rejet
<b>Prescription contrôlée :</b> Les rejets s'effectuent pour les eaux industrielles polluées dans le réseau public aboutissant à la station d'épuration de PORTES LES VALENCE.
<b>Constats :</b> A l'exception d'eau claire provenant d'un osmoseur, aucun écoulement n'est constaté. Le lit du cours d'eau à sec a fait l'objet d'un nettoyage. Un camion était présent pour pomper les eaux de nettoyage.
<b>Observations :</b>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**Nom du point de contrôle :** Prévention des pollutions accidentelles

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/06/1996, article 4.8.1
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prévention des pollutions accidentelles
<b>Prescription contrôlée :</b> Les dispositions appropriées seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de l'établissement, déversement de matières qui par leurs caractéristiques et quantités émises seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur.
<b>Constats :</b> Au moment de la visite, l'exploitant venait de procéder à des colmatages du bac de décantation. Aucun écoulement n'est observé. Les réparations au niveau de la pompe de niveau haut avec la mise en place d'un nouveau tuyau rigide avaient été réalisées.
<b>Observations :</b>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet