

Unité départementale du Rhône
63 avenue Roger Salengro
69100 Villeurbanne

Villeurbanne, le 15/01/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 14/01/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

CIRC

150 cours Albert Thomas
69009 Lyon

Références : UDR-SSDAS-25-13-MF
Code AIOT : 0006104261

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/01/2025 dans l'établissement CIRC implanté 150 cours Albert Thomas 69008 Lyon. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14 janvier 2025 dans le site exploité par le centre international de recherche contre le cancer (CIRC) implanté au 150 cours Albert Thomas à Lyon 8e.

L'inspection a été menée dans le but de constater la réalisation des travaux dans le cadre d'une cessation d'activité.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- CIRC
- 150 cours Albert Thomas 69008 Lyon

- Code AIOT : 0006104261
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) est une instance dépendant de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'objectif du CIRC est de promouvoir la collaboration internationale dans la recherche sur le cancer. Le centre réunit des compétences dans les disciplines de laboratoire en épidémiologie et en biostatistique pour identifier les causes du cancer, qui permettront d'adopter des mesures préventives.

Le CIRC occupait les locaux situés au 150 cours Albert Thomas à Lyon 8e jusqu'en 2022, date de leur déménagement à une adresse différente. La Cessation d'activité a ainsi été déclarée le 23 mai 2022.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de

la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Mise à l'arrêt définitif et remise en état	Code de l'environnement du 20/05/2022, article R. 512-39-3	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats sont conformes aux travaux prévus dans la notification de cessation et dans le mémoire de réhabilitation.

Ce rapport vaut donc procès verbal au sens de l'article R.512-39-3 du code de l'environnement et clôt la procédure de cessation d'activité de l'ICPE exploitée par le CIRC située au 150 cours Albert Thomas à Lyon 8e.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 20/05/2022, article R. 512-39-3
Thème(s) : Situation administrative, Cessation d'activité
Prescription contrôlée : Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Constats : Par courrier du 23 mai 2022, le CIRC a déclaré son intention de mettre à l'arrêt définitif l'exploitation de son installation située 150 cours Albert Thomas dans le 8ème, à compter du 20 décembre 2022. L'exploitant a transmis l'ensemble des pièces réglementaires dans le cadre des opérations de cessation et a informé l'Inspection des installations classées, en octobre 2024, de la fin des

travaux prévus dans le mémoire de réhabilitation.

La démarche suivante a été menée :

- Synthèse des données environnementales existantes et détermination de l'état de la qualité des milieux au droit du site (selon la norme NF X 31-620) ;
- Bilan quantitatif et qualitatif des mesures de mise en sécurité menées par l'exploitant (CIRC) et le propriétaire (Ville de Lyon).

L'exploitant a démontré, dans les rapports de diagnostic transmis, l'absence de pollution résiduelle substantielle dans les sols à la suite de la cessation de ses activités.

L'inspection a été menée dans le but de constater la réalisation des opérations nécessaires. Ont été constatés :

- l'absence de toute activité, déchet ou stockage sur le terrain,
- le cloisonnement et le gardiennage 24h/24 de l'ensemble du site,
- l'intégrité de l'ensemble des plateformes bétonnées,
- l'enlèvement de la cuve d'azote
- l'arrêt des chaudières (attestation établie par DEKRA fournie par ailleurs)
- l'arrêt des tours aéroréfrigérantes (attestation établie par DEKRA fournie par ailleurs)
- l'arrêt des groupes froids principaux (attestation établie par DEKRA fournie par ailleurs)
- l'arrêt de l'incinérateur

La cuve de fioul enterrée présente sur site a été purgée, nettoyée, dégazée et inertée. Un rapport circonstancié d'intervention a été fourni.

L'évacuation des produits usagés dans des filières spécialisées et la gestion des déchets ont été justifiées via la transmission des fiches d'intervention et de BSD (Bordereaux de Suivi des Déchets).

Une attestation d'achèvement de travaux de retrait d'ouvrage gaz (AGS Energies) datée du 02/12/2022 a été transmise. De plus, un certificat de déconnexion électrique établie par EQUANS, du 19/12/2022 (autoclave et incinérateur, déconnexion en date du 15/09/2022) a été fourni.

Les fiches d'intervention et bordereau de suivi de déchets dangereux EQUANS AXIMA, pour l'enlèvement des fluides frigorigènes R134a, en date du 15 au 21/11/2022, ont été transmises.

Ces constats sont conformes aux travaux prévus dans le mémoire de réhabilitation.

Ce rapport vaut donc procès verbal au sens de l'article R.512-39-3 du code de l'environnement et clôt la procédure de cessation d'activité de l'ICPE exploitée par le CIRC située au 150 cours Albert Thomas à Lyon 8e.

Type de suites proposées : Sans suite