

Unité départementale Meurthe et Moselle / Meuse
11 rue de l'île de Corse
CS 12247
54035 NANCY

NANCY, le 03/07/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 22/06/2023

Contexte et constats

Publié sur 

VICAT (usine de Xeulilly)

Route de Pierreville
54990 XEUILLEY

Références : SAF/IP/1239_2023
Code AIOT : 0006200725

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/06/2023 dans l'établissement VICAT (usine de Xeulilly) implanté 16 Route de Pierreville 54990 XEUILLEY. L'inspection a été annoncée le 13/06/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection s'est déroulée dans le cadre d'un contrôle inter-services (MISEN).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- VICAT (usine de Xeulilly)
- 16 Route de Pierreville 54990 XEUILLEY
- Code AIOT : 0006200725
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société VICAT à Xeulilly exploite d'une part des installations de production de ciment autorisées par arrêté préfectoral 2006/206 du 21 avril 2006 modifié et exploitera prochainement une unité d'activation des argiles (réchauffeur industriel – projet dénommé « Argilor ») autorisé par l'arrêté préfectoral complémentaire 2021/1110 du 04 janvier 2022.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- biodiversité (mesures ERC)

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Mesures au titre de la biodiversité	Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article I.1	/	Sans objet
2	Mesures au titre de la biodiversité	Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article I.2	/	Sans objet
3	Mesures au titre de la biodiversité	Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article I.2	/	Sans objet
4	Mesures au titre de la biodiversité	Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article I.2	/	Sans objet
5	Mesures au titre de la biodiversité	Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article II	/	Sans objet
6	Mesures au titre de la biodiversité	Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article II	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection s'est attachée à vérifier les mesures mises en oeuvre au titre de la biodiversité fixées par l'arrêté préfectoral complémentaire 2019/0683 du 25/03/2021. L'inspection des installations classées n'a pas mis en évidence des écarts aux dispositions réglementaires susmentionnées. Néanmoins, une observation est formulée en ce qui concerne la mise en place d'outils permettant d'assurer la traçabilité des actions mises en oeuvre en particulier en ce qui concerne le roulement du remaniement des tas de sable.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Mesures au titre de la biodiversité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article I.1
Thème(s) : Autre, Mesures d'évitement et de réduction – période d'exploitation
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Pour éviter tout risque de destruction d'individus, les reprises de l'exploitation du stock de sable sont à mener de septembre à octobre. Si le départ des dernières hirondelles de rivage du tas de sable et l'absence de larves d'amphibiens dans les mares est constaté par un écologue dans les 7 jours précédant le début des travaux de reprise de sable, le début de ces reprises de sable pourra être avancé au 15 août.
Constats : L'inspection constate qu'il n'y a aucune activité de reprise de sable le jour de la visite de contrôle et que le tas de sable considéré dans la présente prescription n'a pas été remanié dernièrement (présence de végétations sur toute sa surface). L'inspection observe la présence d'hirondelles de rivage. L'exploitant informe que les dernières reprises de sable ont eu lieu en 2019 (côté Sud) et ajoute qu'avant chaque modification d'aménagement, le CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels) de Lorraine est contacté pour avis dans le cadre de la convention établie avec la structure susmentionnée.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Mesures au titre de la biodiversité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article I.2
Thème(s) : Autre, Mesures d'évitement et de réduction – préservation des habitats
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Pour éviter la destruction d'habitats de reproduction des hirondelles de rivage, une partie du stock de sable sera conservée et un front de taille adéquat sera aménagé pour favoriser la nidification. Les critères du front de taille sont : • front de 20 mètres de large et 4 mètres de haut minimum, • avec sa partie sommitale verticale d'une hauteur minimale de 2 mètres, • et une épaisseur de 3 mètres à son sommet. (...)
Constats : L'inspection constate que les dimensions fixées sont respectées (hauteur mesurée : environ 7 m). L'exploitant établi un plan de suivi topographique (2 fois par an).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Mesures au titre de la biodiversité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article I.2
Thème(s) : Autre, Mesures d'évitement et de réduction – préservation des habitats
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : (....) Pour éviter la destruction d'habitats de reproduction et d'hivernage des amphibiens, l'accès au stock de sable se fera par le Sud ou par l'Ouest, les dépressions favorables aux amphibiens qui auront été comblées lors de la phase d'exploitation du stock de sable seront recrées et protégées de la circulation des engins par un balisage. Ces sites seront au nombre de quatre. Les critères des dépressions à recréer sont : <ul style="list-style-type: none">• une surface minimale de 450 m²,• avec une pente maximale de 10 %, • et une profondeur maximale de 30 cm.
Constats : L'inspection constate la présence de zones de dépression (notamment au Sud-Ouest du tas de sable et le long du fossé situé à l'Ouest de la zone où est présent le tas de sable) pouvant être remplie d'eau lors de période de pluie. Un balisage est en place et se matérialise par de grosses pierres de couleur verte pour indiquer la zone protégée aux engins et aux personnes.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Mesures au titre de la biodiversité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article I.2
Thème(s) : Autre, Mesures d'évitement et de réduction – préservation des habitats
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : (...) Pour éviter la perte d'habitats de reproduction et d'hivernage des abeilles solitaires, une partie du stock de sable sera préservée. Ce stock pourra être le même que celui conservé pour éviter la destruction d'habitats de reproduction des hirondelles de rivage.
Constats : L'inspection n'a pas de remarque à formuler.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Mesures au titre de la biodiversité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article II
Thème(s) : Autre, Mesures d'accompagnement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Pour compenser la destruction d'une partie des habitats (de reproduction et d'hivernage) des amphibiens et des abeilles solitaires ainsi que la destruction de quelques abeilles solitaires, cinq tas de sable d'environ 2 mètres de haut seront disposés à proximité du tas initial ou sur l'emplacement actuel du stock de sable. (...)
Constats : L'inspection constate la présence de 6 petits tas de sable non loin du stock de sable considéré. L'inspection observe la présence d'abeilles solitaires dans cette zone. L'exploitant indique observer une érosion naturelle (vent, ruissellement) en particulier au niveau des petits tas de sable.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Mesures au titre de la biodiversité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/2021, article II
Thème(s) : Autre, Mesures d'accompagnement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : (...) Afin d'éviter le développement de la végétation sur ces tas de sable, un tas sur cinq sera remanié pendant la période septembre-octobre annuellement et par roulement. »
Constats : L'inspection constate que deux des six tas de sable ont été remaniés (faible présence de végétaux).
Observations : L'exploitant ne dispose pas d'un suivi formalisé quant au roulement des remaniements. L'inspection invite l'exploitant à formaliser ce suivi.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Annexe 2



Tas de sable (préservation des habitats: hirondelle de rivage) – photo prise le 22/06/2023



Panneau indicateur et caillou de grande dimension de couleur verte pour informer de la présence d'espèces protégées et interdire la circulation



Zones de dépression pour les amphibiens (au Sud du tas de sable)



Petit tas de sable non remanié (abeilles solitaires et amphibiens)