

Unité départementale de la Moselle
5 rue Charles Le Payen
CS 50551
POLYGONE - bâtiment GH
57036 Metz

Metz, le 12/08/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 31/07/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE

Route de Metz
57580 Lemud

Références : METZ_CMS_2025-08-12_RAPVI_MH_01862
Code AIOT : 0006201554

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 31/07/2025 dans l'établissement COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE implanté 18 rue des Alliés 57000 Metz. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite a pour objet de s'assurer du respect de certaines dispositions de l'arrêté ministériel Silos du 29 mars 2004 modifié.

Cette visite porte sur la prévention des risques accidentels (incendie, explosion).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE
- 18 rue des Alliés 57000 Metz
- Code AIOT : 0006201554
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La Compagnie Mosellane de Stockage, située sur le Port Mazerolle à Metz, est autorisée au titre de la rubrique n°2160-2-a (stockage de grains - 56 865 m3) avec 3 silos verticaux métalliques de stockage de grains soumis à autorisation. A ce titre, l'activité du site est notamment réglementée par :

- l'arrêté préfectoral n°2014-DLP/BUPE-162 du 22 mai 2014 ;
- l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables.

Ces silos sont considérés comme « sensibles » car il s'agit de silos portuaires et ils présentent des zones d'effets pouvant impacter des tiers.

Thèmes de l'inspection :

- ATEX

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
2	Nettoyage des installations	Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13	Demande d'action corrective	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Aires de chargement et de déchargement	Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 12	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'Inspection a constaté une non-conformité relative au nettoyage des silos concernant le niveau d'empoussièrement. Au regard des constats réalisés, l'Inspection demande à l'exploitant de lui justifier sous 1 mois le nettoyage effectif des cellules des silos 1 et 2 mentionnées dans le point de contrôle au regard des constats réalisés.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Aires de chargement et de déchargement

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 12
Thème(s) : Risques accidentels, Poussières
Prescription contrôlée : [...] Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est déterminée de manière à retenir au mieux les corps étrangers. Les aires de chargement et de déchargement sont : <ul style="list-style-type: none">- soit suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une concentration de poussières de 50 g/m³ (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage ou de nuisances pour les milieux sensibles) ;- soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration. Ces aires doivent être régulièrement nettoyées.
Constats : Lors de la visite, l'inspection a contrôlé les fosses 1, 2 et 3 comportant les boisseaux de chargement BS1 à BS5. Les fosses sont extérieures aux silos, ouvertes à l'avant et à l'arrière pour laisser passer les camions et apparaissent suffisamment ventilées. Aucun déchargement de céréales n'a été réalisé au cours de la visite. Les aires sont propres et ne suscitent pas d'observation. L'exploitant a indiqué que : <ul style="list-style-type: none">- le nettoyage des fosses est effectué au besoin par le personnel du silo ;- le nettoyage des parois verticales des fosses est réalisé par un prestataire extérieur.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Nettoyage des installations

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13
Thème(s) : Risques accidentels, Organisation
Prescription contrôlée : Tous les silos ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel sont débarrassés des poussières recouvrant les sols, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler. La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et est précisée dans les procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage doivent être indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le nettoyage est réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. Ces appareils doivent présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie ou l'explosion. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou d'air comprimé doit être exceptionnel et doit faire l'objet de consignes particulières.

Constats :

Lors de la visite, l'exploitant a indiqué :

- procéder en interne pour le nettoyage des zones accessibles (1 personne à l'année). Le nettoyage est réalisé suite aux constats réalisés lors d'une ronde effectuée chaque semaine. Pour cela, l'exploitant a mis en place un système de cotation sur la base d'un état d'empoussièrement (propre - sale - très sale - fuite) des différentes zones des silos ;
- faire appel à la société ATI-LA pour le nettoyage des zones non accessibles de manière annuelle.

L'exploitant a présenté sa procédure de nettoyage dite "Nettoyage des locaux des silos CMS" version 3 de novembre 2023. L'inspection constate que la procédure mentionne notamment les fréquences de nettoyage ainsi que les consignes d'utilisation du matériel (aspirateur centralisé et/ou balai dans les zones autorisées).

L'inspection a contrôlé les registres de nettoyage des silos. L'exploitant a présenté les registres de suivi répertoriant les rondes et nettoyages hebdomadaires réalisés sur le mois de juillet 2025. L'inspection constate que les registres mentionnent la zone à nettoyer, une note de propreté suite aux rondes réalisées et la date des nettoyages.

L'exploitant a présenté la facture n°4383-2474 du 31/01/2024 de la société ATI-LA attestant de son intervention pour le nettoyage des structures non-accessibles pour l'année 2024. Le registre de sécurité présenté lors de la visite comporte plusieurs dates d'interventions de nettoyage de la société les 16, 18, 23 et 25 janvier 2024. L'exploitant a indiqué que la société ATI-LA a alors procédé au nettoyage des cellules C2, C4, C6, C8, C10, C12 à C20 et B1 à B3. L'exploitant a indiqué que la société n'est pas encore intervenue sur l'année 2025.

L'Inspection a constaté la présence d'un réseau d'aspiration centralisé où peuvent se brancher les aspirateurs utilisés par l'exploitant et a contrôlé l'état d'empoussièrement des zones détaillées dans le tableau ci-dessous :

Lieu	Constat	Fréquence de nettoyage	Dernier nettoyage
Silo 1 - Passerelle C1 à C12	Présence d'environ 2 à 3 cm de poussières sur les parois des cellules et sur les pannes métalliques de la toiture.	Annuelle	Janvier 2024 pour les cellules C2, C4, C6, C8, C10 et C12. Pas d'information concernant les cellules C1, C3, C5, C7, C9 et C11
Silo 1 - Passerelle C13 à C20	Présence d'environ 2 à 3 cm poussières sur les parois des cellules et sur les pannes métalliques de la toiture.	Annuelle	Janvier 2024

Silo 2 - Galerie sous cellule C31 à C50 et C32 à C46	A b s e n c e d e poussières au sol au-dessus des équipements.	Le 28/07/2025	Le 23/07/2025
Silo 2 - Tour de travail 1er niveau	A b s e n c e d e poussières au sol au-dessus des équipements.	Le 28/07/2025	Le 24/07/2025
Silo 2 - Tour de travail 2ème niveau	A b s e n c e d e poussières au sol au-dessus des équipements.	Le 28/07/2025	Le 24/07/2025
Silo 2 - Galerie sur cellule TB3 et TB4	A b s e n c e d e poussières au sol au-dessus des équipements.	Le 28/07/2025	Le 24/07/2025
Silo 2 - Passerelle C31 à C45 et C32 à C46	Présence d'environ 2 à 3 cm de poussières sur les parois des cellules.	Annuelle	Pas d'information

L'inspection a constaté un empoussièrement sur les parois de certaines cellules des silos 1 et 2. Si la fréquence annuelle de nettoyage est respectée en 2024 pour les cellules précitées, aucune précision n'a été apportée par l'exploitant sur le nettoyage effectif des parois des autres cellules.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

L'inspection a constaté une non-conformité relative au nettoyage des silos. Au regard des constats réalisés, l'inspection demande à l'exploitant de lui justifier sous 1 mois le nettoyage effectif des cellules des silos 1 et 2 au regard des constats réalisés.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande d'action corrective

Proposition de délais : 1 mois