

Unité départementale de la Moselle
5 rue Charles Le Payen
CS 50551
POLYGONE - bâtiment GH
57036 Metz

Metz, le 02/07/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 20/06/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

LORCA

Nouveau port de Metz
rue du trou aux serpents
57000 Metz

Références : METZ_LORCA_2025-06-30_RAPVI_MH_01646
Code AIOT : 0006201563

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/06/2025 dans l'établissement LORCA implanté rue du trou aux serpents 57000 Metz. L'inspection a été annoncée le 18/06/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite a pour objet de s'assurer du respect de certaines dispositions de l'arrêté ministériel Silos du 29 mars 2004 modifié.

Cette visite porte sur la prévention des risques accidentels (incendie, explosion).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- LORCA
- rue du trou aux serpents 57000 Metz
- Code AIOT : 0006201563
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La coopérative LORCA, située sur le nouveau port de Metz, est autorisée au titre de la rubrique n°2160-2-a (190 000 m3). Elle exploite également un silo soumis à déclaration au titre de la rubrique n°2160-1-b (13 333 m3). Ces silos sont considérés comme "sensibles" car il s'agit de silos portuaires et ils présentent des zones d'effet pouvant impacter des tiers.

En application de la réglementation des installations classées, l'établissement est réglementé notamment par :

- l'arrêté préfectoral n°99-AG/2-272 du 13 octobre 1999 modifié ;
- l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables.

Thèmes de l'inspection :

- ATEX

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Aires de chargement et de déchargement	Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 12	Sans objet
2	Nettoyage des installations	Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Aires de chargement et de déchargement

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 12
Thème(s) : Risques accidentels, Poussières
Prescription contrôlée : [...] Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est déterminée de manière à retenir au mieux les corps étrangers. Les aires de chargement et de déchargement sont : - soit suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une concentration de poussières de 50 g/m ³ (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage ou

<p>de nuisances pour les milieux sensibles) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration. <p>Ces aires doivent être régulièrement nettoyées.</p>
<p>Constats :</p> <p>Lors de la visite, l'inspection a constaté que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les 2 aires de déchargement comportant les fosses 1 à 3 pour la première et 4 à 6 pour la deuxième sont extérieures aux silos et ouvertes à l'avant et à l'arrière pour laisser passer les camions. Un déchargement de céréales a été réalisé au cours de la visite, il n'a pas été constaté de nuisances suite à cette opération. - L'aire de chargement, située à proximité de ces fosses, est ouverte à l'avant et à l'arrière et apparaît suffisamment ventilée. Aucun chargement de céréales n'est en cours au moment de l'inspection. <p>Les aires sont propres et ne suscitent pas d'observation.</p>
<p>Type de suites proposées : Sans suite</p>

N° 2 : Nettoyage des installations

<p>Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13</p>
<p>Thème(s) : Risques accidentels, Organisation</p>
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Tous les silos ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel sont débarrassés des poussières recouvrant les sols, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler.</p> <p>La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et est précisée dans les procédures d'exploitation.</p> <p>Le nettoyage est réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. Ces appareils doivent présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie ou l'explosion.</p> <p>Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou d'air comprimé doit être exceptionnel et doit faire l'objet de consignes particulières.</p>
<p>Constats :</p> <p>Lors de la visite, l'inspection a constaté que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la procédure de nettoyage des locaux (mise à jour au 2 février 2025) est présente dans la salle de commande des silos ; - le registre de nettoyage, composé d'une fiche par mois pour la période hors moisson et d'une fiche par semaine pour la période de moisson (juillet, août) est correctement rempli (zone à nettoyer, date de réalisation, agent en charge du nettoyage). <p>La procédure précise que des rondes sont réalisées afin de déterminer le niveau de propreté (cotation de 1 à 4) de chaque zone. Chaque zone est affectée d'un coefficient prédéfini en</p>

fonction du risque qui lui est associé. En multipliant ces deux coefficients, l'exploitant obtient une note qu'il définit comme la note "temps d'action du délai de nettoyage". Cette note indique sous quel délai la zone doit être nettoyée.

L'inspection a contrôlé l'état d'empoussièrément des zones détaillées dans le tableau ci-dessous :

Lieu	Constats sur site	Fréquence de nettoyage	Dernier nettoyage
LORCA 7 niveau 7	Absence de poussières au sol (marque peinte visible) et au-dessus des équipements. Présence d'un réseau d'aspiration centralisé.	Fréquence de nettoyage en fonction des constats des rondes. Dernières rondes réalisées les 14 mai et 16 juin 2025	Le 19 juin 2025.
LORCA 7 niveau 4 (TB13 et TB14)	Absence de poussières au sol (marque peinte visible). Présence de 2-3 cm de poussières au bout du transporteur à bande. Présence d'un réseau d'aspiration centralisé.	Fréquence de nettoyage en fonction des constats des rondes. Dernière ronde réalisée le 16 juin 2025 : évaluation du délai de nettoyage sous 10 jours (cotation 12).	Le 23 juin 2025 (photos communiquées à l'inspection par courriel du 23 juin).

Type de suites proposées : Sans suite