

Unité départementale de la Moselle  
5 rue Charles Le Payen  
CS 50551  
POLYGONE - bâtiment GH  
57036 Metz

Metz, le 25/07/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 10/07/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### LORCA

Route de Metz  
57580 Lemud

Références : METZ\_LORCA-14\_2025-07-16\_RAPVI\_MH\_01734  
Code AIOT : 0006209767

#### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 10/07/2025 dans l'établissement LORCA implanté Port autonome de Metz 57000 Metz. L'inspection a été annoncée le 08/07/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite a pour objet de s'assurer du respect de certaines dispositions de l'arrêté ministériel Silos du 29 mars 2004 modifié.

Cette visite porte sur la prévention des risques accidentels (incendie, explosion).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- LORCA
- Port autonome de Metz 57000 Metz
- Code AIOT : 0006209767
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La coopérative agricole LORCA exploite à Metz (Nouveau Port) un silo de stockage de grains dénommé LORCA 14.

Les installations relèvent notamment de la rubrique n°2160-1a (autorisation) de la nomenclature des Installations Classées. En application de la réglementation des Installations Classées, l'établissement est réglementé notamment par :

- l'arrêté préfectoral n°2015-DLP/BUPE-245 du 06 août 2015;
- l'arrêté ministériel modifié du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables.

#### Thèmes de l'inspection :

- ATEX

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;

- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Aires de chargement et de déchargement	Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 12	Sans objet
2	Nettoyage des installations	Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Aires de chargement et de déchargement

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 12
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Poussières
<b>Prescription contrôlée :</b>  [...] <p>Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est déterminée de manière à retenir au mieux les corps étrangers.</p> <p>Les aires de chargement et de déchargement sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soit suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une concentration de poussières de 50 g/m<sup>3</sup> (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage ou de nuisances pour les milieux sensibles) ;</li> <li>- soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration.</li> </ul>

Ces aires doivent être régulièrement nettoyées.

**Constats :**

Lors de la visite, l'inspection a constaté que :

- les 2 fosses de réception T8 et T9 sont extérieures au silo et ouvertes à l'avant et à l'arrière pour laisser passer les camions et apparaissent suffisamment ventilées . Aucun déchargement de céréales n'a été réalisé au cours de la visite ;
- un boisseau de chargement est localisé au niveau de la fosse de réception T8. Aucun chargement de céréales n'est en cours au moment de l'inspection.

Les fosses sont propres et ne suscitent pas d'observation. L'exploitant a indiqué que :

- le nettoyage des fosses est effectué au besoin par le personnel du silo et/ou par les chauffeurs ;
- le nettoyage des parois verticales des fosses est réalisé au besoin par le personnel et annuellement par un prestataire extérieur à la fin de la période des moissons.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 2 : Nettoyage des installations**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13

**Thème(s) :** Risques accidentels, Organisation

**Prescription contrôlée :**

Tous les silos ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage doivent être indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le nettoyage est réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. Ces appareils doivent présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion.

Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou d'air comprimé doit être exceptionnel et doit faire l'objet de consignes particulières.

**Constats :**

Lors de la visite, l'inspection a constaté que :

- la procédure de nettoyage des locaux (mise à jour au 2 février 2025) est présente dans le local de réception du site ;
- le registre de nettoyage, composé d'une fiche par mois pour la période hors moisson et d'une fiche par semaine pour la période de moisson (juillet, août) est correctement rempli (dates des rondes, zone à nettoyer, date de réalisation, agent en charge du nettoyage) ;
- un réseau d'aspiration centralisé est présent dans le silo pour le branchement des aspirateurs utilisés par l'exploitant.

L'inspection observe que la procédure de nettoyage ne précise pas les consignes particulières en

cas d'utilisation de balais ou d'air comprimé. Par courrier électronique du 11 juillet 2025, l'exploitant a transmis la procédure actualisée précisant ces conditions d'utilisations.

L'inspection a contrôlé l'état d'empoussièrement des zones détaillées dans le tableau ci-dessous :

Lieu	Constats sur site	Fréquence de nettoyage	Dernier nettoyage
Cave	Absence de poussières au sol (marque peinte visible) au-dessus des équipements	En fonction des constats. Dernière ronde le 06/07/2025	Le 08/07/2025
Interchaussée	Absence de poussières au sol (marque peinte visible) au-dessus des équipements	En fonction des constats. Dernière ronde le 28/06/2025	Le 09/07/2025
Niveau 3	Absence de poussières au sol (marque peinte visible) au-dessus des équipements	En fonction des constats.	Le 09/07/2025
Niveau 4 (Tour)	Absence de poussières au sol (marque peinte visible) au-dessus des équipements	En fonction des constats. Dernière ronde le 06/07/2025	Le 09/07/2025
Niveau 4 (Galerie sur cellules)	Absence de poussières au sol (marque peinte visible) au-dessus des équipements	En fonction des constats. Dernière ronde le 28/06/2025	Le 09/07/2025

Type de suites proposées : Sans suite