

Unité départementale de Loire-Atlantique
5 rue Françoise Giroud
CS 16326
Cedex 2
44036 NANTES

NANTES, le 09/11/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/10/2022

Contexte et constats

Publié sur 

BARBAZANGES TRI OUEST

6 rue Lafayette
44110 CHATEAUBRIANT

Références : N3-2022-1075 - RAPPORT
Code AIOT : 0006302453

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/10/2022 dans l'établissement BARBAZANGES TRI OUEST implanté ZI - Rue du Général Bradley 44110 CHATEAUBRIANT. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Incendie du 4 octobre 2022 sur un stockage de VHU dépollués (40) et non dépollués (21).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- BARBAZANGES TRI OUEST
- ZI - Rue du Général Bradley 44110 CHATEAUBRIANT
- Code AIOT : 0006302453
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Ied : Oui

Tri, transit regroupement de métaux
Centre de dépollution de VHU

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

Gestion de l'incendie du 04/10/2022

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Gestion du risque incendie	Arrêté Préfectoral du 21/02/1986, article 3.6	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Rapport d'accident	Arrêté Préfectoral du 21/02/1986, article 4	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Il a été constaté 1 non conformité.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Rapport d'accident

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 21/02/1986, article 4
Thème(s) : Risques accidentels, Rapport d'accident
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Réalisation du rapport d'accident
<p>Constats : Un incendie s'est déclaré sur le site d'exploitation situé rue Bradley à Châteaubriant le 4 octobre 2022 vers 23h au niveau de l'activité d'entreposage et de dépollution des VHU, et plus précisément, au niveau de l'entreposage de 21 VHU non dépollués et 40 VHU dépollués.</p> <p>Les services d'incendie et de secours ont été alertés par des riverains. Un PER a été établi avec les pompiers et a permis de prendre rapidement contact avec M. BARBAZANGES, exploitant du site et habitant à proximité.</p> <p>Aucun mesure sur les rejets atmosphériques n'a été mise en place.</p> <p>Au préalable de l'opération d'extinction du feu entrepris par les pompiers, la vanne de confinement a été fermée par l'exploitant.</p> <p>Vers 3h, l'extinction de l'incendie est constatée par les pompiers. Une surveillance continue a été mise en place par l'exploitant avec son prestataire de surveillance pendant la nuit pour prévenir tout risque de reprise.</p> <p>Les eaux ont été correctement confinées sur site et ont été ensuite pompées et stockées dans des GRV en attente d'évacuation et de traitement.</p> <p>L'exploitant a transmis le rapport d'accident le 6 octobre 2022 avec l'ensemble des items réglementaires.</p>
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Gestion du risque incendie

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 21/02/1986, article 3.6
Thème(s) : Risques accidentels, Gestion du risque incendie
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Capacité en eaux d'extinction Moyen de confinement des eaux d'extinction Propagation de l'incendie
<p>Constats : Pour les besoins en eaux d'extinction, les services d'incendie et de secours se sont raccordés au poteau incendie situé à proximité de l'entrée du site.</p> <p>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de s'assurer de la conformité du poteau incendie auprès du gestionnaire de réseau (débit minimum de 60 m³/h sous une pression dynamique d'un bar, raccords normalisés...) et de lui rendre compte.</p> <p>Les eaux d'extinction (10 m³) ont été confinées sur site. Toutefois, les volumes et les équipements liés à la fonction de confinement méritent d'être précisés.</p> <p>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de vérifier le volume effectif actuel réservé à la fonction de confinement, de s'assurer qu'il correspond au calcul effectué selon les modalités du D9A (avec disponibilité de ce volume à assurer en permanence) et de lui rendre compte. L'exploitant transmettra les justificatifs d'élimination des eaux polluées suivant les filière de traitement autorisées .</p> <p>L'incendie s'est propagé dans un stockage de VHU non dépollués et dépollués. Les VHU dépollués doivent être stockés séparément des VHU non dépollués afin notamment d'éviter la propagation d'un incendie d'un stockage à l'autre.</p> <p>Les conditions d'entreposage des VHU ont favorisé le développement du sinistre. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de mettre en place des conditions de stockage qui limitent la propagation d'un feu, notamment</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ par un îlotage qui distingue les VHU dépollués des non-dépollués et en mettant en place des ilotages internes à ces zones (en définissant un nombre maximal de véhicules ou une surface par ilots ainsi qu'une distance entre ilots permettant d'éviter les risques de propagation d'un ilot à l'autre); ➤ un plan de stockage affiché assorti de consignes à l'attention du personnel, accompagné, le cas échéant de marquages au sol.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet