

Service vétérinaire – Environnement
10 Boulevard Gaston Doumergue
BP 76315
Cedex 2
44036 NANTES

NANTES, le 16/12/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 09/12/2022

Contexte et constats

Publié sur 

GALLIANCE ANCENIS (nouveau site)

ZI de l'Hermitage
44154 ANCENIS-SAINT-GEREON

Références : [référence à compléter](#)
Code AIOT : 0006311609

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/12/2022 dans l'établissement GALLIANCE ANCENIS (nouveau site) implanté ZI de l'Hermitage 44154 ANCENIS-SAINT-GEREON. L'inspection a été annoncée le 10/11/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Inspection dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle (établissement prioritaire inspecté une fois par an) - Première inspection du site après autorisation

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GALLIANCE ANCENIS (nouveau site)
- ZI de l'Hermitage 44154 ANCENIS-SAINT-GEREON
- Code AIOT : 0006311609
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Le nouvel abattoir Galliance d'Ancenis a été autorisé au titre des ICPE le 09/02/2021 (complété par un APC du 02/07/2021). Il fonctionne depuis septembre/octobre 2022.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- conformité du site aux installations et activités autorisées,
- sécurité du site.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
3	Propreté	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 2.3.1	/	Lettre de suite préfectorale	2 mois
6	Conditions de rejets atmosphériques	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 3.2.1	/	Lettre de suite préfectorale	2 mois
18	Matériels utilisables en atmosphères explosibles	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.4.1	/	Lettre de suite préfectorale	2 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
5	Prévention de la pollution atmosphérique	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 3.1.1	/	Sans objet
8	Origine des approvisionnements en eau	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.2.1	/	Sans objet
9	Entretien et conduite des installations de traitement	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.4.4	/	Sans objet
12	Rejets de substances dangereuses (RSDE)	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 10.2.2.1	/	Sans objet
13	Eaux pluviales	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.5.4	/	Sans objet
15	Produits dangereux	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 6.1.1	/	Sans objet
21	Entretien des moyens d'intervention	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.8.2	/	Sans objet
24	Bruit	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 10.2.7	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Rubriques de la nomenclature des installations classées	AP Complémentaire du 02/07/2021, article 1.2.1	/	Sans objet
2	Conformité au dossier de demande d'autorisation	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 1.3.1	/	Sans objet
4	Impact sur le trafic routier	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 3.1.5	/	Sans objet
7	Conditions générales de rejet	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 3.2.3	/	Sans objet
10	Aménagement du point de prélèvement	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.4.6.2	/	Sans objet
11	Rejets dans une station collective	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.5.2.1	/	Sans objet
14	Installations internes d'entreposage des déchets	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 5.1.3	/	Sans objet
16	Plan d'intervention ou PER	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.2.1	/	Sans objet
17	Contrôle des accès	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.2.4	/	Sans objet
19	Rétentions et confinement	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.5.2	/	Sans objet
20	Travaux	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.6.2	/	Sans objet
22	Protections individuelles du personnel d'intervention	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.8.3	/	Sans objet
23	Réserves d'eau contre l'incendie	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.8.4	/	Sans objet
25	Suivi environnemental	Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 11.4	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
26	Installations à l'ammoniac	Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.10	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Au vu des éléments observés, le nouvel abattoir Galliance Ancenis est globalement exploité dans le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre des ICPE du site du 09/02/2021 ainsi que celles de l'arrêté complémentaire du 02/07/2021.

Quelques non-conformités ont cependant été observées concernant la sécurité (absence de zonage ATEX, stockage de gaz pour travaux dans la chaufferie, absence de procédure pour les locaux techniques, stockage de produits chimiques en extérieur) et la tenue du site (présence de plumes au niveau du filtre, déchets liés aux travaux).

Des documents sont par ailleurs à compléter (liste des produits dangereux, plan d'intervention).

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Rubriques de la nomenclature des installations classées

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 02/07/2021, article 1.2.1
Thème(s) : Situation administrative, Quantités autorisées
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Respect des quantités autorisées
Constats : - volumes d'abattage et de découpe transmis depuis le 10/09/2022 Production actuelle : que du poulet bio ou label (pas de standard – prévu mi 2023) + volailles festives en fin d'année - régime de production croissant (actuellement environ la moitié de ce qui est autorisé) objectif d'arriver à la production prévue au 2ème semestre 2023 - combustion : porter-à-connaissance transmis le 22 novembre 2022 : puissance de 1600 kW pour chacune des chaudières soit 3,2 MW au total (au lieu des 2,392 MW figurant dans l'AP du 09/02/2021)- donner acte transmis à l'exploitant le 15/12/2022 - ammoniac : 1,4 tonne présente sur le site (conforme à l'autorisation) – l'ammoniac est confiné en salle des machines, le fluide frigorigène circulant est de l'alcali
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Conformité au dossier de demande d'autorisation

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 1.3.1
Thème(s) : Situation administrative, Installations
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Conformité au dossier de demande d'autorisation
Constats : - Biodiversité : A l'arrière du site, une zone de roncier a été conservée avec 3 arbres d'intérêt dont 2 ont été dessouchés et gardés couchés pour accueillir de la faune et un hibernaculum a été créé. Les compte-rendus de l'accompagnement par le bureau Biotope sont demandés à l'exploitant. Une zone humide a été conservée en sortie du bassin d'orage alimentée par celui-ci. Les plantations sur le merlon seront faites en février 2023 (environ 1500m linéaires de haies avec arbres de haute tiges) - Pour l'instant, la cuve d'oxygène n'a pas été installée (uniquement du CO2 et de l'azote) – le site souhaite conserver son classement au titre de la rubrique 4725 - Le local stockage d'emballage, prévu en EI 120, a été réalisé en parpaings (coupe-feu 2h)
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Propreté

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 2.3.1
Thème(s) : Risques chroniques, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Tenue du site et de ses abords
Constats : - les travaux du site sont en cours de finalisation, il subsiste donc des matériaux et déchets liés à celui-ci - quelques cartons et plastiques ont été observés sur les pelouses à l'arrière du site - de nombreuses plumes ont été observées au niveau du filtre aspirant et du stockage de produits chimiques à proximité
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 2 mois

N° 4 : Impact sur le trafic routier

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 3.1.5
Thème(s) : Risques chroniques, Nuisances
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'impact du trafic routier lié aux activités du site sur les routes départementales RD723 et RD923 seront mesurés dans l'année suivant la mise en service des installations.
Constats : Mesure de l'impact du trafic routier lié aux activités du site sur les routes départementales RD723 et RD923 à réaliser dans l'année suivant la mise en service de l'installation : ce travail sera piloté par le conseil départemental, il n'est pas commencé
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Prévention de la pollution atmosphérique

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 3.1.1
Thème(s) : Risques chroniques, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Absence d'émissions pouvant présenter un risque pour la santé
Constats : - une forte odeur d'ammoniac est perçue dans la salle des machines bien que les capteurs n'indiquent pas de concentration significative de NH ₃ – 3 bidons d'huile sont stockés devant les grilles d'aération de la salle - l'atelier de charge d'accumulateurs est correctement ventilé (ouverture basse et ventilation mécanique en hauteur)
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Conditions de rejets atmosphériques

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 3.2.1
Thème(s) : Risques chroniques, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Présence de consignes relatives aux périodes de démarrages et d'arrêts des chaudières
Constats : - le site ne dispose de consignes relatives aux périodes de démarrage et d'arrêt des chaudières (en cours de mise en place selon le responsable maintenance) - le carnet d'entretien des chaudières n'a pas été observé
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 2 mois

N° 7 : Conditions générales de rejet

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 3.2.3
Thème(s) : Risques chroniques, Nuisances
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Hauteur de la cheminée et vitesse d'éjection des gaz
Constats : - Hauteur de la cheminée : hauteur minimale de 5m prévue par l'AMPG du 03/08/2018 Note de calcul réalisé le 08/11/2021 transmise : « hauteur de 17,1m dont 11 non soumis au vent » soit 6,1 m au-dessus de la toiture : conforme - Vitesse d'éjection des gaz : vitesse de référence 24m/s = vitesse d'éjection ? (conforme à l'AMPG) - Rapports de mise en service des deux chaudières établis les 13/06/2022 (chaudière 2) et 15/06/2022 (chaudière 1) (dans les 4 mois suivant la mise en service -conforme) - valeurs de NOx conformes pour les deux chaudières
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 8 : Origine des approvisionnements en eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.2.1
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Consommation d'eau journalière
Constats : Pas de relevés de relevés de la consommation d'eau journalière réalisés pour l'instant Une gestion automatisée des relevés des compteurs est prévue début 2023 La quantité consommée sera rapportée aux quantités de produits traités (MTD-BREF)
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 9 : Entretien et conduite des installations de traitement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.4.4
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Etat du dispositif de prétraitement
Constats : Les installations de prétraitement sur le site sont composées, en intérieur, d'un puits avec pompes de relevage, d'un dégrillage dont les déchets (grossiers et 6 mm) sont recueillis dans des bacs étanches et d'un système de récupération des plumes par circulation d'eau puis, en extérieur d'un bassin tampon couvert d'un filet. - Dans le local dégrillage, des résidus issus de la surverse de la cuve de l'eau de recyclage tombent au sol
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 10 : Aménagement du point de prélèvement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.4.6.2
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Conformité du point de rejet
Constats : Un appareil de mesure (pH, débit, température et équivalent DCO) est installé au niveau du bassin tampon. Les eaux de Galliance ne sont envoyées chez Laïta que si ces paramètres sont conformes (sinon stockage chez Galliance ou rejet avec accord de Laïta) Le point de prélèvement (canal de mesure) des eaux émises par Galliance est situé à l'entrée du site Laïta (photo demandée à l'exploitant). Les analyses sont réalisées par du personnel de Laïta (prévu dans la convention – demandée à l'exploitant).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 11 : Rejets dans une station collective

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.5.2.1
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Présence d'une convention de rejets et respect des valeurs limites d'émission (VLE)
Constats : Résultats d'autosurveillance transmis depuis le 26/09/2022 – résultats conformes pour tous les paramètres Un cadre GIDAF a été créé pour le site : les résultats de l'autosurveillance des eaux usées industrielles seront désormais transmis via cette application.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 12 : Rejets de substances dangereuses (RSDE)

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 10.2.2.1
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Positionnement sur les rejets de substances dangereuses dans les six mois suivant la mise en service de l'installation
Constats : Le positionnement de l'exploitant quant à ses rejets de substances dangereuses devra être réalisé dans les six mois suivant la mise en service de l'installation : travail non engagé à ce jour
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 13 : Eaux pluviales

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 4.5.4
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Séparation des réseaux (absence d'eaux usées dans le réseau des eaux pluviales) et étude d'incidence des eaux pluviales
Constats : - Étude réalisée par SCE transmise dans le dossier de porter-à-connaissance du 19/03/2021 : gestion des eaux pluviales modifiée par APC du 02/07/21 (un seul bassin d'orage) - fonctionnement du bassin d'orage et rétention incendie : une pompe renvoie les eaux stockées vers le réseau des eaux pluviales la pompe s'arrête automatiquement en lien avec l'alarme incendie et en cas de coupure de courant => rétention dans le bassin : fonctionnement à vérifier, l'exploitant indique que l'asservissement de l'arrêt de la pompe en cas d'alarme est prévu mais pas encore effectif
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 14 : Installations internes d'entreposage des déchets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 5.1.3
Thème(s) : Risques chroniques, Déchets
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Conformité de la conception et de l'exploitation des installations internes d'entreposage des déchets
Constats : - Plusieurs zones de stockage sur le site (stockage tampon devant l'atelier de maintenance, benne à l'arrière du site, bennes au niveau des quais d'expédition, benne pour le bois cassé en face des bâches incendie) - Le suivi des quantités est fait sur le site internet du prestataire (bilan annuel possible) - Les palettes bois sont reprises par un prestataire qui les répare - Pour l'instant pas de contrat pour les déchets dangereux mais travail avec un potentiel prestataire - Les sous-produits de catégorie 3 (viscères bio et conventionnels et plumes) sont stockés dans des containers dans un local fermé
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 15 : Produits dangereux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 6.1.1
Thème(s) : Risques accidentels, Produits dangereux
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Présence d'une liste et d'un plan de localisation des déchets dangereux
Constats : - Liste de produits présents sur le site et localisation sur un plan transmis : la liste devra être complétée (quantités présentes et FDS permettant de connaître les substances chimiques présentes et susceptibles d'être rejetées dans l'air ou dans l'eau) - Certains produits chimiques sont stockés dans une salle dédiée - D'autres produits dangereux sont stockés en extérieur devant la piste de lavage des camions, ce stockage n'étant pas optimal, l'exploitant réfléchit à l'améliorer (construction d'un auvent?)
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 16 : Plan d'intervention ou PER

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.2.1
Thème(s) : Risques accidentels, Incendie
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Réalisation d'un Plan d'Établissement Répertoire (PER) en collaboration avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours dans les six mois suivant la mise en service de l'installation
Constats : Réalisation d'un Plan d'Établissement Répertoire (PER) en collaboration avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours dans les six mois suivant la mise en service de l'installation : une visite a été réalisée par le SDIS (un seul point à corriger sur une aspiration d'une des réserves d'eau - compte-rendu demandé) - une nouvelle visite est prévue début 2023 Des plans d'intervention (dont certains détachables) ont été observés en entrée du site et sur des portes.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 17 : Contrôle des accès

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.2.4
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Clôture et surveillance du site
Constats : Le site est entièrement clôturé et l'accès se fait par une barrière. Il est équipé d'une vidéosurveillance et, en dehors des horaires d'ouverture, est équipé d'une détection renvoyée vers une astreinte de la maintenance.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 18 : Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.4.1
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Présence d'une étude ATEX et d'un affichage dans les zones à risque
Constats : - L'étude ATEX des zones à risques n'est pas terminée et est demandée à l'exploitant. - Aucun affichage ATEX n'a été constaté - des bouteilles d'azote liées aux travaux en cours sont stockées dans le local de la chaufferie (risque d'atmosphère explosible)
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 2 mois

N° 19 : Rétentions et confinement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.5.2
Thème(s) : Risques accidentels, Produits dangereux
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Présence de rétentions adaptées aux produits stockés
Constats : Les produits susceptibles d'entraîner une pollution de l'eau étaient tous stockés sur rétentions (bacs ou sol de la salle). La cuve de fioul de 400 litres dans le local de sprinklage est équipée d'une double-enveloppe.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 20 : Travaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.6.2
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Présence de permis d'intervention/permis de feu
Constats : Un cahier regroupant les permis d'intervention/permis de feu a été présenté lors de l'inspection.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 21 : Entretien des moyens d'intervention

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.8.2
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Présence d'une liste des moyens d'intervention
Constats : Tableau succinct des moyens d'intervention transmis : à détailler (nb d'extincteurs, RIA (3 au niveau du stockage d'emballages) , trappes de désenfumage, détection incendie, etc.)
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 22 : Protections individuelles du personnel d'intervention

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.8.3
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Présence d'EPI adaptés aux risques
Constats : 2 scaphandres fournis par Dalkia avec ARI, 3 équipements respiratoires permettant la fuite dans les combles + masques à cartouches (non observés) Personnel formé à l'utilisation des EPI NH3 (attestations non observées)
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 23 : Réserves d'eau contre l'incendie

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 8.8.4
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Indiquer le choix des réserves d'eau contre l'incendie (poteaux ou bâches)
Constats : 2 réserves souples de 500m3 et 2 poteaux incendie (un devant le bassin orage et un devant l'arrivée des camions) : vérification du débit à faire + installation de sprinklage
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 24 : Bruit

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 10.2.7
Thème(s) : Risques chroniques, Nuisances
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Mesure du niveau de bruit en limites de propriété et de l'émergence aux points définis à l'article 10.2.7 dans les six mois suivant la mise en service de l'installation
Constats : Une mesure du niveau de bruit en limites de propriété et de l'émergence aux points définis à l'article 10.2.7 est à réaliser dans les six mois suivant la mise en service de l'installation (la mesure sera effectuée de jour et de nuit dans les zones à émergence réglementée (points 2, 3 et 4 figurant sur l'annexe 2 de l'AP du 09/02/2021) et en limites de propriété nord, nord-ouest et sud au regard des zones à émergence réglementée et à l'ouest en limite de propriété avec le laboratoire voisin). Il est à noter que le lotissement au milieu de la zone industrielle a été racheté par la laiterie et n'a plus d'habitants.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 25 : Suivi environnemental

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/02/2021, article 11.4
Thème(s) : Autre, Mesures compensatoires
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Définir et faire valider par la DDTM44 les indicateurs biologiques de suivi et les protocoles liés aux mesures de compensation
Constats : Premiers inventaires faits par la LPO sur le site de Varades – nouveau contrôle prévu fin 2022 (compte-rendu demandé) Prévu pour 2023 sur le site de Mésanger
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 26 : Installations à l'ammoniac

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 19/11/2009, article 4.10
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Vérification de la compatibilité des matériaux constitutifs des équipements de production et de distribution du froid et de l'étanchéité du circuit frigorifique avant la mise en service de l'installation
Constats : - Descriptif technique de l'installation établi par le prestataire transmis avec informations sur les soupapes et leur tare. - certificat de contrôle visuel de l'installation de production de froid et attestation d'étanchéité + rapport d'inspection (circuit HP, circuit BP et groupe moto compresseur GEA) établis par le prestataire le 04 mai 2022 : essai d'étanchéité satisfaisant, pas de problème constaté - salles sous surveillance par le prestataire - une alarme sonore et visuelle sera installée dans local maintenance (procédure à établir) - procédures de réparation/intervention fournies par le prestataire - suivi de la maintenance par GMAO - carnet de suivi dans la salle des machines non observé
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet