

# **Note interne de visite d'inspection**

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : AIX EN PROVENCE</b>	<b>Date: 05 mars 2008</b>
<b>Inspecteurs</b>	: R. MOUNIER		
<b>Exploitant</b>	: ECT Exploitation des Carrières des Tuileries		<b>Code GIDIC</b> : 064.0018
<b>Site inspecté</b>	: Carrière des Milles à Aix en Provence		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: Extraction de matériaux		<b>Priorité</b> : C3
<b>Objet de la visite</b>	: Inspection		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
<p>Inspection du site : plates-formes de dépôts pour mise en remblai; du stock de matériaux en provenance de la gare TGV et des aires de travail de l'Entreprise Valgo (dépollution de terres légèrement souillées en provenance de La Ciotat)</p>			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
<p>RAS</p>			
<b>Evolutions prévisibles</b> (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)			
<p>Les stocks de produits doivent être évacués</p> <p>L'activité d'extraction risque de ne pas reprendre (pas de marchés). La remise en état se poursuit</p>			

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

#### - Sujets évoqués

Evacuation des stocks  
Difficulté de trouver de acheteurs pour le produit

#### - Documents consultés

DSS  
Dossiers de prescription  
Rapport Prévenchem

#### - Lieux visités

Site

#### - Autres remarques

### Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

Il faut veiller au maintien propre du site car l'exploitant à plus une démarche TP que carrier

### Personnes rencontrées [noms, fonctions,...]

- M. SEPTI (gérant)

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)