

## FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : GER OTVISEM

Site inspecté : ROUSSET

Date de l'inspection : 12 avril 2007

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

CORDEAU François Directeur d'usine

Remarques de l'inspecteur :

1) Contrôle par organisme Labo. SEM (triennal) : pour  $\text{NH}_4^+$  la limite de détection (1 µg/l) est supérieure à la limite du rejet (0,5 µg/l)

2) Action nationale recherche et réduction subst. toxiques : apporter des explications sur la présence dans les rejets de chloroforme (1 µg/l ; 6,5 g/l) de DEHP (1,1 µg/l ; 7,13 g/l), l'impact éventuel et mesures envisagées.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

1) Nous avons lancé un essai avec le laboratoire de la SEM avec une autre méthode AFNOR (biologiquement dédiée à l'eau potable) permettant de déterminer la concentration de  $\text{NH}_4^+$  avec un seuil de détection inférieur à 0,1 mg/l.

2) L'origine de ces substances est en cours de recherche.

- + demande d'information auprès des industriels
- + Analyse sur les échantillons si nous n'en obtenons pas de réponse.

Concernant l'impact, vous trouverez ci-joint les informations écologiques collectées sur internet (Annexe 2).