

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : CCUAT

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

Site inspecté : Usine de Lagouboran à Toulon

Date de l'inspection : 22/06/2006

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant
Nom, fonction et Signature

de Gaulle D. D. D.

Remarques de l'inspecteur :

- Préciser sur les résultats semestriels des mesures de dioxines sur les eaux résiduaires, la valeur du flux journalier (seules les valeurs en concentration étaient indiquées sur les résultats fournis en mars 2006)

- Veiller à remplir GEREP pour toutes les rubriques réglementaires. Cette année, les paramètres COV, HCF, HF n'avaient pas été remplis pour les rejets dans l'air (cf l'article 4-II de l'A.P. du 26/12/02)

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

le nécessaire sera fait
le rapport concerné sera modifié
et renvoyé

Sans commentaires.