


FICHE DE REMARQUES

Exploitant : CAFME 5 Plate	Site inspecté : Cerrière d'Azou	Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement	Date de l'inspection : 12 décembre 2006	L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection
Signature de l'Inspecteur 	Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):
Remarques de l'Inspecteur : <u>Cerrière</u> (1) Demander copie de la carte FINE de la zone de travail de la zone du glissement front nord de janvier 2006 (2) Carreau Est. Faire marquer au sol au niveau d'un gros bloc en profondeur par le carreau est. (3) Purgé le front est et ouest (au niveau du départ de la piste de pa découverte)	<u>USINE</u> (1) Non fournir facture et copie des produits livrés par SCOR (2) Fournir b.p.a. décompte et audit situation icpe avant juin 2007	<u>CARRIÈRE</u> (1) M.FINE faire une visite sur site d'ici fin février 2007 et remettre un avis écrit au plus tard le 31 mars 2007. (2) Le bloc en surplomb ne risque pas de tomber sur le carreau compte-tenu du pendage constaté. La consigne de ne pas s'en approcher a été donnée aux conducteurs de charpentes et chargements. Le bloc sera miné en semaine 03/2007. (3) Front Ouest : le front sera purgé des débris du rognon de gypse situés au-dessus, à savoir d'ici fin de semaine 06/2007. Front Est : ce front est amené à être recouvert de déchets à moyen terme. L'accès sans le front a été condamné de 2 côtés par des blocs. <u>USINE</u> (1) Les documents demandés sont joints en annexe. (2) Consultation en cours. Remise des dossiers d'ici fin juin 2007.

Exploitant :	Site inspecté :	Date de l'inspection :
Remarques de l'inspecteur :	<p>③ : Fournir analyse comparative de gaz de combustion associées aux analyses de combustibles (BTEx, métaux lourds ...) dès que possible.</p> <p>④ : Aire de dip-tag RPB = un petit pit doit être mis en attention ou nettoyé.</p> <p>⑤ - Extérieurs ateliés concernés à propos de déchets liquides doit être supprimé ou mis en attention</p>	
Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):		<p>③ La consultation pour les analyses de produits liquides et gaz est en cours. Les résultats seront disponibles d'ici fin avril 07.</p> <p>④ Le petit pit sera vidangé en semaine 03/2007 par la société MALO. Il sera ensuite placé en rétention.</p> <p>⑤ Les conteneurs seront vidangés en semaine 03/2007 par la société MALO. Le stockage de déchets liquides sera ensuite supprimé.</p>