

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 84</b>	<b>Subdivision de : Avignon 4</b>	<b>Date: 21 avril 2008</b>
<b>Inspecteur</b>	: Gilbert POULENARD		
<b>Exploitant</b>	: Lafarge Granulats Sud		<b>Code GIDIC</b> : 064. 00399
<b>Site inspecté</b>	: Mondragon, lieu-dit "La Miat"		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: carrière alluvionnaire en eau et installation de traitement de matériaux		<b>Priorité</b> : P 1
<b>Objet de la visite</b>	: visite approfondie		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
<p><u>Itinéraire de la visite</u> :</p> <p>Depuis l'accès principal jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en traversant la zone remise en état, et en longeant la bande transporteuse reliant le site d'extraction à l'installation de traitement des matériaux.</p> <p><u>Zones inspectées</u> :</p> <p>Ancienne zone exploitée, zone en cours d'exploitation et installation de traitement, de stockage et de déstockage de matériaux (routier et fluviale) ainsi que les divers locaux (bureau, toilettes, vestiaires, espace de repos et réfectoire).</p>			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
<p>La première exploitation de matériaux sur le site remonte à 1987.</p> <p>L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'installation de traitement des matériaux est couverte et bardée latéralement, les bandes transporteuses sont couvertes,</li> <li>- les pistes sont arrosées à partir d'une installation fixe, l'eau est traitée et recyclée (consommation divisée par 10):</li> </ul> <p>L'entreprise emploie à ce jours 20 salariés; il existe un délégué du personnel sur le site, il n'y a pas de CHSCT.</p> <p>L'établissement est équipé de douches, WC, vestiaires, réfectoire et salle de repos (à noter qu'il n'y a pas de personnel féminin sur le site).</p> <p>Il y a en permanence au moins un secouriste sur le site, il existe trois armoires à pharmacie complètes situées au bureau, au réfectoire et à la bascule; les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail sont affichés en évidence aux mêmes endroits.</p> <p>Les horaires de fonctionnement vont de 6h à 20h, en deux postes, du lundi au jeudi, et le vendredi de 8h à 15h.</p>			
<b>Evolutions prévisibles</b> ( <i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....</i> )			
<p>Il est prévu une extension au nord, sur environ 100 hectares, pour une durée de 25 ans; la maîtrise foncière est acquise, une partie en tant que propriétaire des terrains, et pour le reste sous couvert d'un contrat de forage.</p> <p>Le dossier est terminé et doit être déposé sous un mois.</p>			

<b>Résultats de la visite d'inspection</b>	
<b>Description sommaire du déroulement de la visite</b> (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)	
<p>- <u>Sujets évoqués</u></p> <p>Commentaires des fiches d'écart et de remarques établies à l'issue de la visite, informations sur l'opération nationale 2008 relative à la sécurité dans l'utilisation des véhicules sur piste.</p> <p>- <u>Documents consultés</u></p> <p>DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (analyses d'eau, relevé des piézomètres, extincteurs, bruits, poussières, appareils de levage) et de prévention - document de suivi de l'extraction justifiant de la profondeur atteinte et des distances par rapport aux berges et au périmètre autorisé (drague équipée d'un échosondeur et de deux télémètres)</p> <p>- <u>Autres remarques</u></p> <p>Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 18 août 2008.  Les travailleurs isolés sont équipés de radio PTI .  En 2007, trois employés ont été légèrement blessés dans le cadre de leur travail (pas d'arrêt de travail)</p>	
<b>Conclusions de l'Inspection</b> (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]	
<p>Exploitation bien tenue et bien gérée  Très bonne connaissance des dispositions réglementaires applicables.</p> <p>Une lettre de remarques a été envoyée à l'exploitant, les observations formulées ont été prises en compte, assorties, pour certaines d'un échéancier que j'ai validé.  Une lettre de conclusion de l'inspection en ce sens est proposée le 21 avril 2008.</p>	
<b>Personnes rencontrées</b> [noms, fonctions, ... ]	
<p>Jacques CECCALDI PDG de la société  Joël BILDGEN directeur technique  Noël MAILLET chef de carrière  Eric MOTIE adjoint au responsable foncier environnement</p>	

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection	
N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
	Un écart avait été relevé lors de la dernière visite, il a été soldé.
	Les observations formulées en 2007 ont été prises en compte par l'exploitant.