

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84-	Subdivision de: AVIGNON NORD n°1	Date: 15 Mai 2006
Inspecteurs	J. BUEMY-MOREL		
Exploitant	Perceol MAIGNE - Alain CLOP - M. DUFAUT	Code GIDIC	: 064. 411
Site inspecté	Ragnal et Rogueuvre - usine de Camaret (84850)	A ou D	: A
Activité	Agréalimentaire - fabrication de raviolis et plats cuisinés	Priorité	: P2
Objet de la visite	visite annuelle avec sur l'alimentation et le réjet des eaux.		

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

- Reprise depuis 3 ans d'un site de NESTLE (ex BUTONI) par une société indépendante du Sud-Ouest de l'agroalimentaire.
- Site lié par son activité (fourniture en matières l^{ie} et vapeur - tomates) à l'usine voisine de transformation de tomates du CABANON, qui vient d'être reprise par une société chinoise.
[la dimension des cadres est extensible]
- Changement de marque (BUTONI → ZAPETTI) lié à la vente du site par Nestlé: l'enjeu est de pouvoir au moins maintenir la part de marché existante, par le biais des grandes surfaces - d'où une campagne publicitaire lourde au niveau national pour exalter la nouvelle marque "ZAPETTI".

Contexte environnemental et socio-économique

- Objectif actuel de maintenir à 45 000 t/an la fabrication actuelle: objectif atteint de 2003 à 2005 - prévu en 2006
- Investissement limité à la maintenance courante
- Le contact par ~~pass~~ l'exploitant avec le gestionnaire du captage AEP en amont des puits alimentant le site (sur l'Agglo) a confirmé qu'en cas de pénurie d'industriel passera en second, d'où l'intérêt de réduire au mieux la consommation d'eau.
[la dimension des cadres est extensible]
- Pour les eaux de refroidissement des efforts ont été menés par l'établissement: il faut qu'ils se poursuivent en particulier sur la tour STAIR - les moyens de comptage en place permettent de bien appréhender les différentes consommations.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,...)

- L'établissement est tributaire de l'usine voisine du CABANON pour ses besoins en vapeur.
- de la STEP communal pour le traitement secondaire de ses rejets aqueux.
- Vue les coûts induits, une étude est en cours sur ces 2 points pour réviser les conventions passées, en envisageant des moyens autonomes.
- une déclaration est en cours pour une chaudière au gaz est possible d'ici fin 2006
[la dimension des cadres est extensible]
- en cas de traitement autonome des rejets aqueux, il a été prévu un rejet dans l'Agglo (à environ 500 m) plutôt que dans la Mayne.
- visites: sur les 3 puits d'alimentation (comme à R&R et le CABANON) dans les rives de l'Agglo, la station de pompage et le château d'eau (2x20 m³).
ou le puits "amont"

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

Sujets évoqués

Alimentation en eau de l'établissement

Rejets aqueux

[la dimension des cadres est extensible]

Documents consultés

Documents ci-joint par l'alimentation en eau

[la dimension des cadres est extensible]

Résultats autoréglés "eau" de NAD 2006 : 99.4% de conformité en NES des 2 ans de fonctionnement de pompe

Lieux visités

les 3 puits - le puits amont

[la dimension des cadres est extensible]

Autres remarques

les installations de traitement des rejets aqueux sont performantes et normalement fiables

Conclusions de l'inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales)

Site bien conçu et bien équipé

Pour les cause de renforcement des investissements pour leur réduction sont à priori nécessaires

L'exploitant actuel vise à avoir sa nouvelle marque afin de maintenir son marché, avant d'envisager le développement.

[la dimension des cadres est extensible]

Les investissements sont de ce fait réduits à la maintenance nécessaire des installations.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

- M. Pascal NAIGNE Directeur

- M. Alain LLOP Responsable du service technique

[la dimension des cadres est extensible]

- M. DUFAUT Maintenance

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? - évolution ?)
1	inspection du 15/06/2005 - Soldée
2	inspection du 15/06/2005 - Soldée
3	inspection du 15/06/2005 - étude technico-économique : voir fiche n° 2 inspection du 15/05/06
4	inspection du 15/06/2005 - consigne : voir fiche n° 3 inspection du 15/05/06