

## FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : ROUSSELOT

Site inspecté : L'ISLE SUR LA SOLOGNE

Date de l'inspection : 21/11/2006

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Signature de l'inspecteur

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

F. MARTIN

Directeur Seine

Remarques de l'inspecteur :

1) Les rejets de la station d'épuration doivent respecter les seuils fixés en concentration et en flux dans l'arrêté d'autorisation du 19 février 96 quelle que soit la qualité de la matière première.

2) Le bilan décennal fait en 2005 laisse apparaître que les rejets M36.A2C, M36.BC et 2564 soumis à déclaration ne sont pas conformes à ce qui est dans l'arrêté d'autorisation. Il faut donc déclarer les modifications à la Préfecture.

3) Lorsqu'un accident se produit, dans un premier temps il faut nous le déclarer, mais ensuite il faut nous informer des mesures prises pour que cela ne se reproduise plus. J'attends toujours la retour d'expérience sur les incidents des 2 mai et 30 octobre 2006.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Une demande de régularisation sera transmise à la Préfecture au ce sens (fait le 4/12/06)

Un rapport de clôture sera transmis (fait le 23/11/06)