

FICHE DE CONSTATS (PROVISOIRE)

Exploitant : LafargeHolcim Ciments

Lieu de constat : Carrière de La Malle à Septèmes-les-Vallons

DATE DE L'INSPECTION : 10 JUIN 2020

Prendre en compte uniquement les constats ICPE

CONTEXTE : PANDEMIE DE COVID-19

*Deux grilles de support de visite d'inspection sont jointes à la VI :**- ICPE : action nationale Surveillance environnementale des poussières**- IT : action régionale Explosifs*

| N° | Prescription contrôlée : | Constats : | NON CONFORME | SUSCEPTIBLE DE MED |
|----|--|--|---|-------------------------------|
| | Art. 9 Titre Explosifs du RGIE Les produits détériorés, suspects ou périmés doivent être remis au fournisseur ou détruits conformément à ses indications. | Le dossier de prescriptions (DP) <i>Explosifs</i> de l'exploitant mentionne p.24 qu'« ils doivent impérativement être détruits ». [La priorité est de les remettre au fournisseur (EPC).] | X | |
| | Suites : <u>Mise à jour du dossier de prescriptions (DP) Explosifs le 12/06/2020 par Kamel DIAN</u> • p.24 qu'« ils doivent impérativement être détruits » => remplacé par « Les produits détériorés, suspects ou périmés doivent être remis au fournisseur conformément à ses indications. » | | Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires : | Oui Non Oui Non Oui Non |
| | | | | |
| | | | | |

| N° | Observations/Constats : | PRESCRIPTION INADAPTÉE | SUITES DONNÉES |
|----|---|---------------------------|----------------|
| | <p>1) IT Explosifs</p> <p>⑩ DP Explosifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - plusieurs prescriptions du DP doivent être reformulées (manque de clarté : ex. tirs de relevage, chute depuis un gradin,...) - <u>Mise à jour du dossier de prescriptions (DP) Explosifs le 12/06/2020 par Kamel DIAN</u> <p>En cas de tir de relevage, le responsable de tir procèdera à une inspection détaillée du front de taille sous lequel les artificiers doivent travailler. En fonction de son état, il fera procéder à une purge des blocs susceptibles de tomber avant d'envoyer les opérateurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> - définir les fonctions de « chef de tir », « responsable de tir », ou le cas échéant ne conserver que le terme de « boutefeu ». - <u>Mise à jour du dossier de prescriptions (DP) Explosifs le 12/06/2020 par Kamel DIAN</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsable de tir : Personne qui a en charge : la réception, l'accompagnement des explosifs, leur mise en œuvre dans les trous de mines, la réalisation du plan de tir, la mise en place des gardes issues. Il est le garant de la sécurité pendant les opérations des tirs de mines. Il assure le suivi des documents administratifs associés aux explosifs. Il est titulaire du permis de tir. ✓ Boutefeu : c'est la personne qui actionne la clef de l'exploseur ou le ROBIS (déclenchement du tir à distance) pour la mise à feu du tir sur ordre du responsable de tir. Il est aussi titulaire du permis de tir. ✓ Les fonction de Responsable de tir et de boutefeu sont identifiées sur le plan de tir et peuvent être occupées par la même personne. - reprendre en clair dans le DP l'art. 24 du titre Explosifs, à savoir : « Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue. » - <u>Mise à jour du dossier de prescriptions (DP) Explosifs le 12/06/2020 par Kamel DIAN</u> <p>Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir (à augmenter s'il reste des fumées), aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.</p> <p>⑩ Rendre cohérents le DSS et le DP Explosifs pour le(s) périmètre(s) d'isolement des UMFE (qui doivent être conformes à l'AM du 12/12/2014 relatif à la rubrique ICPE n°1310).</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Mise à jour du DSS le 12/06/2020 par Kamel DIAN</u> <p>Risque « Lors d'un tir » => Respect de la limite des 100 m avec seulement 5 personnes et un engin d'exploitation si UMFE</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| | | | |
| | <p>2) ICPE Surv. environnementale des poussières</p> <p>⑩ Faire confirmer par le prestataire Bureau Veritas que les mesures des retombées atmosphériques totales portent bien sur la somme des fractions solubles et insolubles. Leur demander de l’indiquer dans leurs rapports.</p> <p>- <u><i>Ci-dessous la réponse mail de monsieur Damien PECQUET, Responsable d’opérations Perf HSE BUREAU VERITAS</i></u></p> <p>« Je confirme que les analyses sont bien réalisées sur les deux fractions. Cela n’est effectivement pas précisé dans les rapports. Voici ci-joint le rapport 2019 Carrière en R3 avec l’ajout des bordereaux d’analyses laboratoire où il est précisé l’analyse des deux phases. »</p> | | Réponse satisfaisante |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FICHE DE CONSTATS (COMPLEMENTAIRE A CELLE DATEE DU 11/6/2020)

Exploitant : LafargeHolcim Ciments

Lieu de constat : Carrière de La Malle à Septèmes-les-Vallons

DATES DE L'INSPECTION : 10 JUIN 2020 (A DISTANCE, DOCUMENTAIRE), ET 22 SEPTEMBRE 2020 SUR SITE

CONTEXTE : PANDEMIE DE COVID-19, AVERSES ORAGEUSES (LE 22/9)

Thème de la visite d'inspection (partie ICPE) : action nationale Surveillance environnementale des poussières

| N° | Prescription contrôlée : | Constats : | NON CONFORME | SUSCEPTIBLE DE MED |
|----|--|--|---|---------------------------------|
| 1 | Article 19.7 de l'AM du 22/9/94 modifié relatif aux exploitations de carrières : « L'objectif à atteindre est de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante... » | Les résultats 2020 de l'empoussièrement sont exprimés en moyenne annuelle (non glissante), sans pour autant remettre en cause leur conformité (à confirmer). | X | |
| | Suites : Le sous-traitant « Bureau Veritas » a modifié les 2 premières synthèses trimestres 2020 en incluant une moyenne glissante et a bien pris en compte la remarque. => Fait le 30 septembre 2020 | | Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires : | X Oui Non Oui Non Oui Non |
| 2 | Article 19.7 de l'AM du 22/9/94 : « Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Le respect de la norme NF X 43-014 (2017) dans la réalisation de ce suivi... » | Pour au moins une jauge de mesure des poussières (n°3), le prélèvement ne s'effectue pas à une hauteur comprise entre 1,50 et 2 mètres. Il est demandé à l'exploitant de faire attester de la conformité du dispositif de suivi à la norme NF X 43-014. | X | |
| | Suites : Le sous-traitant « Bureau Veritas » a remplacé le support du point numéro 3 par un support conforme hauteur 1,73 mètre. Le sous-traitant a aussi vérifié les autres points de surveillance ils sont tous conformes. => Fait le 25 septembre 2020 | | Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires : | X Oui Non Oui Non Oui Non |
| | | | | |
| | Suites | | Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires : | Oui Non Oui Non Oui Non |

| N° | Observations/Constats : | | PRESCRIPTION INADAPTÉE | SUITES DONNÉES |
|----|-------------------------|--|---------------------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |