

Unité inter-départementale des Alpes du Sud  
84, rue des Artisans, ZI Saint-Joseph  
04100 MANOSQUE

Marseille, le 30/09/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20/09/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **SANOFI CHIMIE**

45 chemin de Météline  
BP 15  
04200 Sisteron

Références :  
Code AIOT : 0006400839

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/09/2022 dans l'établissement SANOFI CHIMIE implanté 45, chemin de Météline BP 15 04200 SISTERON. L'inspection a été annoncée le 20/09/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Suite à la remise du rapport de fin de travaux transmis par l'exploitant, la visite devait permettre d'aboutir au constat de la réalisation des travaux et à la clôture de la procédure de cessation sur la zone SUD du site de Valernes.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SANOFI CHIMIE
- 45, chemin de Météline BP 15 04200 SISTERON
- Code AIOT : 0006400839
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut

Le site de SANOFI Sisteron est spécialisé dans la fabrication de cinq principes actifs, et impliqué dans le pôle de compétitivité mondial « Orphème » consacré aux maladies orphelines et aux pathologies émergentes.

La spécificité de l'usine de Sisteron, qui fait partie des 3 sites de production les plus importants pour Sanofi en France, réside dans la complémentarité des deux activités :

- Le développement (R&D) des procédés chimiques qui met au point et transpose, à l'échelle industrielle, les procédés de fabrication des molécules issues de la recherche du groupe.
- La production des quantités de principes actifs livrés ensuite aux autres sites du groupe pour conditionnement et distribution.

Le site de Valernes et un site exploité jusqu'à la fin des années 1975 à fin de stockage et de brûlage de certains déchets du site de Sisteron (DIB, déchets dangereux...). Deux zones Nord et Sud sont distinguées du fait de la différence d'activité historique, et de la différence de typologie de pollution, et de sa mobilisation. Pour ces deux zones, la stratégie de remédiation et les calendriers associés sont différents, ce qui justifie un traitement différencié d'un point de vue technique et administratif.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Sites et sols pollués, site de Valernes, Zone SUD.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;

- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Remarques issues de l'inspection du 02/07/2021	Autre du 02/07/2021	/	Sans objet
2	Visite de site	Code de l'environnement du 20/09/2022, article L.511-1	/	Sans objet
3	Procédure administrative cessation Valernes Zone Sud	Code de l'environnement du 20/09/2022, article R.512-39-3	/	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a fourni les éléments essentiels permettant d'envisager une clôture rapide de la procédure de cessation de la zone Sud et d'envisager pour cette zone une sortie du périmètre ICPE, et une réutilisation à d'autres fins, sous réserve des servitudes d'utilité publique qui seront définies. L'inspection et l'exploitant se sont mis d'accord sur les attendus en termes de procédure, et de calendrier afin d'aboutir à la clôture administrative et technique de la cessation.

Concernant la zone Nord, un travail de clarification reste à mener en collaboration entre l'exploitant et l'inspection, considérant l'ancienneté des derniers arrêtés préfectoraux, et l'évolution de la situation, des connaissances, et des méthodologies en matière de gestion des sites et sols pollués.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Remarques issues de l'inspection du 02/07/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> Autre du 02/07/2021
<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Sites et sols pollués
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Transmettre le rapport de fin de travaux concernant les actions mises en oeuvre sur le site de Valernes (Zone Sud).</li><li>- Transmettre l'EQRS relative au site de Valernes à l'inspection (EQRS de 2018).</li><li>- Cadenasser les piézomètres du site de Valernes conformément aux préconisations du point 5.13.2 de la norme NF X31-614.</li></ul>
<b>Constats :</b> L'exploitant a transmis l'ensemble des documents attendus. En particulier il a pu fournir le rapport de fin de travaux présentant les travaux de dépollution réalisés, leur conformité avec les travaux prévus par le plan de gestion (en particulier quantité de terres excavées en fonction des zones impactées), ainsi que l'analyse des risques résiduels. Les documents transmis fournissent les données nécessaires pour aboutir à la clôture de la procédure de cessation (cf constat n°3 du présent rapport).  Les constats 1 à 5 de l'inspection du 02/07/2021 sont considérés comme clos.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 2 : Visite de site**

<b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 20/09/2022, article L.511-1
<b>Thème(s) :</b> Autre, Sites et sols pollués
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> <p>Le site de Valernes "Zone Sud" est placé dans un état conforme à ce que présente de dossier de récolement des travaux réalisés par la société AECOM (AIX-RAP-20-11861G - 29 mars 2022).</p>
<b>Constats :</b> L'inspection a pu contrôler que le site et en particulier la zone SUD est placé dans l'état défini par le dossier de fin de travaux. Cette zone est clairement délimitée et clôturée, et les zones excavées ont été remblayées pour retrouver la topographie du terrain naturel avant exploitation. Les piézomètres de contrôle de la nappe sont à ce jour toujours présent et opérationnels (3 piézomètres).
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 3 : Procédure administrative cessation Valernes Zone Sud**

<b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 20/09/2022, article R.512-39-3
<b>Thème(s) :</b> Autre, Sites et sols pollués
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> La Zone Sud du site de Valernes a fait l'objet d'une démarche de remédiation de la pollution due aux activités passées du site (stockage et brûlage de déchets). Différentes études ont permis d'aboutir à un plan de gestion déterminant une liste d'action à réaliser pour retirer notamment les sources de pollution concentrées. L'ensemble des travaux de dépollution ont été réalisés, et ont été suivis par la réalisation d'une analyse des risques résiduels permettant de déterminer l'état final du site et les contraintes engendrées par la pollution éventuelle résiduelle. L'exploitant a fourni un rapport de récolement des travaux vis-à-vis du plan de gestion, permettant de préciser d'une part que les travaux ont été réalisés conformément au plan de gestion et de présenter les résultats des analyses de risques résiduels et des dernières campagnes de mesure de qualité des eaux souterraines. Il convient désormais de finaliser la procédure de cessation, en mettant en oeuvre les dernières étapes de la procédure "cessation d'activité".
<b>Constats :</b> Le site de Valernes est découpé en deux zones distinctes: - une zone dite "Nord" sur laquelle le processus de remédiation reste en place considérant les analyses actuelles et la poursuite nécessaire du traitement des résurgences de la nappe notamment. - une zone dite "Sud" sur laquelle porte le rapport de récolement précité et sur laquelle l'ensemble des travaux de remédiation ont été réalisés conformément au plan de gestion.  Il convient désormais de clarifier la situation administrative de ce site, ancien, classé ICPE, considérant que les textes administratifs précédents ne font pas nécessairement de distinction entre les deux zones, qui en termes de typologie de pollution, ne sont pas similaires et qu'il convient donc de gérer de manière distincte.  La proposition de l'inspection des installations classées est la suivante: - concernant la zone Nord, il convient de clarifier la situation, les prescriptions applicables, les travaux déjà réalisés par l'exploitant, et les attentes résiduelles à ce jour. L'exploitant doit transmettre un dossier de synthèse concernant les attendus réglementaires, l'historique de travaux, de surveillance, la situation actuelle du site et les actions toujours en place. - concernant la zone Sud, il convient de clôturer le processus de cessation. Pour ce faire, l'exploitant devra fournir l'attestation prévue au R.512-39-3 au Préfet et à l'inspection des installations classées. Sous réserve de l'absence de remarque du Préfet, cette attestation vaudra clôture de la procédure de cessation (même si le Préfet garde la possibilité d'imposer des prescriptions complémentaires à tout moment sur une ancienne ICPE, même à l'issue de la procédure de cessation). Toutefois, en parallèle, vu les résultats de l'analyse des risques résiduels et les orientations des documents d'urbanismes, l'exploitant devra transmettre une proposition de servitude d'utilité publique. Un arrêté préfectoral complémentaire pourra venir clarifier la situation administrative et en particulier opérer la distinction entre la zone SUD pour laquelle la remédiation et la cessation seront considérées comme terminées, et sur laquelle des SUP seront définies et la zone nord sur laquelle les opérations de dépollution, et de surveillance se poursuivent.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet