

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 13	Subdivision de : ARLES	Date: 28/11/2007
Inspecteurs	: François MASSON-FAUCHIER		
Exploitant	: LINPAC PLASTICS PROVENCE		
Site inspecté	: TARASCON	Code GIDIC	: 064.00886
Activité	: Fabrication de barquettes alimentaires en polystyrène	A ou D	: A
Objet de la visite	: Visite approfondie Etude de réduction des COVNM	Priorité	: P1

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

- Fabrication de barquettes alimentaires en polystyrène expansé.
- L'atelier de fabrication est composé de 10 thermoformeuses et 4 extrudeuses.
- Travail en 5 postes de 23 personnes (360 jours).
- Inspection des moyens de lutte contre l'incendie.

Contexte environnemental et socio-économique

- Le contexte actuel est très difficile. Un 2^{ème} plan de licenciement est en cours pour 29 emplois sur 159.
- 3 thermoformeuses et une extrudeuse sont en cours de démontage pour être emmenées vers le Brésil et la Russie.
- Le marché est en nette diminution.
- Les prix sont à la baisse (-30 %) ---> concurrence.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....)

- Pas ou peu d'évolutions à court termes.
- La recherche sur des nouveaux produits est en cours, moins consommateur d'énergie et de gaz pour l'expansion.
- Un broyeur pour plastiques durs va être installé pour recycler ces déchets durs (145.000 €).

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite

- Sujets évoqués (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- L'étude technico-économique sur la réduction des COV.
- Les mesures prises lors des alertes ozones (PPA).
- Moyens de lutte contre l'incendie.
- Exercices incendie.

Documents consultés

- Définition des zones ATEX.
- Registre déchets et BSDI
- Les 7 poteaux d'incendie sont contrôlés annuellement (débit, pression).

Lieux visités

- Hall de thermoformage et d'extrusion.
- Hangars de stockage produits finis et semi-finis.
- Local de charge d'accumulateurs de chariots élévateurs.

- Autres remarques

- Stock de palettes trop près du bardage des hangars de stockage.
- Le bilan PPA 2007 a été remis (1 alerte niveau 1 renforcée).

Conclusions de l'Inspection (*appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales*)

- Cet établissement connaît des problèmes économiques importants (plan de licenciement en cours).
- L'étude technico-économique réclamée par l'APC du 7 mars 2007 a été finalisée, elle doit être adressée au préfet, accompagnée d'un commentaire de l'exploitant indiquant les difficultés qu'il rencontre pour mettre en œuvre l'incinération des COV. (Estimation des rejets de COV environ 200 T/an).

Personnes rencontrées (*noms, fonctions,...*)

- Madame SALAH Viviane, responsable "Hygiène et Sécurité".

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection visite précédente du 7/09/2006

N° fiche	Commentaires (soldée ?-évolution ?)
1	Soldée (étude technico-économique)
2	Soldée (mesures d'urgence ozone à mettre en place)
3	Soldée (nettoyage bassin de rétention eau incendie).