

## FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : CABOT

Site inspecté : BERRE L'ETANG

Date de l'inspection : 14/12/2006

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Signature de l'inspecteur

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

A. RAFFIN

Resp. HSE



Remarques de l'inspecteur :

Remarque n° 1 :

Formaliser en procédure intégrée au système qualité  
les diagrammes décrivant les actions à mener en  
cas de dysfonnement des seuils de 1000 UFC/P et  
100000 UFC/P.

Commentaires de l'exploitant

(suites envisagées, actions curatives et  
correctives avec leurs délais d'application):

Formalisation de la procédure pour le  
12/01/07. Envoi de cette dernière à la  
Dirige des rédactions.