

Unité départementale des Bouches du Rhône  
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence  
30, Rue Albert Einstein  
Bâtiment G - CS 90448  
13592 - AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

Aix-en-Provence, le 11 mars 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 24/01/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **Orion Engineered Carbons**

Route Départementale 21F  
BP 98 Les Grands Champs  
13130 BERRE L ETANG

N° AIOT : 0006401011

(référence à rappeler dans toute correspondance)

Références : D-0290-AIX-2022

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/01/2022 dans l'établissement Orion Engineered Carbons implanté Route Départementale 21F BP 98 Les Grands Champs 13130 BERRE L ETANG. L'inspection a été annoncée le 11/01/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'objet de la visite est de vérifier le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 septembre 2021.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Orion Engineered Carbons
- Route Départementale 21F BP 98 Les Grands Champs 13130 BERRE L ETANG
- Code AIOT dans GUN : 0006401011
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : non

La société ORION ENGINEERED CARBONS exploite une installation de fabrication de noir de carbone.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- recollement de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 septembre 2021 ;

- visite des installations.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Propreté du site	Arrêté Préfectoral du 15/01/1998, article 20	/	

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Poteau incendie	AP de Mise en Demeure du 17/09/2021, article 2	/	
Bassin de collecte	AP de Mise en Demeure du 17/09/2021, article 1	/	

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les prescriptions de la mise en demeure du 17 septembre 2021 sont respectées le jour de l'inspection objet du présent rapport.

Par ailleurs, l'inspection de l'environnement a constaté une non conformité relative au stockage des déchets sur le site. L'exploitant s'est engagé à nettoyer la zone de stockage des déchets et à sensibiliser de nouveau son personnel sur ce sujet. Ce point sera vérifié lors d'une prochaine visite d'inspection.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Poteau incendie

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 17/09/2021, article 2
<b>Prescription contrôlée :</b> La société ORION ENGINEERED CARBONS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 62 de l'arrêté préfectoral du 05 janvier 1998 en mettant en service deux poteaux incendie conformes aux normes en vigueur au plus tard le 30 septembre 2021.
<b>Constats :</b> Le site dispose des poteaux incendie requis.
<b>Observations :</b> L'exploitant déclare faire réaliser les tests de débit des poteaux incendie lors de l'arrêté de l'installation prévue à partir de février 2022.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**Nom du point de contrôle :** Bassin de collecte

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 17/09/2021, article 1
<b>Prescription contrôlée :</b> La société ORION ENGINEERED CARBONS est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 23 de l'arrêté préfectoral du 05 janvier 1998 en réalisant l'étanchéification du bassin de collecte des eaux susceptibles d'être polluées au plus tard le 30 septembre 2021.
<b>Constats :</b> Le bassin de collecte des eaux susceptibles d'être polluées est étanche. Il n'y a pas d'exutoire vers le milieu naturel, les eaux sont pompées du bassin de collecte pour être évacuées vers la filière d'élimination appropriée.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**Nom du point de contrôle :** Propreté du site

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/01/1998, article 20
<b>Prescription contrôlée :</b> L'ensemble du site devra être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence.
<b>Constats :</b> Des déchets (emballages, métaux) sont présents au fond du site, en dehors des bennes dédiées à cet effet.
<b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites