

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 13	Subdivision de : ARLES	Date: 15 juin 2007
Inspecteurs	: DEMARS FRANCK		
Exploitant	: Société d'Exploitation Port TELLINES (SETP)		Code GIDIC : 064.1051
Site inspecté	: Silo quai des Tellines 13230 Port Saint Louis du Rhône		A ou D : A
Activité	: Silo à céréales à plat		Priorité : P2
Objet de la visite	: <i>Titre III Pollution des eaux; Titre IV Air odeurs; Titre VII Risques de l'arrêté d'autorisation d'exploiter n°97-138/104-1996A</i>		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<p>L'installation est constituée de 1 silo à plat comportant 5 cases pour un stockage maximum de 22 000 m³. l'arrêté d'autorisation d'exploiter n°97-138/104-1996A a été délivré le 10 juin 1997.</p> <p>Le silo a été totalement détruit par une tornade en 1999. Au cours la reconstruction les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 ont été prises en compte. L'activité du silo a repris en octobre 2000.</p> <p>une mise en demeure et un procès verbal ont été dressés à l'encontre de l'exploitant en octobre 2002 pour non respect des articles 22 et 24 de l'arrêté du 29 juillet 1998 concernant le dépoussiérage et les conditions d'ensilage. Une nouvelle visite de l'installation en septembre 2003 a conclu que l'exploitant avait pris les dispositions nécessaires afin de supprimer et d'empêcher le renouvellement des dysfonctionnements constatés.</p>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>Le site est exploité par la Société d'Exploitation Port TELLINES (SETP) constituée de 5 personnes. Les installations appartiennent à 5 CCI de Bourgogne c'est un établissement public administratif. L'établissement va être prochainement racheté par un groupe de céréaliers de Bourgogne en SICA</p>			
Evolutions prévisibles			
<p>une nouvelle demande d'autorisation est prévue pour la construction d'un silo verticale pour un volume 50 000 m³ de sur la même parcelle que le silo existant.</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

✦ Sujets évoqués

- Procédure et suivie du dépoussiérage
- Entretien et fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie
- Procédure d'intervention et coordination avec les services incendie
- Complément de l'étude de danger
- Convention avec le PAM pour le traitement des eaux de ruissellement
- Stockage des liquides susceptible de créer une pollution des eaux

✦ Documents consultés

- Procédure de fonctionnement
- Rapport de surveillance des installations électriques

✦ Lieux visités

- Le silo

✦ Autres remarques

- Néant

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales)

l'établissement est globalement bien tenu les prescriptions imposées par arrêté d'autorisation concernant les moyens techniques liés au fonctionnement et à la sécurité de l'installation sont bien suivies.

la gestion administrative des consignes de sécurité, la vérification des installations de protection contre la foudre, les procédures d'intervention pour la gestion des situations d'urgence laisse à désirer.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Monsieur WYCKAERT Directeur d'exploitation

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
	NEANT