

Document non publiable sur Internet

## FICHE DE REMARQUES

Exploitant: **SA. PROVENCALE** Site inspecté: **CANDECON** Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection: **5 juin 2007**.  
 En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

Remarques de l'inspecteur :

- 1- Position, pour fin 2007, le périmètre de la partie belonché des motifs parage.
- 2- Harnais, tenu en registre de contrôle annuel.
- 3- Poursuivi audit de PREVENCOM sur l'installation des route.
- 4- Poursuivi contrôles régulier de l'installation (registre de ---)

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Signature de l'inspecteur

Représentant de l'exploitant

**PROVENCALESA**

Carrière de Candelon

Près de Brignoles (83)

Commentaires de l'exploitant : Les 08/08/07, actions curatives et des travaux de nettoyage de la partie Belonché du fond sont effectués comme convenu. fin 2007

Le contrôle des harnais a été mis en place

Une visite de prévention a eu lieu le 16.5.2007 pour la mise en conformité de l'installation quai et and

Dans le cadre de la visite technique et du site par prévention il a été pris en compte l'installation des graviers and

0494592105