

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Subdivision de : Alpes du sud	23/03/2007
Inspecteurs	:Patrick GALVAIN		
Exploitant	:BPB PLACO		
Site inspecté	:LAZER	Code GIDIC	: 064.01233
Activité	:Extraction de gypse	A ou D	:A
		Priorité	: P1

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

Le site B vient d'être achevé. En attendant de passer sur le site A qui correspond à un regroupement de deux fronts l'exploitant procède à une extension de la zone C.

Contexte environnemental et socio-économique

La fourniture de gypse pour l'usine de Chambéry est primordial.
Une nouvelle étude archéologique est en cours sur le site A

L'effectif est de 6 personnes avec les chauffeurs. PLACO soustraite l'exploitation à la Ste Guérin qui soustraite le minage à la Ste Simeco.

Evolutions prévisibles

Des aménagements ont été réalisés sur le site de la gare pour acheminer le gypse par wagon à l'usine de Chambéry.

Résultats de la visite d'inspection**Description sommaire du déroulement de la visite** (*sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...*)

- Sujets évoqués

Traitement d'un incident de tir survenu en 2006.Changement de Ste consécutive à cet incident

Consignes mises à jour

Conclusions de l'Inspection

Travaux d'améliorations (recouvrement de la piste d'accès) pour limiter l'envol de poussières