

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de : Avignon 4	Date: 29 novembre 2007
Inspecteur	: Gilbert POULENARD		
Exploitant	: S.M.V. Delorme		
Site inspecté	: Orange "Le Bois Feuillet", <u>parcelles n° 925 et 926</u>		Code GIDIC : 064. 1244
Activité	: carrière de roche massive - sables siliceux		A ou D : A
Objet de la visite	: visite approfondie		Priorité : P 2
			Référ. courrier : SS1531

Présentation du site inspecté**Description succincte des installations inspectées**Itinéraire de la visite :

Depuis l'accès jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en traversant les zones remises en état, et en longeant la clôture qui entoure le site.

Zones inspectées :

Ancienne zone exploitée, zone en cours d'extraction et zones remises en état, ainsi que les divers locaux (bureau, toilettes, vestiaires et espace dédié aux repas).

Contexte environnemental et socio-économique

La première exploitation de matériaux sur le site remonte à 1979.

L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:

- un merlon en terre de 2 mètres de hauteur a été réalisé afin de réduire le bruit en direction du voisinage à l'ouest,
- le matériel utilisé (1 pelle hydraulique et 2 dumpers) est récent (2001),
- la remise en état des zones exploitées tient compte de l'environnement du site.

L'entreprise emploie 3 salariés sur le site, dont 2 uniquement lors des campagnes d'extraction, soit 3 à 4/an .

L'établissement est équipé d'un lavabo, d'une douche, d'un WC, de deux vestiaires et d'un local servant de réfectoire, situés sur le site d'extraction voisin (parcelle 947, mitoyenne des parcelles 925 et 926).

Il y a deux extincteurs (bureau et stockage de GO), et toujours au moins un secouriste sur le site.

Il existe une trousse à pharmacie située dans le bureau attenant à la bascule, les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail sont affichés en évidence au même endroit.

Les horaires de fonctionnement sont de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,...)

Pas de projet à moyen terme pour ce qui concerne l'exploitation.
Un système d'arrosage des pistes devrait être installé en 2008

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Commentaires des fiches d'écart et de remarques établies à l'issue de la visite.

- Documents consultés

DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (extincteurs, bruits, électricité) et de prévention, document relatif à la mise en œuvre des explosifs (plan et permis de tir, certificat d'acquisition).

- Autres remarques

Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 14/06/2009.

Aucun accident relevé en 2006.

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Exploitation tenue de manière correcte, et gérée convenablement.

L'exploitant a une connaissance satisfaisante des dispositions réglementaires applicables.

Une lettre de remarques a été envoyée à l'exploitant, les écarts et observations formulés ont été pris en compte, assortis, pour certains d'un échéancier que j'ai validé.

Une lettre de conclusion de l'inspection en ce sens est proposée le 30/11/2007.

Personnes rencontrées [noms, fonctions,...]

Bruno DELORME, PDG de la société et directeur technique,
Jean-Pierre ANDRE, chef de carrière.

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
	Pas d'écart relevé lors de la dernière visite
	Les observations formulées en 1999 ont été prises en compte par l'exploitant.