

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection (avant fin août 2006)

Exploitant : SABLES DE MONTMOU	Site inspecté : MORNAS	Date de l'inspection : 26/07/2006
L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection		
Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature BREISSON Laurent, Directeur Technique		
Remarques de l'inspecteur : ENVIRONNEMENT : AP du 17 mars 2005 - Accès : L'ensemble du site est sécurisé et clôturé. Néanmoins il conviendrait de renforcer l'interdiction en posant des blocs d'enrochement au niveau de la piste DFCI - Contrôles acoustiques : L'article 14.4 de l'arrêté prescrit une mesure des niveaux sonores (carrière et installation) dès le début de l'exploitation. Or aucun relevé n'a pu m'être présenté. Faire le point et me préciser la date de la campagne de mesures - Bornage : Le plan annuel fourni en début d'année fait apparaître uniquement les nouvelles bornes posées dans le cadre de l'extension de la carrière. Le contrôle de la présence des bornes anciennes sur le périmètre de l'exploitation doit être réalisé avec mise à jour du plan précité - Conduite de l'exploitation : La réalisation des fronts supérieurs répond aux dispositions prévues notamment dans l'étude de stabilité et qui ont été reprises dans l'arrêté d'autorisation. Des merlons en pied de fronts, sur le carreau de la carrière, ont été réalisés pour la sécurité. Une vigilance accrue devra être maintenue sur le site.		
Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application): - Mise en plan de Mars d'enrochement entre la piste DFCI et la limite de la zone d'exploitation de la carrière. - réalisation d'une campagne de mesures de niveaux sonores en limite de propriété. - Le plan annuel sera mis à jour en indiquant l'ensemble des bornes anciennes reconnues sur la piste d'exploitation. - La stabilité des fronts fait l'objet d'une vigilance accrue et permanente de façon à assurer une sécurité optimale.		

Exploitant : SABLES DE MONTMOU	Site inspecté : MORNAS	Date de l'inspection : 26/07/2006
Remarques de l'Inspecteur :		
<p>- Poussières :</p> <p>J'ai noté qu'en temps normal l'arrosage des pistes était effectué 2 fois par jour. Compte tenu de la nature du matériau et du vent fréquent dans le secteur, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l'envol des poussières.</p> <p>Il en va de même pour les véhicules chargés en sable et quittant la carrière.</p> <p>RGIE :</p> <p>- <u>Habilitation électrique :</u></p> <p>A ce jour aucune personne n'est habilitée.</p> <p>J'ai noté qu'à court terme et en raison du départ à la retraite de M. PELLET, le futur chef de carrière recevra la formation nécessaire (B0 ou H1)</p> <p>- <u>Vestiaire - Sanitaires :</u></p> <p>Des travaux d'amélioration sont prévus à l'automne 2006 (douche, lavabo, WC). Nous tenir informé de leur réalisation.</p>		
Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):		
<p>- <i>par temps de forte sécheresse au fort vent, la fréquence des arrosages des pistes sera adaptée du jour à l'autre au maximum l'envol de poussières.</i></p> <p>- <i>Les véhicules qui quittent la carrière sont généralement lavés. Les camions sont équipés de bacs devant leur chargement avant de partir à éviter l'envol de poussières.</i></p> <p>- <i>Le futur chef de carrière qui succédera à M. PELLET recevra la formation nécessaire (B0 ou H1)</i></p> <p>- <i>On fera ces travaux d'améliorations prévues, nous ne manquons pas de main d'œuvre.</i></p>		<p><i>Travaux</i></p> <p><i>Travaux</i></p> <p><i>Automne 2006</i></p>