

FICHE D'ECART

Fiche n°

1/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 2 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : CIDALE

Site inspecté : Carrière la Crotte Date de l'inspection : 11/02/2020

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

Absence d'affichage de la référence de l'APC de 2014,
de l'objet des travaux et de l'adresse où le plan de remise
en état du site peut être consulté

Ecart aux dispositions de : l'article 4 de l'AM du 22/03/1994
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

CIDALE

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs
délais d'application)

de panneau d'affichage a été mis en place
à l'entrée de la carrière.

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☒ Non ☐
Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒
Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

PM

Sera vérifié lors d'une prochaine inspection

L'inspection le : 28/04/2020

☐ Fiche soldée le :

FICHE D'ECART

Fiche n°

2/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 2 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : CIDALE

Site inspecté : Carrière la Cibat

Date de l'inspection : 11/02/2020

INSPECTION

Constat de l'inspecteur : Absence de transmission des garanties financières relative à la phase φ (0 à 5 ans) d'un montant de 179586.

Ecart aux dispositions de : l'article 1.5.3 de l'APC 2019-174C du 01/08/19
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Cymc

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

La banque a pris en compte notre demande. Elle s'occupe de faire valider la garantie financière pour un montant de 17958 €. Le dossier est en cours d'étude. (ci joint lettre de la banque).

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☒ Non ☐
Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☐
Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

A fournir sous 15 jours

PM

L'inspection le : 28/04/2020

☐ Fiche soldée le :

DREAL

FICHE D'ECART

Fiche n°

3/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 2 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : CIDALE

Site inspecté : Carrière la Cédre Date de l'inspection : 11/02/2020

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

Absence de transmission du suivi annuel * avant le 01/02 de
chaque année.
* d'exploitation

Ecart aux dispositions de : l'article 2.9 de l'APC 2014-174-C du 01/08/2019
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Le rapport de suivi annuel d'exploitation de l'année
2019 sera transmis à la DREAL VD 13 dans environ
3 mois.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

Attendu sous un mois

PM

L'inspection le : 28/04/2020

☐ Fiche soldée le :

DREAL

FICHE D'ECART

Fiche n° 4/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 2 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : CIDALE

Site inspecté : Carrière la Ciole Date de l'inspection : 11/02/2020

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

Arrivée d'un camion poids. lourd chargé de déchets inertes. Le dernier s'est rendu sur la plate-forme dédiée aux recyclages des DI (4500 m²) présent sur la carrière.

- Présence de qq déchargement de DI.

Ecart aux dispositions de : 1.2.3 de l'APC 2014-174 C du 01/08/2019
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Les déchets inertes ont été débarrassés du site à ce jour. Nous avons bien pris note que les déchets inertes étaient interdits sur notre site.

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☒ Non ☐
 Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☐
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

Sera vérifié lors de la prochaine inspection (IT) PM

L'inspection le : 28/04/2020

☐ Fiche soldée le :

FICHE D'ECART

Fiche n°

5/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 2 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : CIDALE

Site inspecté : Carrière la Ciotat

Date de l'inspection : 11/02/2020

Constat de l'inspecteur :

INSPECTION

Absence de moyen de lutte incendie :

- Réserve d'eau 60 m³ ou poteau 60 m³/h avec validation chef de canton pompier de la Ciotat

- Extincteur portatif répartis (bâtiment administratif) absent

- Extincteur véhicule + eau pulvérisée.

Ecart aux dispositions de :

l'article 7-5-1.2 de l'APC 2019-174C de 01/08/19

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

Prise de contact avec les pompiers de la Ciotat qui doivent me communiquer la démarche à suivre.

Des extincteurs ont été installés dans les locaux et véhicule comme le prévoit l'art. 7-5-1.2.

(ci joint facture MONDIALFEU).

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

Les moyens de lutte incendie seront contrôlés lors de la prochaine inspection.

La validation par les pompiers (bâche/poteau) doit être effective avant la période de chaleurs estivales.

PM

L'inspection le : 28/04/2020

☐ Fiche soldée le :

DREAL

FICHE D'ECART

Fiche n°

6/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 2 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : CIDALE

Site inspecté : Carrière la Coët Date de l'inspection : 11/02/2020

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

Absence de kit anti-pollution et intervention d'urgences
pour chaque engins présent et travaillant sur le
site

Ecart aux dispositions de :

Article 7.44 de l'APC 2019-1746 du 01/08/19
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs
délais d'application)

Des kits anti-pollution et intervention d'urgences
pour chaque engins présents et travaillant ont
été mis en place à ce jour.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☒ Non ☐
Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒
Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

Sera vérifié lors de la prochaine inspection (IT)

PM

L'Inspection le : 28/04/2020

☐ Fiche soldée le :

DREAL