

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection	
Exploitant : <u>Chour de la Toue (Usine)</u>	Site inspecté : <u>Embus la Medonne</u>
Date de l'inspection : <u>17/07/07</u>	
L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection	
Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature <u>Ev. Olive Directeur</u>	
Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):	
<p>① La copie du plan des réseaux sera adressée au plus tard le 31 juillet 2007</p> <p>② La procédure de gestion des eaux polluées et d'incendie sera rédigée au plus tard le 31 juillet 2007.</p> <p>③ La société ANECO a été contactée. La valeur des diodes/furannes sur le rapport 2006 est bien inférieure à 0,0006 ngTEQ/Nm³</p> <p>④ Un test de lixiviation sur les poussières des filtres sera réalisé au plus tard le 30 septembre 2007 et transmis à La DRIRE.</p> <p>⑤ Le bilan de fonctionnement sera modifié selon les remarques de La DRIRE et renvoyé au plus tard le 30 septembre 2007</p>	
Remarques de l'inspecteur :	
<p>① Transmettre copie plan de l'usine avec les réseaux à l'iic.</p> <p>② Formaliser procédure de gestion des eaux susceptibles d'être polluées / eaux d'incendie.</p> <p>③ Rapport ANECO mesures effluents atmosphériques 2006 remis ce jour à l'iic. Confirmer la valeur du Four A PeDD/furannes, à l'iic.</p> <p>④ Transmettre copie à l'iic des essais de lixiviation réalisés sur déchets des filtres atmosphériques.</p> <p>⑤ Bilan de fonctionnement transmis à l'iic. Après examen par l'inspection, des compléments sont à transmettre dans les meilleurs délais.</p>	