


FICHE DE REMARQUES

| | | |
|--|---|---|
| Exploitant : CAOEB | Site inspecté : CET Valentin | Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection |
| En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement | Signature de l'inspecteur | Date de l'inspection : 27/07/06 |
| |  | L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection Représentant de l'exploitant BLANES Laurent Nom, fonction et Signature <i>Représentable Technique</i> |
| Remarques de l'inspecteur : | | Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application): |
| ① Améliorer le nettoyage des clôtures en zones Nord et Sud (déchets volants) en particulier lors des épisodes venteur. | | } cf réponse courrier du 26/06/07 |
| ② Nettoyage et conservation par des matériaux inertes des déchets présents sur les talus (prévention des envols). | | |
| ③ Bilan annuel 2006 remis ce jour à l'éc. | | |
| ④ Bilan décaennal IPPC en cours de finition à remettre à l'éc avant le 30 juin 2007 | | } Bilan IPPC remis |
| ⑤ Préparer par oct. 2007 : - proposition et dossier de réhabilitation - dossier et proposition pour la phase transitoire Arrêt Valentin/démanage Vallée du Four (yc. aspects économiques) - prévoir réunion DRNE / CAOEB / B.E. | | } cf réponse courrier du 26/06/07. |

| | | |
|---|-----------------|---|
| Exploitant : | Site inspecté : | Date de l'inspection : |
| Remarques de l'inspecteur : | | Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application): |
| <p>1. L'exploitant a été informé de la présence de déchets dans les zones de stockage et a été invité à les éliminer.</p> <p>2. L'exploitant a été informé de la présence de déchets dans les zones de stockage et a été invité à les éliminer.</p> <p>3. L'exploitant a été informé de la présence de déchets dans les zones de stockage et a été invité à les éliminer.</p> | | |

3 - JUIN 2007

ARRIVÉE COURRIER

DRIRE
A l'attention de Monsieur MEVEL
Route de la Vierge
13500 Martigues

Martigues, le 28 juin 2007

Nos Réf. : DT/LB/MAV/N° 3377

OBJET : INSPECTION C.E.T. VALENTOULIN

Monsieur,

Suite à l'inspection du 27 juin dernier, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, les éléments de réponse de la fiche de remarques :

○ **Point n° 1 :**

Lors de votre visite, une campagne de ramassage des papiers et plastiques venait de se terminer mais devant les rafales de vent rencontrées depuis le 26 juin, une nouvelle campagne est déjà programmée à l'aide d'une dizaine d'agents.

○ **Point n° 2 :**

Le talus nord sera nettoyé manuellement et mécaniquement. Un camion grappin sera prochainement attaché à cette mission.

Les talus seront ensuite recouverts de produits inertes. L'objectif étant d'avoir le même rendu que le talus sud du même dôme.


○ **Point n° 5 :**

Une réunion sera programmée en octobre 2007 pour présenter l'avancement du dossier de réhabilitation. Participeront à cette réunion également le maître d'œuvre désigné (groupement BERIM/ANTEA).

Il sera également abordé l'avancement du dossier du Vallon du FOU et la problématique liée à la gestion des déchets, si la jonction Valentoulin / Vallon du Fou n'est pas possible.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

LE DIRECTEUR



M. PAILLE

P.J. : fiche de remarques

Régie des Eaux & Assainissement

✉ 16 bis, boulevard Joliot-Curie - BP n°90007 - 13691 MARTIGUES cedex
Tél. : 04 42 44 39 39 - Fax : 04 42 49 20 25

TABLEAU DE VISITE D'INSPECTION

- Site concerné : CET CAOEB du Valentoulin – Commune de Port de Bouc
- Date de la visite d'inspection : 27/06/2007
- Thème de la visite d'inspection : Respects prescriptions risque incendie AP du 16/06/99 – circulaire du 27/06/03
- Type de visite d'inspection : renforcée – approfondie - ~~entrante~~
- Pilote de la visite d'inspection : MEVEL Olivier (DRIRE)
- Autres inspecteurs : – : (accompagné stagiaire S. Denys-Philippe)
- Référence réglementaire : AP du 16/06/99 – circulaire du 27/06/03

| Référence et extrait de la prescription | Observations documentaires (1) | Observations de terrain(1) |
|--|--|---|
| AP du 16/06/99 | | |
| ARTICLE 7 - <u>RISQUES INCENDIE</u> | | |
| 7.1 Prévention des risques incendie | <i>Voir consignes</i> | <i>Verif interdiction de fumer</i> |
| Il est rappelé que l'exploitant refusera tout déchet auto inflammable, explosif ou non refroidi. | Vue la consigne d'exploitation (validée par les pompiers) et fiche réflexe incendie. | Vus les 4 panneaux « interdiction de fumer » sur le site d'exploitation (entrée, casiers et accueil particuliers) |
| Tout brûlage à l'air libre de déchet de quelque nature qu'il soit est strictement interdit. | De plus un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée et sur le casier lors des opérations de déchargement | |
| Il est interdit de fumer ou d'utiliser tout instrument à flamme sur le casier en cours d'exploitation. | | |
| 7.2 Filets | | <i>Voir les filets mobiles (présence et état)</i> |
| 7.2.1 Filets mobiles | | Vus les 4 panneaux « filets mobiles » avec H>3m. Par ailleurs des filets supplémentaires ont été installés sur les zones en exploitation (non imposé) |

(1) intitulé et taille des colonnes pouvant être adaptés en fonction du type de visite d'inspection

| Référence et extrait de la prescription | Observations documentaires (1) | Observations de terrain(1) |
|--|--------------------------------|---|
| <p>limite du casier en exploitation sous les vents dominants, afin de limiter la dispersion des éléments légers.</p> <p>7.2.2. Filets fixes</p> <p>Outre les dispositions définies à l'article 8.2 ci-dessus, des filets grillagés de maille maximale 50 mm, de hauteur 6 m minimum, fixés solidement au sol (plots béton ou système équivalent) seront installés sous les vents dominants à l'intérieur des limites Sud-Ouest, Est et Sud-Est de la décharge, situées au Sud de la ligne électrique à très haute tension traversant le site.</p> | | <p><i>Voir les filets fixes (présence et état)</i></p> <p>OK les filets fixes sont en place et en bon état</p> |
| <p>7.3 Envols</p> <p>Les conditions d'exploitation seront adaptées selon l'importance des envols : le déversement des déchets se fera progressivement et le nombre de véhicules autorisés au déchargement sera limité.</p> <p>Les filets fixes et mobiles seront régulièrement nettoyés.</p> <p>En tout état de cause, on procédera au ramassage régulier des papiers ou éléments légers qui auraient été dispersés par le vent et aux dépôts sauvages qui pourraient être faits aux abords de la décharge.</p> | | <p><i>voir si consignés</i></p> <p>Une procédure de gestion de l'entrée des camions et du déchargement est en place. En particulier lors d'épisodes venteux une information est réalisée auprès de Delta Recyclage et du Centre de transfert des déchets de Martigues (principales livraisons) pour stopper temporairement les déchargements.</p> <p>Les filets fixes sont régulièrement nettoyés . Le jour de la visite (vent) une remarque a été formulée concernant le ramassage des déchets et le nettoyage des filets fixes qui pourrait être amélioré (cf. remarque).</p> <p>Pas de papiers ni d'éléments légers aux abords du site le jour de la visite.</p> |

(1) intitulé et taille des colonnes pouvant être adaptés en fonction du type de visite d'inspection

| Référence et extrait de la prescription | Observations documentaires (1) | Observations de terrain(1) |
|--|--|---|
| <p>7.4 Défaillance d'engins d'exploitation ou manque de matériaux de couverture</p> <p>Dans le cas :</p> <ol style="list-style-type: none"> de panne ou d'immobilisation affectant les engins de compactage ou le chargeur assurant le recouvrement des déchets, de non disponibilité des 200 m³ de matériaux de couverture prévus à l'article 5.3 ci-dessus, <p>tout dépôt de déchet devra être immédiatement arrêté.</p> <p>Dans ces cas, les véhicules de transport seront dirigés vers d'autres installations de traitement de déchets régulièrement autorisées au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.</p> | <p>Voir procédure en cas de défaillance engins</p> <p>Vue la procédure et consigne affichée au poste de garde concernant les éventuelles pannes d'engins, Cette procédure est conforme à la prescription.</p> | <p>Vérifier 200m3 de matériaux de couverture disponibles</p> <p>Des matériaux en quantité > 200 m3 sont présents sur les zones d'exploitation</p> |
| <p>7.5 Consigne incendie</p> <p>Une consigne rédigée par l'exploitant désignera les personnes qualifiées et joignables en tout temps pour conduire les engins d'exploitation utiles pour combattre un éventuel départ de feu.</p> <p>Cette consigne sera affichée dans le local d'exploitation et dans le local de gardiennage.</p> | <p>Voir consigne</p> <p>Vue la consigne incendie validée par les pompiers en date du 20/06/07. Une copie de cette consigne a été transmise à l'iic.</p> | |
| <p>7.6 Moyens de lutte</p> <p>Les moyens de lutte contre l'incendie seront déterminés en accord avec le Chef de Corps des Sapeurs Pompiers de Martigues.</p> <p>Le personnel sera entraîné et familiarisé avec le matériel</p> | | <p>Voir moyens de lutte (2 PI)</p> <p>Les moyens de lutte présents ont été définis en accord avec les Pompiers de Martigues, ils comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Poteau incendie (PI) 60m3/h à l'intérieur du site - 1PI 60 m3/h à l'extérieur du site à proximité de |

(1) intitulé et taille des colonnes pouvant être adaptés en fonction du type de visite d'inspection

| Référence et extrait de la prescription | Observations documentaires (1) | Observations de terrain(1) |
|--|--------------------------------|--|
| <p>au besoin avec le concours et la participation des pompiers, afin de circonscrire rapidement tout début d'incendie survenant sur le site de la décharge.</p> | | <p>l'entrée</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 citerne de 8m3 sur le casier en exploitation - 1 citerne mobile 3m3 - des réserves de matériaux de couverture. <p>Par ailleurs des moyens d'alerte des services d'incendie et de secours sont opérationnels</p> |
| <p>7.7 Décapage interne</p> <p>7.7.1 Une bande de 20 mètres de largeur située immédiatement à l'intérieur de la clôture ne recevra que des déchets inertes non combustibles dès que l'on sera à moins de 5 mètres en dessous du niveau de la clôture.</p> <p>7.7.2 L'exploitant réalisera un décapage régulier des zones situées à l'intérieur de la clôture. Une attention toute particulière sera portée sur les terrains situés sous les vents dominants et en prolongement du casier en cours d'exploitation habituelle.</p> <p>L'exploitant prendra l'ensemble des dispositions nécessaires pour qu'il ne subsiste à l'intérieur de la clôture aucune végétation de plus de 5 cm de hauteur.</p> | | <p>Vérifier décapage intérieur</p> <p>Vu le décapage intérieur zones Nord et Sud. Vue la configuration du site, plus de réception ni de stockage de nouveaux déchets dans la zone des 20 m.</p> <p>L'ic a constaté la présence de déchets sur le talus en zone Nord qu'il conviendrait de couvrir avec des inertes (cf. remarque)</p> <p>Pas de végétation > 5cm à l'intérieur</p> <p>A noter également qu'il n'y a pas d'exploitation sur le dôme Sud pendant la période estivale compte tenu du risque incendie plus élevé sur cette zone. Ainsi l'exploitation est gérée selon la période estivale (exploitation au Nord) ou hivernale (exploitation au Sud).</p> |

(1) intitulé et taille des colonnes pouvant être adaptés en fonction du type de visite d'inspection

| Référence et extrait de la prescription | Observations documentaires (1) | Observations de terrain(1) |
|--|---|--|
| 7.8 Décapage et débroussaillage externe | | Vérifier décapage et débroussaillage |
| 7.8.1 Une bande de 15 mètres de largeur située immédiatement à l'extérieur de la clôture sera entièrement décapée (aucune végétation de plus de 5 cm de hauteur), à l'exception de quelques arbres dispersés. | | Le décapage et le débroussaillage ont été réalisés. Des arbres sont encore présents dans la bande des 50m mais cela a été défini en accord avec l'ONF la DDAF et la DRIRE. |
| 7.8.2 Une bande de 50 m mesurée au delà de la clôture sera maintenue débroussaillée et ne comprendra pas plus de 150 tiges à l'hectare. | | |
| 7.8.3 Les terrains situés de chaque côté de la route d'accès à la décharge entre le couloir de pipeline et le portail seront maintenus débroussaillés sur une distance d'au moins 10 mètres, comptée à partir de l'axe de la route. | | Le débroussaillage est réalisé de part et d'autre de la route d'accès ainsi que sur les zones d'implantation des piézomètres. Les feuillus ont été maintenus. |
| 7.8.4 Pour les terrains situés à l'extérieur de la clôture Sud-Ouest de la décharge et délimités par le couloir de pipelines et la route d'accès à la décharge, les dispositions prévues pour les bandes de 15 à 50 mètres visées ci-dessus seront remplacées par les dispositions suivantes : dans cette zone qui sera maintenue débroussaillée, seuls les feuillus seront maintenus en place. | | |
| 7.9. Vent | Voir données météo et archivage | |
| 7.9.1. A l'exception des jours fériés et des jours où le site n'est ouvert qu'aux particuliers déposant leurs déchets dans les caisses métalliques, les prévisions de vitesse de vent seront demandées journalièrement aux services de la météorologie nationale à Aix en Provence et archivées par l'exploitant. | Une procédure est en place et un abonnement téléphonique aux données météo a été pris par l'exploitant. L'ensemble des données météo sont portées quotidiennement sur un registre (Vu le registre). | |

(1) intitulé et taille des colonnes pouvant être adaptés en fonction du type de visite d'inspection

| Référence et extrait de la prescription | Observations documentaires (1) | Observations de terrain(1) |
|---|--|----------------------------|
| <p>7.9.2. Lorsque la vitesse du vent est susceptible de dépasser 60 km/h, l'exploitant mettra en place une surveillance accrue permettant de déclencher, sans délai, les moyens d'intervention interne et les moyens d'alerte aux secours extérieurs, selon des modalités qui seront établies en accord avec les services d'incendie et qui feront l'objet de consignes écrites.</p> | <p>Une surveillance 24/24 est assurée et une fiche réflexe en cas d'incendie (validée par les pompiers) est affichée au poste de garde.</p> <p>En cas de vent et en plus des dispositions décrites ci-dessus (accord avec centre de transfert et Delta Recyclage qui n'effectuent pas de livraison de déchet), cette fiche réflexe prévoit une surveillance accrue et des rondes régulières.</p> | |

(1) intitulé et taille des colonnes pouvant être adaptés en fonction du type de visite d'inspection