

## FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection	
Exploitant : ORSEM - 064-02012-P1	Site inspecté : CSD Seneguier à Lançon
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement Signature de l'inspecteur	L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature
Remarques de l'inspecteur :	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):
<p>1) Pour assurer l'expérimentation de la ventilation des andains par cannes aspirantes.</p> <p>2) L'exploitant devrait utiliser la quantité de la campagne de mesure de odeurs faite par Anfober dès les résultats connus.</p> <p>3) L'exploitant a démontré que la quantité de compost sera suffisante pour la réhabilitation du CSD et sa fondation sans augmentation de délais</p>	<p>Les premiers résultats sont moyens (bonne fermentation degradation mais toujours une présence d'odeur au moment de la reprise des andains. Nous allons modifier la taille des gaines pour augmenter le débit d'aspiration et limiter les pertes de charge (Délai: Fin d'année 2007).</p> <p>Dès que nous aurons le rapport final, nous étudierons les possibilités et intérêts d'utilisation en phase d'exploitation courante. Dore et déjà, nous exploitons en tenant compte des prévisions quotidiennes de Mété France.</p> <p>Il reste à ce jour 743 à réaménager, soit 7000 de mélange terre/compost. Complétez de votre activité, le réaménagement pourra être terminé sous 33 mois à compter de septembre 2007, soit Sept 2010.</p>