

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de : Avignon 4	Date: 28 novembre 2007
Inspecteur	: Gilbert POULENARD		
Exploitant	: SAPEDE Robert		Code GIDIC : 064. 2056
Site inspecté	: Crillon le Brave		A ou D : A
Activité	: carrière de roche massive - pierre de taille		Priorité : P 3
Objet de la visite	: visite approfondie		Référ. courrier : SS 1528

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

Itinéraire de la visite :

Depuis l'accès jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en traversant les zones remises en état, et en longeant la clôture qui entoure le site.

Zones inspectées :

Ancienne zone exploitée, zone en cours d'extraction et zones remises en état, ainsi que les divers locaux (bureau, toilette, vestiaires et espace dédié aux repas).

Contexte environnemental et socio-économique

La première exploitation de matériaux sur le site remonte à 1971.

L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:

- un merlon en terre de 3 mètres de hauteur a été réalisé afin de réduire le bruit en direction du voisinage au sud,
- la scie a été insonorisée, le matériel utilisé (tracto-pelle et élévateur télescopique) est récent (2003 et 2005)
- la remise en état des zones exploitées tient compte de l'environnement du site.

L'entreprise emploie 1 seul salarié sur le site .

L'établissement est équipé d'un lavabo, d'un WC, d'un local servant de vestiaire et de réfectoire.

Il existe une trousse à pharmacie située dans la cabine du tracto-pelle, les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail sont affichés en évidence au même endroit.

Les horaires de fonctionnement sont de 8h à 12h et de 13h à 16h.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)

L'arrêté d'autorisation arrive à échéance en juillet 2009; l'exploitation devrait être reprise par madame VIAL qui assure actuellement le secrétariat et le suivi des documents de la carrière.
Un dossier devrait être déposé d'ici à juillet 2008.

Résultats de la visite d'inspection	
Description sommaire du déroulement de la visite (<i>sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...</i>)	
<p>- <u>Sujets évoqués</u></p> <p>Commentaires des fiches d'écart et de remarques établies à l'issue de la visite.</p> <p>- <u>Documents consultés</u></p> <p>DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (extincteurs, bruits, électricité) et de prévention.</p> <p>- <u>Autres remarques</u></p> <p>Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 11/07/2009 .</p> <p>Aucun accident relevé en 2006.</p>	
Conclusions de l'Inspection (<i>appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales</i>)	
<p>Exploitation tenue de manière correcte, mais dont la gestion administrative est à revoir (c'est en cours). Améliorer également la connaissance des dispositions réglementaires applicables.</p> <p>Une lettre de remarques a été envoyée à l'exploitant, les écarts et observations formulés ont été pris en compte, assorties, pour certains d'un échéancier que j'ai validé.</p> <p>Une lettre de conclusion de l'inspection en ce sens est proposée le 29/11/2007.</p>	
Personnes rencontrées (<i>noms, fonctions, ...</i>)	
<p>Robert SAPEDE gérant de la société, Nathalie VIAL en charge de la gestion administrative de l'entreprise, Albert PHILIPPE, ouvrier en charge du débitage de la pierre.</p>	

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection	
N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
	Pas d'écart relevé lors de la dernière visite
	Les observations formulées en 2004 ont été prises en compte par l'exploitant, à l'exception du panneau d'identité qui n'était toujours pas en place lors de l'inspection (il a été mis en place depuis)