

## FICHE DE REMARQUES

Exploitant : LA SNET - 064-02175		Site inspecté : Terril de BRAMEFAN - FUYEAU		Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection	
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement		Date de l'inspection : 27/10/2006		L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection	
Signature de l'inspecteur		Représentant de l'exploitant		Nom, fonction et Signature	
Remarques de l'inspecteur :		B. MARTRES Directeur de la Centrale		Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):	
1-Présence du DTA L'absence un retour sur la présence du ce document...		Le diagnostic est déjà réalisé. Le document DTA sera établi sur cette base. Délai : fin décembre 2006		Le rapport IRH est en train d'être complété. Délai : mi-décembre 2006. Les prochains rapports tiendront également compte de cette remarque.	
2) la restitution des données doit survenir l'année de la vague doit être améliorée (carte, tableau de sign (hise...))		Le registre en place a été amélioré pour mieux contrôler les entrées de cendres : récupération et contrôle des bons de pesée de la centrale - enregistrement quotidien des quantités entrées. De plus une barrière commandée par le garde est en cours de mise en place.		Les contrôles de l'année N+1 seront planifiés en plus tard en décembre de l'année N.	
3) Tenir le registre des entrées de cendres					
4) Respecter le programme réglementaire des contrôles.					