



**PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France**

Unité départementale de Seine-et-Marne

Savigny-le-Temple, le **31 MAI 2022**

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 17 mai 2022

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

SABLIÈRES DE MEAUX

29, rue du Général de Gaulle
77470 POINCY

Références : E/22 - 1184

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de la visite d'inspection du 17 mai 2022 de la carrière de sables, exploitée par la Sablière de Meaux au 29 rue du général de Gaulle sur la commune de Poincy (77470). Cette partie "Contexte et constats" est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SABLIÈRES DE MEAUX
29, rue du Général de Gaulle - 77470 POINCY
- Code AIOT dans GUN : 0006502240
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La Sablière de Meaux est autorisée par arrêté préfectoral n° 2019 DRIEE UD77 063 du 18 juillet 2019 à exploiter une carrière de sables et graviers sur la commune de Poincy.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- remise en état de la carrière ;
- plan de gestion de déchets d'extraction.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les

installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'Inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Propositions de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1)
Remise en état	AP Complémentaire du 18/07/2019, article III.14	/	Lettre de suite préfectorale

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Durée d'autorisation	AP Complémentaire du 18/07/2019, article I.1.	/	Sans objet
Plan de gestion de déchets d'extraction	Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16 bis	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La société Sablières de Meaux a pris du retard dans la remise en état de la carrière. Elle sollicite une prolongation d'un an de son autorisation pour finaliser cette remise en état.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Durée d'autorisation

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 18 juillet 2019, article I.1.
Thème(s) : Autre, Durée d'autorisation
Prescription contrôlée : La présente autorisation est accordée pour une durée de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté, en tout ce qui concerne l'exploitation de la carrière et la remise en état des terrains correspondants.
Constats : L'exploitant a informé que l'extraction des sables sera terminée au mois de juin 2022. Il reste une piste à extraire. L'exploitant explique que l'extraction, et par la même occasion la remise en état, a pris du retard en raison de la panne de son installation de traitement depuis 2 ans. Les causes de la panne ne sont pas encore clairement identifiées. Finalement, l'exploitant a décidé de terminer l'extraction de sables et de le stocker en attendant la réparation de cette machine ou la mise en place d'une installation de traitement mobile. Il évalue à 30 000 m ³ , le volume de remblais nécessaires pour finaliser la remise en état de la carrière. Il ne sera pas en mesure de respecter l'échéance imposée par son arrêté préfectoral d'autorisation pour la finalisation de la remise en état et sollicite une prolongation d'1 an. La société Sablières de Meaux devra porter à la connaissance du Préfet de Seine-et-Marne cette de mande avec tous les éléments d'appréciation.
Observations : Sans objet
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Remise en état

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 18/07/2019, article III.14
Thème(s) : Autre, Remise en état
Prescription contrôlée : (...) Les opérations de remise en état de la carrière sont effectuées de façon coordonnée à l'exploitation suivant les phases définies dans l'étude d'impacts, les schémas d'exploitation et de remise en état joints au présent arrêté. (...)
Constats : La société Sablières de Meaux a pris du retard dans la remise en état de la carrière. L'exploitant explique ce retard par des problèmes techniques au niveau de son installation de traitement depuis 2 ans. Il sollicite une prolongation d'1 an. L'exploitant devra porter à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne cette demande avec tous les éléments d'appréciation.
Observations : Sans objet
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale

Nom du point de contrôle : Plan de gestion de déchets d'extraction

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16 bis
Thème(s) : Autre, Déchets d'extraction
Prescription contrôlée : L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux.
Constats : La société Sablières de Meaux a transmis le plan de gestion de déchets dans le bilan de l'activité de sa carrière pour l'année 2021. Les déchets d'extraction sont constitués des terres de découvertes. Elles sont stockées en merlon autour du site.
Observations : Sans objet
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet