



PRÉFET DE L'HERAULT

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Unité départementale de l'Hérault
Subdivision H2
Affaire suivie par :
Téléphone :
Courriel :
Réf : UD34/H2/2020-027

Rapport de l'inspection des installations classées Visite d'inspection du 13 janvier 2020 (date de la précédente visite : 9/04/2019)			
Société : CABM – Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée		Adresse : Quai Ouest – 39 Boulevard de Verdun 34536 BEZIERS	
Activité : Traitement des ordures ménagères - VALORBI Régime : Autorisation N° S3IC : 0066-01565 Établissement : <input type="checkbox"/> prioritaire <input checked="" type="checkbox"/> à enjeux <input type="checkbox"/> autre			
Type d'établissement prioritaire			
<input type="checkbox"/> Seveso SH/SB <input type="checkbox"/> Rejet eau	<input checked="" type="checkbox"/> IED <input type="checkbox"/> STEP	<input type="checkbox"/> Méthanisation <input type="checkbox"/> Produits chimiques	<input type="checkbox"/> Rejet air <input type="checkbox"/> Carrières <input type="checkbox"/> SSP <input type="checkbox"/> PAC
Attributs S3IC			
<input type="checkbox"/> Bruit <input type="checkbox"/> Déchets <input type="checkbox"/> Eau de surface <input type="checkbox"/> Eau souterraine <input type="checkbox"/> Légionelles <input type="checkbox"/> Site et sols pollués <input type="checkbox"/> Risques accidentels	<input type="checkbox"/> Explosifs <input type="checkbox"/> SGS <input type="checkbox"/> Sécurité / Sûreté <input type="checkbox"/> Stratégie défense incendie <input type="checkbox"/> Vieillessement (AM 4/10/ <input type="checkbox"/> Accident <input type="checkbox"/> Plainte <input checked="" type="checkbox"/> Pollution <input type="checkbox"/> Mise en demeure	<input type="checkbox"/> Illégaux broyeur <input type="checkbox"/> Illégaux VHU <input type="checkbox"/> Illégaux DEEE <input type="checkbox"/> Illégaux ISDI <input type="checkbox"/> Illégaux Autres <input type="checkbox"/> PC : Insp généraliste <input type="checkbox"/> PC : Insp spécialisée <input type="checkbox"/> PC : BIOCIDES <input type="checkbox"/> PC : Fluides frigo/SAO/GE	<input type="checkbox"/> PC : NANOS <input type="checkbox"/> PC : REACH <input type="checkbox"/> AN-EMP : Éval recevable <input type="checkbox"/> AN-EMP : Éval non-rece <input type="checkbox"/> AN-EMP : GEH faibles <input type="checkbox"/> AN-EMP : GEH non faible <input type="checkbox"/> AN-EMP : DépasstVLEP <input type="checkbox"/> RGIE/Code du travail
Commentaire de l'inspecteur : /			

I - Cadrage de l'inspection	
Type <input checked="" type="checkbox"/> Administrative <input type="checkbox"/> Pénale <input checked="" type="checkbox"/> Programmée : <input type="checkbox"/> Instruction en cours <input type="checkbox"/> PPC1/3/7 <input checked="" type="checkbox"/> Hors PPC <input type="checkbox"/> V Initiale ou Récolement <input type="checkbox"/> Enjeux locaux <input checked="" type="checkbox"/> Suivi suites VI <input type="checkbox"/> Recolement MED/sanction <input type="checkbox"/> Installations D ou DC <input type="checkbox"/> Sites illégaux <input type="checkbox"/> Sites non ICPE (FFF, REACH ...) <input type="checkbox"/> Réactive : <input type="checkbox"/> Recolement MED/sanction <input checked="" type="checkbox"/> Accident/incident <input type="checkbox"/> Contrôle documentaire non-conforme <input type="checkbox"/> Autres X Inopinée <input type="checkbox"/> Annoncée le .../.../....	
Actions nationales 2020 : orientations thématiques des visites d'inspection (OTVI)	
<input type="checkbox"/> REX lubrizol <input type="checkbox"/> RA méthaniseurs <input type="checkbox"/> Admission déchets en ISDND	<input type="checkbox"/> POI - Pertes utilités <input type="checkbox"/> Import fluides frigos <input type="checkbox"/> Créosote
<input type="checkbox"/> COV/NOX <input type="checkbox"/> Remblayage carrières <input type="checkbox"/> Action régionale	
Référentiel d'inspection : <input checked="" type="checkbox"/> Arrêté préfectoral d'autorisation n°69-180-B du 22 octobre 1969 <input checked="" type="checkbox"/> Arrêté préfectoral complémentaire n°87-1-2419 du 03 août 1987, <input checked="" type="checkbox"/> Arrêté préfectoral complémentaire n°2010-I-3665 du 22 décembre 2010, <input checked="" type="checkbox"/> Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2019-I-1547 du 4 décembre 2019	Thèmes de l'inspection : <input checked="" type="checkbox"/> Pollution d'un fossé au cours de l'été 2019, <input checked="" type="checkbox"/> Conformité des prescriptions arrivées à échéances de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2019-I-1547 du 4 décembre 2019
Inspecteur DREAL : Christophe REYNAUD, inspecteur de l'environnement à l'UD 34	Personnes rencontrées : Monsieur Thierry PUJOL (CABM), responsable du traitement des déchets
Destinataires du rapport : <input type="checkbox"/> Classement dossier <input checked="" type="checkbox"/> Exploitant <input checked="" type="checkbox"/> DREAL-DRI <input checked="" type="checkbox"/> Préfecture	Pièces annexées au rapport : (1) Tableau de constats
Suites administratives : <input type="checkbox"/> Mise en demeure, respect de prescription <input type="checkbox"/> Amende <input type="checkbox"/> Mise en demeure, dépôt de dossier <input type="checkbox"/> Astreinte <input type="checkbox"/> Mesures d'Urgence <input type="checkbox"/> Consignation <input type="checkbox"/> Avec PV de récolement <input type="checkbox"/> Suspension <input type="checkbox"/> Autres : <input type="checkbox"/> Suppression	
II - Objet de l'inspection	
<p>Cette inspection inopinée est réalisée suite à la déclaration de la CABM lors de la Commission de Suivi de Site du 6 décembre 2019 que l'installation de lavage des bennes de collecte des ordures ménagères de Valorbi était à l'origine d'une pollution constaté au mois de juillet 2019 par les services de la mairie de Béziers.</p> <p>L'inspection a pour objet de faire un point sur l'origine exacte de la pollution et les mesures prises par l'exploitant pour y remédier. Cette visite est également l'occasion de vérifier si certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 décembre 2019 arrivées à échéance sont respectées.</p> <p>En application des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement, l'objet du présent rapport est d'informer la préfecture des constats relevés et de proposer les suites à donner à cette inspection.</p> <p>Une copie du rapport doit par ailleurs être transmise à l'exploitant qui peut faire part de ses observations à</p>	

l'autorité administrative.

III - Synthèse de la visite et des constatations

III.1- Thèmes : Accident / incident – Prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure arrivées à échéance :

Non conformité : robinet incendie armé (RIA) hors service, non réparé constaté lors de la visite. Par courriel du 10 février 2020 et par téléphone, la CABM déclare à l'inspection avoir mis en place, début février, un nouvel RIA « au même emplacement » que le RIA hors service.

III.2- Visite de terrain

Le fossé ou la pollution s'est produite et la station de lavage interne de Valorbi

IV - Proposition de suites en fonctions des enjeux et des engagements de l'exploitant

Concernant le résultat de la visite, 1 fait non-conforme a été relevé (cf annexe)

IV.1- Propositions de sanctions administratives des non-conformités :

Le fait non conforme relevé (RIA cassé) a été levé suite au courriel de l'exploitant du 10 février 2020. Ce qui nous conduit à ne pas proposer à M le préfet de suites administratives.


V - Conclusion




Au regard des éléments présentés dans les paragraphes précédents, l'inspection transmet à l'exploitant une copie du présent rapport conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement.


Annexe 1 au rapport de l'inspection des installations classées

Tableau de constats

Cette fiche peut être adressée sous format texte : demande à formuler à l'adresse christophe.reynaud@developpement-durable.gouv.fr

Date de l'inspection : 13 janvier 2020	Exploitant : CABM			Réponses de l'exploitant
Prescriptions	Constatations de l'inspection et déclarations de l'exploitant	C NC SNC PI OBS		
<p>Arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 décembre 2019 -Extrait de l'article 1111</p> <p>La Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée exploitant d'une usine de traitement de déchets non dangereux sur la commune de Béziers est mise en demeure de respecter dans un délai de : [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> - un mois à compter de la date du présent arrêté, l'article 3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 août 1987 précité, en : <ul style="list-style-type: none"> - accueillant sur le site des ordures en quantités telles qu'elles puissent être traitées dans un délai maximum de 24 heures, - traitant sur le site une quantité maximale d'ordures ménagères et de déchets urbains assimilés de 200 tonnes par jour, [...] - une semaine à compter de la date du présent arrêté, l'article 7.6.2 de l'arrêté du 22 décembre 2010 précité en réparant le robinet incendie armé du bâtiment de stockage des OMR. 	<p>Vu le bâtiment dans lequel sont réceptionnés les ordures ménagères avant traitement. Le bâtiment contient quelques tonnes de déchets:(cf photo ci-dessous).</p>  <p>L'exploitant déclare à l'inspection que les ordures reçues sur le site sont traitées dans un délai maximum de 24h.</p> <p>Vu par sondage la quantité de déchets réceptionnée sur le site les journées du 08/01/2020 et 10/01/2020 : respectivement 190,4 tonnes et 171,7 tonnes.</p> <p>Vu le robinet incendie armé (RIA) du bâtiment de stockage de OMr non réparé..</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>NC</p>		

Date de l'inspection : 13 janvier 2020		Exploitant : CABM	
Prescriptions	Constatations de l'inspection et déclarations de l'exploitant	C NC SNC PI OBS	Réponses de l'exploitant
	 <p>Emplacement réservé au RIA cassé</p>  <p>RIA cassé, hors service posé sur le sol</p> <p>Par courriel du 10 février 2020 et par téléphone, l'exploitant déclare à l'inspection avoir posé un nouveau RIA au même emplacement que le RIA hors service début février 2020 et transmet, comme preuve une photo du nouveau RIA installé.</p>  <p>Photo du nouveau RIA</p>		
<p>Article R512-69 du code de l'environnement</p> <p>L'exploitant d'une installation soumise à autorisation " , à enregistrement " ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les</p>	<p>Il est demandé à l'exploitant d'indiquer à l'inspection si le nouveau RIA installé est opérationnel.</p> <p>La police de l'environnement de la ville de Béziers a averti , le 8</p>	OBS	

Date de l'inspection : 13 janvier 2020		Exploitant : CABM	
Prescriptions	Constatations de l'inspection et déclarations de l'exploitant	C NC SNC PI OBS	Réponses de l'exploitant
<p>meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.</p> <p>Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.</p>	<p>août 2019, la CABM qu'une pollution avait été constatée au mois de juillet, dans un fossé à proximité de l'usine de Valorbi. La CABM a entrepris des investigations pour en connaître l'origine. Il s'avère que ce sont les eaux de la station de lavage des bennes de collecte des ordures ménagères de Valorbi qui sont à l'origine de cette pollution. La cause serait due à la mise en place en 2015 d'un réseau très haut débit pour le nettoyage des bennes sans que la capacité de traitement du déboureur/déshuileur n'ait été revue et augmentée pour pourvoir traiter le volume d'eau supplémentaire.</p>  <p>L'exploitant déclare à l'inspection avoir nettoyé le fossé qui avait été pollué. L'inspection n'a pas constaté visuellement de trace de pollution.</p> <p>L'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées</p>		

