

Unité départementale du Haut-Rhin
2 place du général de Gaulle
68100 MULHOUSE

MULHOUSE, le 22/12/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 03/05/2022

Contexte et constats

Publié sur 

CONSTELLIUM NEUF BRISACH

USINE DE BIESHEIM

ZIP RHENANE NORD RD 52

68600 BIESHEIM

Références : 469_2022_05_03_CONSTELLIUM_VIIC_POI
Code AIOT : 0006700469

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 03/05/2022 dans l'établissement CONSTELLIUM NEUF BRISACH implanté ZIP RHENANE NORD RD 52 68600 BIESHEIM. L'inspection a été annoncée le 03/05/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Un incendie s'est déclenché dans la nuit du 03/05/2022 à 4h14 chez Constellium (Fonderie d'aluminium) à Biesheim (68).

L'astreinte DREAL a été prévenu vers 5h du matin.

Voici quelques éléments concernant le sinistre connu avant l'inspection:

- 4h45 - l'astreinte préfecture prévient l'astreinte Dreal qu'un incendie d'une conduite de cheminée dans le bâtiment du laminage à chaux est en cours, il pourrait s'étendre à la toiture. Ce bâtiment est éloigné des bâtiments de fabrication de chlore ou de vernis. Dans le bâtiment où le feu est en cours se trouve de l'aluminium en fusion, il y a risque que le feu s'étende à la toiture. Il y a risque d'explosion du bâtiment.

30 pompiers sont engagés. la sous-préfecture déclenchera potentiellement un COD à partir de 40 pompiers engagés. L'exploitant n'a pas prévenu la préfecture à ce stade, le PPI n'est pas déclenché. La préfecture a été prévenue par la gendarmerie et est en contact avec le SDIS.

- 5h10 - 38 pompiers sont engagés, le feu n'est pas éteint, des matières incandescentes ont été vues sortant de la cheminée, les pompiers inspectent la toiture. Le COD n'est pas activé.

- 6h : les reconnaissances sur et sous toiture n'ont rien donné, pas de propagation d'incendie. L'incendie viendrait d'une gaine d'extraction, les moteurs de celle-ci ont été mis à l'arrêt, dernières reconnaissances en cours par l'exploitant et les pompiers. Il n'y a plus que 20 pompiers engagés sur site. Sinistre à priori maîtrisé et le COD ne va pas être activé.

L'UD 68 a contacté l'exploitant pour intervenir à chaud dès le 03/05/2022.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- CONSTELLIUM NEUF BRISACH
- ZIP RHENANE NORD RD 52 68600 BIESHEIM
- Code AIOT : 0006700469
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Oui

L'établissement est spécialisé dans la transformation de l'aluminium.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- incendie du 03/05/2022

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Rapport d'accident	Code de l'environnement du 22/12/2022, article 69	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le rapport d'incident prévu à l'article R 512-69 du code de l'environnement a été transmis suite à l'inspection par l'exploitant le 06/05/2022.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Rapport d'accident

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 22/12/2022, article 69
Thème(s) : Risques accidentels, Rapport d'accident
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
<p>Prescription contrôlée : L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.</p> <p>Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.</p>
<p>Constats : Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté un diaporama power point relatant :</p> <p>La chronologie des faits occasionnant le départ de feu en sous-toiture Les mesures de sécurisation mises en place avant redémarrage du laminoir Un schéma de l'aspiration de l'air de refroidissement des moteurs Des photos du moteur de la cage 6 et des cheminées par où est extrait et expulsé l'air</p> <p>Ci-dessous, voici le déroulement du POI ainsi que la description des moyens de secours extérieur engagés que l'exploitant a détaillés.</p> <p>Déroulement POI :</p> <p>04 H 10 Départ général au LAC au niveau du L6 dégagement de fumée et suspicion de feu de toiture. 4H36 : Appel secours extérieur 4h37 : déclenchement POI 4h55 : arrivée chef PC, appui technique UAP, chef de corps pompier usine 5h21 : arrivée DOI 6h20 : communication préfecture, DREAL, mairies 6h52 : désengagement des derniers secours extérieur 7h30 : fin POI + communication préfecture, DREAL et mairies En parallèle, communication en interne réalisée Blocage des entrées site de 4h37 à 5h16</p> <p>Liste des secours extérieurs (36 pompiers externes) COLMAR 3 camions de pompier, 2 fourgons et 2 véhicules légers KAYSERBERG 1 camion de pompier MUNTZENHEIM 1 camion de pompier et 1 véhicule léger BIESHEIM 1 camion de pompier NEUF BRISACH 2 camions de pompier et 2 véhicules légers GRT GAZ 1 véhicule Gendarmerie de Neuf Brisach 2 véhicules</p>
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet