

Unité départementale du Bas-Rhin  
14 Rue du Bataillon de Marche 24  
67200 Strasbourg

Strasbourg, le 23/05/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 18/05/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



**EMFI Niedermodern**

**ZA**

**67350 NIEDERMODERN**

Références : 804/NK/AG

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/05/2022, dans l'établissement EMFI Niedermodern implanté ZA 67350 NIEDERMODERN. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EMFI Niedermodern
- ZA 67350 NIEDERMODERN
- Code AIOT dans GUN : 0006700804
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

La société EMFI à NIEDERMODERN exploite des unités de production de colles et mastics.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :** protection des eaux, sécurité industrielle.

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée

- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant, la proposition de suites de l'inspection des installations classées à la préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à la préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible, en fin d'inspection, de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées, dans un délai court, les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à la préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Traitement des eaux pluviales avant rejet, destination des boues	Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 4.3.11	/	Sans objet

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
confinement des eaux	Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 7.6.8	/	Sans objet
eaux de process de lavage des sols	Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 9.2.3.1 L	/	Sans objet
Auto surveillance des eaux souterraines	Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 9.2.4.1.	/	Sans objet

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
INSTALLATIONS DE COMPRESSION	Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 8.7.	/	Sans objet
Chauffage par fluide Caloporteur	Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 8.9	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant doit avoir, à disposition de l'inspection, les bordereaux des boues des séparateurs.

Un commentaire des résultats de surveillance des eaux souterraines est attendu concernant l'anomalie relevée (fer).

L'inspection attend que lui soit produit, en français, le détail des points contrôlés en 2022 par l'organisme chargé de la maintenance de l'installation de chauffage par fluide caloporteur.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** traitement des eaux pluviales avant rejet, destination des boues

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 4.3.11 4.3.12 et 5.1.6
<b>Thèmes :</b> Risques chroniques, eaux pluviales
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>4.3.11 Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.</p> <p>4.3.12 Le réseau de collecte des eaux pluviales (eaux de voirie) est équipé de dispositifs décanteurs-déshuileurs ou dispositif d'efficacité équivalente adapté à la pluviométrie permettant de respecter une teneur en hydrocarbures totaux inférieure à 5 mg/l (cas d'un rejet au milieu naturel).</p> <p>5.1.6 Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article R.541-45 du code de l'environnement.</p>
<p><b>Constats :</b> Pour le traitement des eaux pluviales un dispositif decanteur/déshuileur est présent.</p> <p>L'exploitant déclare que le nettoyage de cet ouvrage a lieu tous les trois ans.</p> <p>Il n'a pas été en mesure de présenter en visite de bordereau de suivi de déchets des boues collectées dans l'ouvrage. Ces boues contenant des hydrocarbures sont en effet des déchets dangereux.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> susceptible de suites
<b>Proposition de suites :</b>

**Nom du point de contrôle :** confinement des eaux

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 7.6.8
<b>Thèmes :</b> Risques accidentels, confinement
<b>Prescription contrôlée :</b> Les installations sont équipées de dispositifs permettant l'obturation du réseau d'eau pluviale
<b>Constats :</b> Le système permettant l'obturation du réseau d'eau pluviale a été vu lors de l'inspection. Il s'agit d'un ballon gonflable qui peut être déclenché manuellement en deux points de l'usine.  L'exploitant a affirmé tester régulièrement le dispositif mais n'a pas été en mesure de présenter un document en justifiant.
<b>Type de suites proposées :</b> sans suite

**Nom du point de contrôle :** eaux de lavage des sols

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 9.2.3.1 L
<b>Thèmes :</b> Risques chroniques, eaux
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant réalise, sur des échantillons représentatifs, les analyses annuelles des différents paramètres rejetés au point de vidange des eaux de la laveuse des sols.
<b>Constats :</b> L'exploitant a déclaré qu'il ne rejetait plus ces eaux dans le réseau et qu'elles sont désormais enlevées et traitées comme des déchets (les bordereaux ont été présentés).
<b>Type de suites proposées :</b> prescription inadaptée

**Nom du point de contrôle :** Autosurveillance des eaux souterraines

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 9.2.4.1.				
<b>Thèmes :</b> Risques chroniques, eaux				
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant fait analyser les paramètres suivants ..., avec une fréquence annuelle				
<b>Constats :</b> Les rapports d'analyses des mois de juin 2020 et juillet 2021 ont été présentés. Ces analyses ne montrent pas d'anomalies, à l'exception du paramètre Fer (mg/L), surtout retrouvé en amont du site.				
2020 :				
PZ1 Amont	PZ2 Amont bâtiment	PZ3 aval	PZ4 aval	
0,7	3,8	0,23	0,35	
2021 :				
PZ1 Amont	PZ2 Amont bâtiment	PZ3 aval	PZ4 aval	
0,3	2,6	Non mesuré	0,05	
Un commentaire de ces résultats est attendu.				
<b>Type de suites proposées :</b> sans suite				

**Nom du point de contrôle :** Chauffage par fluide caloporteur

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2010, article 8.9
<b>Thèmes :</b> Risques accidentels, fluide
<b>Prescription contrôlée :</b> L'inspection s'est attachée à obtenir de l'exploitant les informations concernant la maintenance des divers dispositifs de sécurité prévus par cet article.
<b>Constats :</b> L'installation est maintenue par une société extérieure qui en réalise un contrôle annuel. Le rapport produit pour l'année 2022 conclut à sa conformité.  L'inspection attend que lui soit produit, en français, le détail des points contrôlés par cet organisme en 2022.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suites
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet