

Unité départementale du Bas-Rhin
14 rue du Bataillon de marche n°24
BP 10001
67050 Strasbourg Cedex

Strasbourg, le 17/11/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 06/11/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

CA Strasbourg (Silorins + Silostra)

113 rue du Rhin Napoléon
67000 Strasbourg

Code AIOT : 0006701230

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/11/2025 dans l'établissement CA Strasbourg (Silorins + Silostra), implanté 113 rue du Rhin Napoléon 67000 Strasbourg. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite est réalisée dans le cadre d'une action collective ciblée sur le niveau d'empoussièrement dans les silos.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- CA Strasbourg (Silorins + Silostra)
- 113 rue du Rhin Napoléon 67000 Strasbourg
- Code AIOT : 0006701230
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

COMPTOIR AGRICOLE exploite au port du Rhin trois silos :

- le silo SILOSTRA : silo vertical de 53 930 m³
- le silo SILORINS : silo vertical de 76 150 m³
- le silo COMPTOIR AGRICOLE : silo plat de 89 072 m³

Initialement autorisé en 1988, l'exploitation de ces silos est aujourd'hui réglementée par les arrêtés préfectoraux des 07 janvier 2014 et 28 novembre 2019.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant, la proposition de suites de l'inspection des installations classées au préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer au préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis, éventuellement, une modification de la rédaction de la prescription, par voie d'arrêté préfectoral, pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Nettoyage	Arrêté Préfectoral du 07/01/2014, article 8	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite a permis de constater que le niveau d'empoussièrement n'est pas excessif.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Nettoyage

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/01/2014, article 8
Thèmes : Risques accidentels, Prévention des risques d'explosion
Prescription contrôlée : Le nettoyage est réalisé à l'aide d'aspirateur ou de centrales d'aspiration. Des repères peints au sol et judicieusement placés servent à évaluer le niveau d'empoussièrement des installations. (...) En période de collecte, l'exploitant doit, journallement, réaliser un contrôle de l'empoussièrement des installations, et, si cela s'avère nécessaire, redéfinir éventuellement la fréquence de nettoyage.
Constats : La visite a porté sur le niveau d'empoussièrement des silos SILORINS et SILOSTRA. Lors de la visite, l'exploitant a présenté le registre informatique dans lequel il consigne les rondes journalières relatives aux contrôles du niveau d'empoussièrement, ainsi que les opérations de nettoyage. L'inspection s'est rendue dans les tours de manutention et en partie haute des silos. Les cellules du silo SILOSTRA sont fermées et équipées d'un système d'aspiration des poussières. Cette conception permet de limiter le niveau d'empoussièrement. Lors de la visite, l'inspection a constaté que son niveau est acceptable. Les cellules du silo SILORINS (celui qui a explosé en 2018) sont ouvertes sous combles confinés. Lors de la visite, le silo est en cours de remplissage. Ces opérations génèrent des poussières qui saturent l'espace sur cellules, malgré le système d'aspiration au niveau de la manutention. Ces poussières finissant par retomber, l'inspection n'a pu que constater la présence d'une couche de quelques millimètres en partie haute du silo, couche plus importante que celle présente dans la tour de manutention. Le niveau d'empoussièrement n'est toutefois pas excessif.
Type de suites proposées : Sans suites