

Rapport de l'inspection des installations classées

Propositions à l'issue de la visite

A l'issue de la visite d'inspection du 25/08/2022 de l'établissement STRIEBIG implanté 5 Rue Gutenberg Zone industrielle CD 28 67690 HATTEN, les constats établis et explicités dans la partie "contexte et constats" du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Madame la Préfète les propositions suivantes.

Considérant les non-conformités relevées et les enjeux associés, il est proposé une **lettre de suite préfectorale** pour les dispositions contrôlées et rappelées ci-après :

- nom : Vérification de la présence des attestations de valorisation des déchets - Référence réglementaire : Code de l'environnement du 01/04/2020 article : D. 543-284.
- nom : Transport de déchets dangereux - Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/04/2001 article : 10.3

Pour les constats « susceptibles de suites », l'exploitant doit, **dans les délais** impartis pour présenter ses observations, respecter les prescriptions concernées tout en transmettant à l'inspection des installations classées par courrier ou courriel, les justificatifs correspondants (selon les cas : commandes, services faits, étude, analyses, photos, etc.). **Dans le cas contraire, il pourra être proposé** choisir entre "de **mettre en demeure** l'exploitant de respecter les prescriptions édictées pour les dispositions contrôlées et rappelées ci-après" et " **l'établissement de sanctions administratives** pour les dispositions contrôlées et rappelées ci-après" :

- nom : Détection automatique d'incendie - Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/04/2001 article : 16.1

Unité départementale du Bas-Rhin
14 rue du bataillon de marche n°24
BP 10001
67070 STRASBOURG

STRASBOURG, le 24/11/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 25/08/2022

Contexte et constats

Publié sur 

STRIEBIG

5 Rue Gutenberg
Zone industrielle CD 28
67690 HATTEN

Références : 0006702574/NK/JLS
Code AIOT : 0006702574

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 25/08/2022 dans l'établissement STRIEBIG implanté 5 Rue Gutenberg Zone industrielle CD 28 67690 HATTEN. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- STRIEBIG
- 5 Rue Gutenberg Zone industrielle CD 28 67690 HATTEN
- Code AIOT : 0006702574
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

La société Striebig Logistique exploite des entrepôts couverts

Les thèmes de visite retenus sont les suivants : déchets, détection et alarme, locaux de batteries

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Vérification de la présence des attestations de valorisation des déchets	Code de l'environnement du 01/04/2020, article D. 543-284	/	Lettre de suite préfectorale
2	Détection automatique d'incendie	Arrêté Préfectoral du 02/04/2001, article 16.1	/	Sans suite
3	Transport de déchets dangereux	Arrêté Préfectoral du 02/04/2001, article 10.3	/	Lettre de suite préfectorale

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats :

l'alarme lumineuse n'est pas perceptible en tout point des cellules de l'entrepôt.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Détection automatique d'incendie

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/04/2001, article 16.1
Thème(s) : Risques accidentels, incendie.
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet.
Prescription contrôlée : La détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage déclenche une alarme sonore et lumineuse perceptible en tout point des cellules de l'entrepôt.
Constats : La détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage déclenche une alarme sonore et lumineuse, cependant l'alarme lumineuse n'est pas perceptible en tout point des cellules de l'entrepôt, elle ne l'est que à quelques points. → L'exploitant devra apporter des solutions par rapport à cela.
Type de suites proposées : sans suite.
Proposition de suites : Sans objet.

N° 2 : Vérification de la présence des attestations de valorisation des déchets

Référence réglementaire : Code de l'environnement, article D. 543-284
Thème(s) : Risques chroniques, déchets.
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet.
Prescription contrôlée : L'exploitant est tenu d'avoir, le 31 mars de l'année n+1 au plus tard, une attestation de valorisation de ses déchets « 5 flux » pris en charge l'année n.
Constats : L'exploitant ne dispose pas, sur son site, de toutes les attestations de valorisation de ses déchets « 5 flux », notamment celles concernant le carton
Type de suites proposées : avec suite.
Proposition de suites : lettre préfectorale.

N° 3 : Transport de déchets dangereux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/04/2001, article 10.3
Thème(s) : Risques chroniques, déchets.
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet.
Prescription contrôlée : Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné d'un bordereau de suivi.
Constats : Divers bordereaux d'enlèvement des déchets ont été présentés (déchets de batteries, aérosol notamment ...), concernant les bordereaux de déchets des boues de 5m ³ des séparateurs de juillet 2020 et juin 2021 à destination de la société Suez, le destinataire final n'a pas signé le bordereau. → L'exploitant présente le bordereau signé à l'inspection sous un délai de 1 mois.
Type de suites proposées : avec suite.
Proposition de suites : lettre préfectorale.