

Unité départementale du Haut-Rhin
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
CS 71354
68100 MULHOUSE
ud68.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Mulhouse, le

Rapport de l'inspection des installations classées

Visite d'inspection du 29/07/2025

Contexte et constats

publié sur  **GÉORISQUES**

SCHILLIGER BOIS SAS

route du Port Rhenan
68600 Volgelsheim

Références : 0006702667_2025_07_29_SCHILLIGER_VIIC

Code AIOT : 0006702667

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/07/2025 dans l'établissement SCHILLIGER BOIS SAS implanté route du Port Rhenan 68600 Volgelsheim.

La visite s'inscrit dans le cadre de l'action régionale silos.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SCHILLIGER BOIS SAS
- route du Port Rhenan 68600 Volgelsheim
- Code AIOT : 0006702667 Installation : Avec Titre ☒ Sans Titre ☐
- Régime : A
- Statut Seveso : NON SEVESO
- IED : IED

La société Schilliger Bois SAS exploite d'importantes chaînes de seconde transformation comme le séchage et le rabotage des bois, la production de bois abouté, de lamellé-collé, de panneaux multiple de construction, de panneaux en fibres de bois ainsi que le traitement auto clave et trempage.

2) Constats :

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...;

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative »;
- « Faits avec suite administrative » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
 - soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription);
 - soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan des constats hors points de contrôle

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :


N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Propreté	Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 3.5	
2	Consignes d'exploitation	Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 3.7	

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats :

Suite aux compléments apportés par l'exploitant, il n'y a pas de non-conformité vis-à-vis des points de contrôle qui ont été vus lors de la visite d'inspection.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Propreté

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 3.5	
Thème(s) : Risques accidentels nettoyage	
Prescription contrôlée : Tous les silos, ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel, sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les structures porteuses, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements. [...] La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le nettoyage et les contrôles de la propreté sont renforcés dans les périodes de très forte activité et cela est précisé à travers des consignes écrites. [...]	
Constats : Le silo présent sur le site est un silo de sciure de bois. Il est propre, les sciures arrivent par une partie capotée qui limite l'émission de poussières. L'exploitant a transmis par courriel le 18 septembre le registre de nettoyage et de maintenance du mois d'août 2025. Le silo est vidé une fois par an et une vérification des filtres de dépoussiérages a lieu lors de l'arrêt en août. A cette période, une vérification des sondes de niveau à ultrason est réalisée. Un test d'étanchéité du sas entre le silo et la partie capotée a lieu tous les ans. Les clapets sont quand à eux vérifiés deux fois par an. Les rapports concernant les tests d'étanchéité et le contrôle des clapets n'ont pas été consultés lors de la visite.	
Respect de la prescription :	

Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites :

N° 2 : Consignes d'exploitation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 3.7

Thème(s) : Risques accidentels Consignes d'exploitation

Prescription contrôlée :

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

[...]

- le programme de maintenance et les dates du nettoyage ;

[...]

Par ailleurs, les consignes de nettoyage prévues au 3.5 précisent notamment les volumes et les surfaces à nettoyer, le personnel qui a la charge de ce nettoyage, le matériel à utiliser et sa disponibilité, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté, qui sont au moins hebdomadaires pendant les périodes de manutention et de réception des produits.

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé à l'application de ces consignes d'exploitation et des consignes de sécurité définies au 4.7.

Constats :

Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant ne disposait pas de consigne formalisée pour le nettoyage et la sécurité. Suite à la visite, il a transmis par courriel en date du 18 septembre 2025 les consignes et procédures pour la maintenance du silo, le nettoyage, l'exploitation du silo, ainsi que la procédure sécurité pour le chargement des sciures par les camions.

Les chauffeurs qui viennent pour le chargement des sciures sont formés aux questions de sécurité.

Les différents opérateurs sont formés aux consignes d'exploitation et de sécurité du silo. Par ailleurs, ces consignes sont affichées en français, en allemand et en anglais sur le site.

Le risque principal au niveau du silo est l'explosion suite à une étincelle. Il existe une détection d'étincelle dans le silo ainsi que dans le convoyeur et le système d'aspiration. S'il y a une détection d'étincelle dans le convoyeur, une ouverture des clapets se fait de manière automatique. Si après l'ouverture des clapets, la détection continue, un arrosage du convoyeur a lieu.

S'il y a une détection au niveau du silo, un arrosage automatique du silo a lieu.

Respect de la prescription :



Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites :