

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
ZAC de Bourran
9 Rue de Bruxelles
12000 RODEZ

ALBI, le 11/09/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 08/09/2023

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

SARL PALAT CARRIERES ET TP

La Capelle
12140 Saint-Hippolyte

Références : 12-CARMIN-2023-49
Code AIOT : 0006800169

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/09/2023 dans l'établissement SARL PALAT CARRIERES ET TP implanté Le Coustal et La Boyou 12140 Saint-Hippolyte. L'inspection a été annoncée le 27/06/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SARL PALAT CARRIERES ET TP
- Le Coustal et La Boyou 12140 Saint-Hippolyte
- Code AIOT : 0006800169
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière exploitée est une carrière de lauzes, de pierres à bâtir et de pierres décoratives. La particularité de ce site réside dans le fait de l'extraction de manière simultanée sur 3 zones distinctes en fonction de la demande client.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Défrichement
- Biodiversité
- Phasage
- Stockage de matériaux

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Arbres à gîtes	Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 4.2.1	/	Sans objet
2	Protection des amphibiens	Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 4.2.2	/	Sans objet
3	Insertion paysagère	Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 5.4	/	Sans objet
4	Stockage matériaux	Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 8.1.4	/	Sans objet
5	Phasage de l'exploitation	Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 8.1.2	/	Sans objet
6	Défrichement	Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 4.1	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection n'a pas relevé de non-conformités. Il faut souligner tout de même la difficulté pour l'exploitant de suivre un phasage comme exigé réglementairement au regard de la nature de l'exploitation (à la demande et sur 3 zones distinctes).

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Arbres à gîtes

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 4.2.1
Thème(s) : Risques chroniques, Biodiversité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les arbres identifiés comme arbres à gîtes sont identifiés et marqués. Leur marquage est maintenu dans le temps. [...]
Constats : Lors de l'inspection, un arbre à gîte marqué a été identifié en limite de la zone B. Les autres arbres identifiés sont difficiles d'accès. L'exploitant n'a pas procédé au défrichement.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Protection des amphibiens

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 4.2.2
Thème(s) : Risques chroniques, Biodiversité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : La zone dédiée au stationnement et à la circulation doit être délimitée physiquement et de façon pérenne. L'exploitation ne doit pas perturber les mares favorables à la reproduction des amphibiens.
Constats : Les bassins sont délimités de manière physique par des blocs. Ces derniers étaient secs lors de l'inspection.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Insertion paysagère

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 5.4
Thème(s) : Risques chroniques, Paysage
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : [...] L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. [...]
Constats : Le site de la carrière est maintenu propre. L'inspection note l'absence de déchets métalliques ou autres.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Stockage matériaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 8.1.4
Thème(s) : Risques accidentels, Stockage
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : [...] Les stocks se limitent aux parcelles définies dans l'article 1.1.1 et sont limités en superficie totale à 7000m ² . [...] Les zones de stockage sont aménagés de sorte à ce qu'elles n'entraînent pas de dangers pour les usagers de la route quels qu'ils soient. Celles-ci devront être physiquement délimitées.
Constats : L'exploitant stocke ces matériaux sur les zones 1, 2, 4, 6 et 7. La zone 1 en limite de route est chaînée et ne présente pas de dangers pour les usagers de la route. Certaines zones de stockage ne sont pas utilisées, la superficie ne dépasse pas les 7000m ² .
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Phasage de l'exploitation

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 8.1.2
Thème(s) : Risques chroniques, Phasage
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'installation est exploitée selon le plan de phasage joint en annexe 3 du présent arrêté. [...]
Constats : L'exploitant indique ne pas avoir commencé le phasage de sa nouvelle autorisation. L'extraction sur cette carrière se faisant à la demande et sur 3 zones distinctes selon l'usage du matériau. Il est très difficile dans cette configuration de définir un phasage précis (remarque soulevée lors de l'instruction du dossier d'autorisation environnementale).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Défrichement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 10/02/2023, article 4.1
Thème(s) : Risques chroniques, Défrichement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Le défrichement sera effectué selon l'échéancier suivant : - 0ha 25a 46ca dans le délai de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté (phase 1); [...]
Constats : Il n'a été procédé à aucun défrichement.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet