

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
ZAC de Bourran
9 Rue de Bruxelles
12000 RODEZ

RODEZ, le 03/04/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/03/2023

Contexte et constats

Publié sur



SAS FRANCOIS INDUSTRIE

109 avenue de Rodez
BP 7
12450 LA PRIMAUBE

Références : n° 12-CARMIN-2023-17
Code AIOT : 0006800187

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/03/2023 dans l'établissement SAS FRANCOIS INDUSTRIE implanté à La Cordenade, La Cau et La Cabro RN 140 12330 Salles-la-Source. L'inspection a été annoncée le 24/01/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SAS FRANCOIS INDUSTRIE
- La Cordenade, La Cau et La Cabro RN 140 12330 Salles-la-Source
- Code AIOT : 0006800187
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'installation visitée est une carrière de calcaire autorisée par arrêté préfectoral de 2013 à extraire au maximum 400 000 tonnes annuellement.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- rejet eaux
- suivi des piézomètres

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Suivi des eaux souterraines	Arrêté Préfectoral du 19/09/2013, article 9.2	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Alimentation en eau	Arrêté Préfectoral du 19/09/2013, article 25.1	/	Sans objet
3	Eaux de ruissellement	Arrêté Préfectoral du 19/09/2013, article 25.4.3	/	Sans objet
4	Piézomètres	Arrêté Préfectoral du 19/09/2013, article 25.4.3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Aucune non-conformité n'a été détectée lors de l'inspection.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Suivi des eaux souterraines

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/09/2013, article 9.2
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Deux piézomètres sont implantés, conformément au plan de l'Annexe 3, Le piézomètre n°2 est implanté au Sud-Est de l'exploitation, notamment pour confirmer la cote de plus hautes eaux de la zone d'extension, estimée à 559m NGF dans le dossier de demande.
Constats : L'inspection a constaté la présence des 2 piézomètres : le piézomètre n°1 à l'entrée sur le parking visiteur et le piézomètre n°2 au Sud-Est de l'exploitation sur les terrains destinés à l'extension.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Alimentation en eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/09/2013, article 25.1
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les eaux issues du réseau d'eau potable communal sont utilisées pour l'abattage des poussières au niveau des installations de brumisation et pour les sanitaires. Les eaux utilisées pour l'arrosage des pistes proviennent du pompage des eaux de pluie récoltées dans le bassin d'orage. Toute modification dans les conditions d'alimentation et d'utilisation de l'eau sur le site doit être portée à la connaissance de l'inspection des installations classées.
Constats : L'abattage des poussières que ce soit pour l'arrosage des pistes ou pour la brumisation de l'installation de traitement provient du bassin d'orage. Un compteur a été récemment mis en place sur le remplissage des cuves tampons pour comptabiliser la quantité d'eau consommée provenant du bassin. Seules les eaux à destination des sanitaires sont prises sur le réseau AEP.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Eaux de ruissellement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/09/2013, article 25.4.3
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : [...]Pendant toute la durée d'exploitation, les eaux de ruissellement en provenance des installations secondaire et tertiaire sont dirigées gravitairement vers le bassin d'orage présent au niveau de la carrière existante, à 150m à l'Est des installations. Au niveau des terrains de l'extension, les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin déplacé au fur et à mesure de l'avancement des travaux vers l'Est. Ces eaux pluviales non polluées s'infiltreront dans le sol.
Constats : Les eaux de ruissellement en provenance des installations secondaires et tertiaires sont collectées dans un bassin avant d'être pompées et envoyées au séparateur d'hydrocarbures dont l'exutoire se situe dans un bassin d'infiltration. Au niveau de l'extension, les eaux météoriques sont collectées dans un bassin d'infiltration.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Piézomètres

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/09/2013, article 25.4.3
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les deux piézomètres présents sur la carrière permettent la réalisation de prélèvements destinés à l'analyse. Ces deux piézomètres font l'objet d'un suivi de l'évolution du niveau des eaux sur une période suffisante pour permettre de définir le sens d'écoulement des eaux sur le site et de confirmer que la cote de fond d'exploitation, fixée à 565m NGF, se situe à tout moment de l'année au dessus de la cote des plus hautes eaux. V- La qualité des eaux est suivie une fois par an alternativement au niveau du bassin d'orage existant et de chacun des deux piézomètres.
Constats : Les piézomètres font l'objet d'un suivi. Les relevés 2020-2022 montrent que la cote d'exploitation fixée à 565m NGF se situe au dessus des plus hautes eaux. La qualité des eaux est suivie annuellement pour le bassin d'orage et les deux piézomètres. Les résultats des analyses 2022 sont conformes aux valeurs des rejets canalisés autorisés.
Observations : Il a été constaté une interruption du suivi du niveau sur le piézomètre n°2 de janvier 2021 à septembre 2022 suite à une défaillance du capteur qui a été remplacé.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet