

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron  
Cité administrative  
19 rue de Ciron  
Cedex 09  
81013 ALBI

ALBI, le 08/01/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/12/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **SAS SGM AGREGATS**

LA PLANTADE  
81600 Brens

Références : 81-CARMIN-2023-65  
Code AIOT : 0006802782

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/12/2023 dans l'établissement SAS SGM AGREGATS implanté Payssieyrou et Teyssonnières 81250 Paulinet. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection a été réalisée de manière inopinée suite à la réception d'une plainte anonyme relative à la propreté de la route en sortie de carrière.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SAS SGM AGREGATS
- Payssieyrou et Teyssonnières 81250 Paulinet
- Code AIOT : 0006802782
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

- IED : Non

Cette carrière dont l'autorisation a été renouvelée le 17 février 2012 présente deux zones disjointes dont seule celle située au Sud, dite de Teyssonnières, voit son gisement exploité.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Propreté de la route en entrée de carrière

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup>	Proposition de délais
1	Propreté	AP Complémentaire du 01/09/2020, article A19-2	Lettre de suite préfectorale	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La propreté de la route en sortie de carrière n'est pas assurée et peut représenter un danger pour les usagers qui l'utilisent.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Propreté

<b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 01/09/2020, article A19-2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Propreté
<b>Prescription contrôlée :</b> [...] Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies publiques. Le cas échéant, des dispositifs tels que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif équivalent sont prévues.[...]
<b>Constats :</b> Lors de la visite inopinée, l'inspection a constaté un dépôt de boues à l'entrée de la carrière (cf. planche photographique). Le chef de dépôt rencontré ce jour nous indique balayer manuellement la route dans l'attente de la réception d'une balayeuse. Il existe un pédiluve en sortie de carrière afin de nettoyer les roues des camions mais celui-ci est inefficace compte-tenu de la piste non revêtue menant à la carrière et l'épaisseur de boue en

fond de ce dernier.
<b>Observations :</b> <b>L'inspection demande à l'exploitant de mettre en place les moyens nécessaires afin de s'assurer de l'absence de boue sur la route pouvant générer un danger pour les usagers.</b> A ce titre, l'exploitant communiquera <u>dans un délai d'un mois</u> le calendrier de réception de la balayeuse et établira une procédure relative au nettoyage de la route et à l'entretien du pédiluve. L'exploitant est amené à engager une réflexion sur la modification du revêtement de l'accès menant à sa carrière.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 1mois