

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
Cellule carrières – mines et après-mines
Centre administratif
ZAC de Bourran – 9 rue de Bruxelles
12000 RODEZ

Rodez, le 05/05/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 21/03/2023

Contexte et constats

Publié sur 

SARL ALLA GILBERT

4 rue de la Faysse
12230 Sauclières

Références : 12-CARMIN-2023-21
Code AIOT : 0006803009

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/03/2023 dans l'établissement SARL ALLA GILBERT implanté La Pinède parcelle n° 33 p - section G 12230 Sauclières. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SARL ALLA GILBERT
- La Pinède parcelle n° 33 p - section G 12230 Sauclières
- Code AIOT : 0006803009
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière de calcaire située au lieu dit "La Pinède" sur la commune de Sauclières, est autorisée au bénéfice de la SARL Gilbert ALLA pour 30 ans par arrêté préfectoral n° 2018-10-15-002 en date du 15 octobre 2018. La production annuelle maximale est de 7 000 tonnes.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
2	Plan	Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article CE 4	/	Lettre de suite préfectorale	15 jours

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Méthode d'extraction	Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article CE 2	/	Sans objet
3	Gestion de l'établissement	Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article AP 3	/	Sans objet
4	Mesures en faveur du paysage	Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article ME 2-1	/	Sans objet
5	Prévention des risques technologiques	Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article PR 2	/	Sans objet
6	Protection de la ressource en eau	Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article PE 1	/	Sans objet
7	Prévention de la pollution	Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article DE 3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Aucune non-conformité majeure n'a été constatée. Les accès et le site sont entretenus et sécurisés. Il est à noter que la carrière produit des matériaux réservés à la taille dans le cadre de la réfection d'habitations et de bâtisses traditionnelles.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Méthode d'extraction

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article CE 2
Thème(s) : Risques accidentels, Méthode d'extraction
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'extraction de la roche est réalisée en gradins à ciel ouvert, en fouille sèche avec l'utilisation d'une pelle mécanique. L'exploitation se déroule en 6 phases de 5 ans chacune, conformément aux plans de phasage annexés (cf. annexes 2 à 7) : Cote minimale d'extraction et dimensions des gradins. La cote minimale en fond d'excavation est fixée à 819 m NGF. La hauteur maximale du front d'exploitation est limitée à 6 m.
Constats : L'extraction est réalisée à l'aide d'une pelle mécanique. Conformément à l'AP d'autorisation, le site compte un front unique (Nord site) dont la hauteur est évaluée à 3m environ. Les matériaux de bonne qualité sont réservés et acheminés vers les ateliers de taille qui sont situés dans le bourg de Sauclières. Les matériaux marchands non réservés à la taille, sont envoyés par campagne sur site d'un traitement (broyage-concassage). Ce service est assuré par un prestataire extérieur.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Plan

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article CE 4
Thème(s) : Risques accidentels, Plan d'exploitation
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'exploitant établit un plan de la carrière d'échelle adaptée à sa superficie. Sur ce plan sont reportés : * les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres ; * la bande de 10 m à préserver à l'intérieur et en bordure du périmètre autorisé ; + les bords de la fouille ; * les courbes de niveau ou cotes d'altitude NGF des points significatifs ; + les pentes des pistes utilisées pour l'exploitation ; + Les zones remises en état. Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.
Constats : La carrière est située à plusieurs kilomètres des bureaux. S'agissant d'une visite inopinée le plan topographique d'exploitation n'a pu être consulté.
Observations : L'exploitant n'a pas fait de retour à la demande formulée par mail en date du 12 avril. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent rapport, l'exploitant transmettra auprès de l'inspection des installations classées, le plan topographique d'exploitation en cours conformément à l'article CE 4 précité.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 15 jours

N° 3 : Gestion de l'établissement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article AP 3
Thème(s) : Risques accidentels, Accès à la voirie
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique. L'accès à la carrière "La Pinède" s'effectue directement depuis la RD 999 reliant Sauclières à Saint Jean du Bruel.
Constats : L'accès à la carrière s'effectue directement depuis la RD999. La signalétique est présente. La piste d'accès qui relie la RD 999 à la carrière s'étend sur une distance d'environ 4 km. Cette piste est entretenue, carrossable et dégagée.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Mesures en faveur du paysage

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article ME 2-1
Thème(s) : Autre, Mesures en faveur de la flore
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'exploitant effectuera un boisement de cèdres et favorisera la reconquête végétale (espèces pionnières, buis, pins sylvestres, chênes, hêtres). Ces aires pourront servir de nouveau de refuge pour bon nombre d'espèces, comme déjà observé sur une aire reboisée.
Constats : L'arrêté préfectoral du 24 mars 1988 autorisant l'exploitation pour 30 ans a fait l'objet d'un renouvellement le 15 octobre 2018 également pour 30 ans . La remise en état coordonnée de l'exploitation a débuté dans les années 1990, avec des plantations de cèdres . Ces plantations se sont étalées au rythme des phasages. A ce jour, ce sont environ 300 cèdres dont l'âge est compris entre une bonne vingtaine d'années pour les premiers, et 2 années pour les plus récents qui créent des aires végétalisées. La reconquête végétale des espèces pionnières est également visible.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Prévention des risques technologiques

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article PR 2
Thème(s) : Risques accidentels, Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les fûts, réservoirs et autres emballages de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondants aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
Constats : Pas de présence de stockage de produits dangereux sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Protection de la ressource en eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article PE 1
Thème(s) : Risques accidentels, Gestion des eaux de ruissellement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'exploitant dirigera les eaux de ruissellements des zones en exploitation et des pistes de circulation vers lacarrière ou elles pourront être décantées avant infiltration dans le massif calcaire. En aucun cas les eaux de ruissellement des zones en chantiers (zones exploitées, pistes, stocks) du périmètre de l'autorisation ne doivent être rejetées dans le milieu naturel sans traitement.
Constats : Les eaux de ruissellement sont de part la déclivité du site dirigées vers le point bas du carreau, elles décantent naturellement (zone humide centre Sud site) et s'infiltrant dans le massif calcaire (absence d'aven et de karsts). Il n'y a pas de rejet dans le milieu naturel.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 7 : Prévention de la pollution

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/10/2018, article DE 3
Thème(s) : Risques accidentels, Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : [...En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées]...
Constats : Le site est pourvu d'une aire étanche incurvée et inclinée en son centre afin de recueillir dans un bac des éventuels liquides susceptibles de polluer.
Observations : L'aire étanche nécessite un désencombrement (tronçons de bois sur une partie). Le bac séparateur d'hydrocarbures-déshuileur des eaux éventuellement souillées nécessite également un nettoyage. Dans un délai de 1 mois à compter de la réception du présent rapport, l'exploitant transmettra auprès de l'inspection des installations classées, des photographies justifiant de la propreté des 2 systèmes précités.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet