

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
Cellule carrières – mines et après-mines
Centre administratif - ZAC de Bourran – 9 rue de Bruxelles
12000 Rodez

Albi, le 04/02/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 23/01/2024

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

GUIPAL SAS

Route de Camarès
12360 Brusque

Références : 12-CARMIN-2024-06
Code AIOT : 0006803040

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/01/2024 dans l'établissement GUIPAL SAS implanté Le Maurel - Les Faysses et La Plaine 12360 Camarès. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GUIPAL SAS
- Le Maurel - Les Faysses et La Plaine 12360 Camarès
- Code AIOT : 0006803040
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière à ciel ouvert de calcaire et schiste bleu-noir , sise aux lieux dit "Les Faysses, Le Maurel et la plaine" sur la commune de Camarès, est autorisée par arrêté préfectoral 12-2022-03-28-00001 en date du 28 mars 2022 au rythme moyen de production de 60 000 t/an.

(renouvellement d'AP récent pour une durée de 30 ans au bénéfice de la société SAS GUIPAL nouvel exploitant depuis 2023).

La carrière n'était pas en activité au jour de la visite.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée."

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Généralités	Arrêté Préfectoral du 28/03/2022, article 7.1.2	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La carrière est divisée en 2 parties par un chemin communal accessible au public bordé de part et d'autre par une clôture (Ouest zone exploitation - Est zone installations). Il est à noter que la partie Est du site est marquée par une déclivité dangereuse.

L'inspection n'a pas décelé de non-conformités majeures. Néanmoins, il est demandé à l'exploitant de renouveler l'entretien au niveau des clôtures, notamment en partie basse du grillage délimitant le chemin communal à la zone Est de l'exploitation.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Généralités

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 28/03/2022, article 7.1.2
Thème(s) : Risques accidentels, Contrôle des accès
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>I - Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est fermé par un portail.</p> <p>II - L'ensemble du périmètre de la carrière est entouré par une clôture solide et efficace. L'interdiction d'accès au public est affichée en limite de l'exploitation à proximité de chaque accès.</p> <p>III - L'accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux et, d'autre part, à proximité des zones clôturées.</p>
<p>Constats :</p> <p>Les clôtures (zone Est et Ouest) renforcées et sécurisées par l'exploitant depuis la dernière visite en date du 23/06/2022, nécessitent à nouveau quelques actions correctives (tension du grillage, comblement d'espaces entre grillage et sol) notamment pour la zone Est de l'exploitation qui présente une déclivité dangereuse.</p> <p>Les signalétiques de sécurité à l'intention du public sont présentes et en bon état.</p> <p>Le chemin communal qui sur 300m, donne accès à la carrière à partir de la RD 902 est carrossable. Ornières, déformations et nids de poule, constatés lors de la visite en date du 23/06/2022 ont été comblés et nivelés.</p>
<p>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</p> <p>L'exploitant transmettra auprès de l'inspection des installations classées, dans le mois qui suit la réception du présent rapport des justificatifs (photographies) des corrections réalisées au niveau des clôtures.</p>

Type de suites proposées : Sans suite