

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron  
Cité administrative  
19 rue de Ciron  
Cedex 09  
81013 ALBI

ALBI, le 03/08/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 18/07/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SARL LES GRANITS DE SEPT FAUX**

3 rue de l'Arc Boisé  
81100 Castres

Références : 81-CARMIN-2023-34  
Code AIOT : 0006810677

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/07/2023 dans l'établissement SARL LES GRANITS DE SEPT FAUX implanté Le Plo du Sidobre - Fombals et Martoulet 81490 Saint-Salvy-de-la-Balme. L'inspection a été annoncée le 23/06/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SARL LES GRANITS DE SEPT FAUX
- Le Plo du Sidobre - Fombals et Martoulet 81490 Saint-Salvy-de-la-Balme
- Code AIOT : 0006810677
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'installation visitée est une carrière de granite autorisée par arrêté préfectoral de 2016. Cette carrière connaît actuellement une faible activité.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- gestion des eaux
- extraction
- Biodiversité

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
6	Pollution accidentelle des eaux	Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article PP2	/	Mise en demeure, respect de prescription	6 mois
7	Eaux rejetées (eaux pluviales)	Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article PP3	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
8	Propreté	Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 17	/	Mise en demeure, respect de prescription	3 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Gestion des eaux de ruissellement	Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article AP3	/	Sans objet
2	Eaux de procédé	Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article CE4	/	Sans objet
3	conservation des boisements périphériques	Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article ME1	/	Sans objet
4	création d'une frange boisée	Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article MR1	/	Sans objet
5	Mesure d'accompagnement	Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article MA1	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Des non-conformités ont été détectées notamment en ce qui concerne l'aire étanche pour le ravitaillement des engins. Le site est parsemé de multiples pièces de rechange et déchets non dangereux. L'exploitant est amené à préciser sa gestion des eaux notamment en ce qui concerne ses rejets en période de forte pluviométrie.

### 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : Gestion des eaux de ruissellement

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article AP3
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution des eaux
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Les eaux de ruissellement des zones en exploitation du site ainsi que celle des pistes de l'exploitation sont dirigées vers plusieurs bassins d'orage qui sont dimensionnés pour une pluie d'occurrence décennale. L'emplacement et la capacité de chacun d'eux est ajustée au fur et à mesure de l'exploitation afin que toutes les eaux de ruissellement du site soient traitées par décantation avant leur rejet dans le milieu naturel. Les bassins et les fossés de dérivation sont curés régulièrement.
<b>Constats :</b> Les eaux de ruissellement sont dirigées vers 3 bassins : 2 ayant fonction de bassin de décantation et un bassin central servant de "stockage" pour les eaux nécessaires à l'extraction. Les bassins n'ont pas été curés mais ne le nécessitent pas.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 2 : Eaux de procédé

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article CE4
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution des eaux
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Les eaux utilisées sur le site (arrosage des pistes, foration, etc.) proviennent des eaux pluviales récoltées dans les bassins en fond de fouille. Elles sont utilisées en circuit fermé.
<b>Constats :</b> Les eaux utilisées proviennent du bassin "central" alimenté à la fois par les bassins de décantation et les eaux de process. Ces eaux sont réutilisées en circuit fermé pour l'arrosage des pistes et la foration.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 3 : conservation des boisements périphériques

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article ME1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Biodiversité
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Cette mesure concerne la préservation des lisières existantes longeant les limites de la carrière et celles situées de part et d'autre de la route d'accès au hameau de Fombals, sur une largeur minimale de 10 m (cf. annexe 11). [...]
<b>Constats :</b> Les arbres sont préservés de part et d'autre du chemin d'accès au hameau de Fombals. Une partie de ces arbres souffre de la sécheresse. La bande des 10 mètres est respectée.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 4 : création d'une frange boisée**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article MR1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Biodiversité
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Un merlon boisé est aménagé au Sud-Ouest du site entre la RD66 et l'intérieur du site d'exploitation (parcelle cadastrée section A n° 1679, lieu-dit Martoulet). La largeur de ce merlon est à minima de 15m pour une hauteur qui devra atteindre 4 à 5m, du niveau de la route à son sommet. Des arbres et arbustes y sont plantés parmi les essences suivantes :-pour le boisement interne : châtaignier; chêne sessile ; chêne pédonculé ; hêtre ; frêne ; bouleau ; merisier ;-pour la lisière : houx ; genêt à balais ; noisetier ; viorne obier ; alisier blanc ; prunellier ; aubépine ; ajonc d'Europe.
<b>Constats :</b> Il n'y a à ce jour pas de création de merlon boisé, cette parcelle n'ayant pas été encore exploitée. Les abords de celle-ci sont constitués d'une prairie et de boisement.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 5 : Mesure d'accompagnement**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article MA1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Biodiversité
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Un suivi naturaliste de la flore et de la faune est réalisé tous les 5 ans à la fin de chaque phase d'exploitation. Il permet d'apprécier l'évolution des habitats et des espèces présents sur le site et de vérifier l'efficacité des mesures proposées ci-dessus. Il donne lieu à un rapport détaillé transmis à la DREAL.
<b>Constats :</b> La carrière connaît une faible activité. Il y a un léger retard dans le phasage d'exploitation (l'exploitant indique être dans la phase 1). A ce titre, il n'y a pas encore eu de suivi naturaliste réalisé.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 6 : Pollution accidentelle des eaux**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article PP2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution des eaux
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> [...]Le ravitaillement des engins est réalisé au dessus d'une aire étanche fixe ou mobile qui permet la récupération totale des hydrocarbures épanchés. Un kit d'intervention, destiné à récupérer les terres souillées par une pollution accidentelle, est mis à disposition dans les engins. Il est complété par un stock de sable ou tout autre matériau absorbant destiné à absorber les liquides polluants.
<b>Constats :</b> Le ravitaillement des engins n'est pas réalisé sur une aire de rétention fixe ou mobile. Des kits d'intervention sont présents dans les engins.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription
<b>Proposition de délais :</b> 6 mois

**N° 7 : Eaux rejetées (eaux pluviales)**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 03/06/2016, article PP3
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution des eaux
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Les eaux de ruissellement provenant de la carrière sont orientées vers des bassins créés en fond de fouille. Il y a un bassin de ce type sur chaque secteur exploité (Ouest, centre et Est). Les eaux sont reprises par par pompage vers des bassins de décantation dimensionnés afin de respecter les prescriptions de rejet dans le milieu naturel. Il y a un bassin de décantation par secteur exploité (Ouest, centre et Est). Deux points de rejet sont identifiés : - à l'Ouest, au niveau de la parcelle cadastrée section A, n°1526, lieu-dit Martoulet ; - à l'Est, au niveau de la parcelle cadastrée section A, n°1060, lieu-dit Le Plo du Sidobre. Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes : - le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ; - la température est inférieure à 30°C ; - les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l (norme NF T90 105); - la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (D.C.O.) a une concentration inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101); - les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114).  Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures. En ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.  Des analyses des eaux rejetées dans le milieu naturel, sur les paramètres visés ci-dessus, sont effectuées aux frais de l'exploitant par un laboratoire agréé, au niveau de tous les exutoires: - chaque année en période de hautes eaux et après une forte pluie - chaque fois que l'inspection des installations classées en fera la demande.
<b>Constats :</b> L'exploitant indique, le jour de l'inspection, ne pas avoir de rejet dans le milieu naturel. Les eaux sont utilisées pour le processus d'extraction et si nécessité transmises aux ateliers de granit en proximité. Lors de l'inspection de 2020, un rejet au niveau de la route menant au hameau de Fombals a été identifié. Les dernières analyses des eaux datent de 2019.
<b>Observations :</b> L'exploitant indiquera à l'inspection si le rejet au niveau du fossé de la route menant au hameau de Fombals est toujours d'actualité notamment en période de forte pluviométrie.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 1 mois

**N° 8 : Propreté**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 17
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Propreté
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> [...] L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.[...]
<b>Constats :</b> De nombreuses pièces de rechange sont disséminés sur le site sans "rangement" précis ainsi que quelques déchets types cartons.
<b>Observations :</b> L'exploitant est amené à revoir son rangement sur le site de la carrière et à éliminer ce qui peut être caractérisé comme déchet.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription
<b>Proposition de délais :</b> 3 mois