

**PRÉFECTURE DU NORD**

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
ET DE L'ENVIRONNEMENT  
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Réf. D.A.G.E./3 - BD

**ARRETE préfectoral imposant à la société COMPAGNIE EUROPEENNE D'ACCUMULATEURS des prescriptions complémentaires pour la poursuite d'exploitation de son établissement situé à LILLE.**

Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais,  
préfet du Nord,  
chevalier de l'ordre national de la légion d'honneur,  
commandeur de l'ordre national du mérite

VU les dispositions du code de l'environnement annexées à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;

VU le décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié, notamment son article 18 ;

VU les décrets n°s 93-742 et 93.743 du 29 mars 1993 ;

VU la nomenclature des installations classées résultant du décret du 20 mai 1953 modifié ;

VU les actes réglementant les activités, au titre de la législation s'appliquant aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la société COMPAGNIE EUROPEENNE D'ACCUMULATEURS (CEAC) – siège social : 5/7 allée des Pierres Mayettes – 92636 GENNEVILLIERS CEDEX – concernant son établissement de LILLE, 180 rue du Faubourg d'Arras ;

VU le rapport du 27 novembre 2006 de Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Nord lors de sa séance du 16 janvier 2007 ;

VU les courriers de l'exploitant en date des 19 avril 2007 et 27 juillet 2007 ;

VU le rapport du 6 juin 2007 de Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ci-joint ;

CONSIDERANT les modalités de gestion des terres polluées mises en place autour d'autres installations classées pour la protection de l'environnement ;

CONSIDERANT la zone de 300 mg/kg délimitant la pollution attribuée à l'activité de la société CEAC à LILLE ;

SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Nord,

# ARRETE

## **Article 1.-**

La société CEAC, ci-après dénommée l'exploitant, dont le siège social est situé 5/7 allée des Pierres Mayettes – 92636 GENNEVEVILLIERS CEDEX – est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté pour le site qu'elle exploite 180 rue du Faubourg d'Arras à LILLE.

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent au site ci-dessus ainsi qu'aux terrains extérieurs à l'emprise du site affectés par la pollution en provenance du site.

## **Article 2 – Définition des zones**

### 2.1. Zone d'information des populations

La zone d'information des populations correspond à la zone Z1, c'est-à-dire celle représentant la teneur totale en plomb dans les sols de 500 mg/kg de matière sèche, limitée au Nord par la rue Abélard et la rue Marcel Henaux à Lille, et au Sud par la rue de Geyter à Lille et la Carrière Bonnier à Faches-Thumesnil.

La zone Z1 est représentée sur l'annexe 1.

### 2.2. Zceac

La courbe Zceac délimite les terrains pour lesquels les teneurs en plomb dans les sols ont majoritairement pour origine les retombées historiques de poussières en provenance du site de l'exploitant. Elle est établie à partir des courbes Z1 et Z3 qui représentent respectivement :

- une teneur totale de plomb dans les sols de 500 mg/kg (de matière sèche) ;
- une teneur de plomb apportée par l'exploitation de la société CEAC de 300 mg/kg (de matière sèche).

Pour chaque angle balayé autour du site, la courbe Zceac suit la courbe Z1 ou Z3 la plus proche du site. Zceac est donc la courbe délimitant l'aire issue de l'intersection mathématique des aires délimitées par Z1 et Z3.

La zone Zceac est représentée sur l'annexe 1.

Les parcelles concernées sont énumérées avec leurs références cadastrales en annexe 2.

### 2.3 Application du présent arrêté

L'article 3 est applicable à la zone Z1 définie à l'article 2.1.

Les articles 4 et suivants s'appliquent à la zone Zceac définie à l'article 2.2., dès lors que la teneur totale en plomb dans les sols est supérieure à 500 mg/kg (de matière sèche).

## **Article 3 – Note d'information**

L'exploitant est tenu de diffuser une note d'information concernant les précautions à prendre en raison de l'état environnemental de leurs terrains.

Cette note d'information doit présenter :

- les principales conclusions des études demandées à l'exploitant et menées sous sa responsabilité (état des sols, évaluation détaillée des risques...) ;
- les recommandations issues de ces études en raison des incidences environnementales induites par les pollutions constatées ;

- les règles d'hygiène élémentaires (lavage des mains, entretien des ongles, nettoyage des sols...) ;
- les modalités de lavage des fruits et légumes produits dans cette zone ;
- les modalités de gestion des terres excavées telles que définies par le présent arrêté ;
- la nécessité de prendre des mesures de nature à prévenir les émissions de poussières en cas de travaux d'excavation de sols dans ce secteur, ou, d'une manière plus générale, de travaux ou d'activités susceptibles de mettre en suspension des poussières directement issues du sol ;
- les modalités suivant lesquelles devront être gérés les projets visant à implanter de nouvelles constructions ou de nouveaux usages sur ces parcelles.

Quatre campagnes d'information devront être réalisées. Une première campagne d'information ayant déjà eu lieu en 2006, les autres campagnes se dérouleront en 2008, 2011 et 2014.

Trois mois avant de procéder à cette campagne d'information, l'exploitant en informera le Préfet qui pourra exiger que des documents établis par les services de l'Etat complètent la note d'information de l'exploitant. Les collectivités locales, concernées par cette action de communication, seront également tenues informées trois mois avant son lancement.

L'exploitant diffusera cette information auprès :

- de l'ensemble des populations présentes dans la zone définie à l'article 2.1 ;
- des collectivités locales concernées (mairies, communauté urbaine) ;
- des médecins implantés dans ce périmètre et dans une bande d'un kilomètre autour du site.

#### **Article 4 – Prise en charge partielle du coût d'élimination des terres**

L'exploitant prendra en charge, **pendant une période de dix ans** à compter de la notification du présent arrêté, le coût d'élimination, hors excavation, des terres dont l'excavation sera rendue nécessaire dans le cadre de travaux d'aménagement des habitations existantes hors constructions nouvelles, réalisées par le propriétaire du terrain, dès lors qu'il pourra être justifié par ce dernier que les terres n'ont pu être confinées sur place dans les conditions suivantes :

- soit sous une surface en dur (ex : béton, macadam...) ;
- soit sous une couverture verte pérenne installée sur une épaisseur suffisante de « terres saines » (ie d'une épaisseur au moins égale à 20 cm)

#### **Article 5 – Elimination des terres**

L'exploitant devra être informé du projet d'aménagement du propriétaire et de la quantité estimée de terres à éliminer **au moins un mois** avant le démarrage des travaux. Cette information sera accompagnée, pour les travaux qui y sont soumis, d'une copie du plan masse joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration de travaux.

Avant d'accepter la prise en charge des terres, la copie de l'arrêté de permis de construire (et des prescriptions afférentes) pourra être sollicitée par l'exploitant auprès du Maître d'Ouvrage des travaux.

La réponse de l'exploitant auprès du Maître d'Ouvrage des travaux devra intervenir, au plus tard, dans la semaine qui suivra la délivrance de la copie de l'arrêté de permis de construire (et des prescriptions afférentes), sauf si le délai d'un mois mentionné au premier alinéa précédent n'est pas échu.

L'exploitant pourra soit accepter le centre d'élimination choisi, sous sa responsabilité, par le propriétaire du terrain soit déterminer le lieu d'élimination vers lequel les terres devront être transportées pour le compte du propriétaire.

L'exploitant s'assurera systématiquement que l'exutoire qui recevra les terres excavées est **réglementairement compatible** avec les caractéristiques de ces terres.

L'exploitant prendra en charge le surcoût éventuellement engendré par la nécessité de diriger ces terres vers des exutoires adaptés au degré de pollution de celles-ci.

## **Article 6 – Prévention des envols de poussières**

Indépendamment de la procédure de prise en charge des terres définie à l'article précédent, l'exploitant rappellera systématiquement aux Maîtres d'Ouvrages qui le solliciteront que, en cas de fouilles, le porteur du projet d'aménagement est tenu de prendre toutes mesures pour éviter tout envol de poussières durant les travaux.

## **Article 7 – Plan de gestion**

L'exploitant est tenu de fournir, dans un délai de trois mois, un plan de gestion des terrains situés dans la zone Zceac en tenant compte des usages constatés. Ce plan de gestion portera notamment sur les restrictions d'usage à mettre en œuvre par rapport aux usages constatés et reprendra l'ensemble des mesures de gestion exposées dans le présent arrêté. Il devra en outre présenter de manière détaillée les modalités suivant lesquelles de nouveaux projets pourront s'implanter dans la zone Zceac.

## **Article 8 – Prévention des sorties de poussières de plomb**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, la société CEAC est tenue de prendre toutes dispositions pour que les salariés ne véhiculent pas de poussières de plomb en dehors de l'enceinte de l'usine.

## **Article 9 – Analyses de fruits et légumes**

La société CEAC est tenue de procéder, annuellement, à l'analyse de fruits et légumes produits dans la zone Zceac afin de déterminer la teneur en plomb dans ces aliments. Ces analyses devront porter sur des légumes de types feuillus. Les résultats des analyses seront comparés aux valeurs de gestion réglementaires (qui régissent la commercialisation de ces aliments) avant d'être adressés à l'inspection des installations classées.

Pour la réalisation de ces analyses, l'exploitant se procurera des légumes auprès d'habitants du secteur. Les légumes seront prélevés dans les zones les plus marquées par les retombées de plomb de la société CEAC et, de préférence, sous les vents dominants de l'usine.

Si l'exploitant n'est pas en mesure de se procurer des légumes répondant aux prescriptions précédentes, il réalisera un « jardin témoin » permettant de faire des prélèvements conformes à ces dispositions.

Ces analyses seront adressées annuellement à l'inspection des installations classées. Cependant, au bout d'une période de trois ans, la société CEAC tirera un premier retour d'expérience de ces analyses et proposera, le cas d'échéant, les adaptations (inflexion ou renforcement) à apporter à ce programme de surveillance.

## **Article 10 – Délais et voie de recours**

La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif de LILLE. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant, de quatre ans pour les tiers. Ce délai commence à courir du jour de sa notification.

## Article 11 – Exécution de l'arrêté

Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et dont copie conforme sera adressée à :

- Madame le maire de LILLE,
- Monsieur le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrêté sera déposé à la mairie de LILLE et pourra y être consulté ; un extrait de l'arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire.
- le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

FAIT à LILLE, le

17 9 AOUT 2007

Le préfet,

Pour le Préfet  
le Secrétaire Général

Pierre-André DURAND


Pour copie certifiée conforme  
pour le chef de bureau  
l'attachée déléguée,

*Thérèse Van de Walle*

Thérèse VAN DE WALLE

P.J. : 2 annexes

# Annexe 1 : Zonage CEAC



## ANNEXE 2: Liste des Parcelles de la zone Zceac

### Parcelles - Commune de Lille

| ID | IDU_id       | SUPF_id | ident  |
|----|--------------|---------|--------|
| 1  | 350000DK0323 | +66255. | DK0323 |
| 2  | 350000DK0288 | +8495.  | DK0288 |
| 3  | 350000DK0252 | +1430.  | DK0252 |
| 4  | 350000DK0251 | +210.   | DK0251 |
| 5  | 350000DK0231 | +134.   | DK0231 |
| 6  | 350000DK0294 | +1265.  | DK0294 |
| 7  | 350000DK0286 | +855.   | DK0286 |
| 8  | 350000DK0229 | +142.   | DK0229 |
| 9  | 350000DK0230 | +795.   | DK0230 |
| 10 | 350000DK0228 | +308.   | DK0228 |
| 11 | 350000DK0287 | +5514.  | DK0287 |
| 12 | 350000DK0290 | +1228.  | DK0290 |
| 13 | 350000DK0232 | +5196.  | DK0232 |
| 14 | 350000DK0210 | +1655.  | DK0210 |
| 15 | 350000DK0118 | +1513.  | DK0118 |
| 16 | 350000DK0224 | +759.   | DK0224 |
| 17 | 350000DK0259 | +7.     | DK0259 |
| 18 | 350000DK0310 | +955.   | DK0310 |
| 19 | 350000DK0309 | +1991.  | DK0309 |
| 20 | 350000DK0018 | +15850. | DK0018 |
| 21 | 350000DK0013 | +2044.  | DK0013 |
| 22 | 350000DK0012 | +31910. | DK0012 |
| 23 | 350000DK0243 | +1195.  | DK0243 |
| 24 | 350000DK0205 | +110.   | DK0205 |
| 25 | 350000DK0204 | +287.   | DK0204 |
| 26 | 350000DK0203 | +680.   | DK0203 |
| 27 | 350000DK0196 | +4749.  | DK0196 |
| 28 | 350000DK0010 | +3302.  | DK0010 |
| 29 | 350000DK0128 | +13.    | DK0128 |
| 30 | 350000DK0201 | +97.    | DK0201 |
| 31 | 350000DK0200 | +1941.  | DK0200 |
| 32 | 350000DK0198 | +738.   | DK0198 |
| 33 | 350000DK0132 | +2020.  | DK0132 |
| 34 | 350000DK0131 | +2466.  | DK0131 |
| 35 | 350000DK0130 | +99.    | DK0130 |
| 36 | 350000DK0189 | +246.   | DK0189 |
| 37 | 350000DK0192 | +315.   | DK0192 |
| 38 | 350000DK0191 | +206.   | DK0191 |
| 39 | 350000DK0190 | +656.   | DK0190 |
| 40 | 350000DK0138 | +102.   | DK0138 |
| 41 | 350000DK0149 | +163.   | DK0149 |
| 42 | 350000DK0148 | +99.    | DK0148 |
| 43 | 350000DK0147 | +99.    | DK0147 |
| 44 | 350000DK0146 | +105.   | DK0146 |
| 45 | 350000DK0145 | +105.   | DK0145 |
| 46 | 350000DK0144 | +90.    | DK0144 |
| 47 | 350000DK0143 | +114.   | DK0143 |
| 48 | 350000DK0142 | +105.   | DK0142 |
| 49 | 350000DK0141 | +103.   | DK0141 |
| 50 | 350000DK0140 | +100.   | DK0140 |
| 51 | 350000DK0139 | +99.    | DK0139 |
| 52 | 350000DK0137 | +98.    | DK0137 |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 53 350000DK0136  | +99.   | DK0136 |
| 54 350000DK0135  | +101.  | DK0135 |
| 55 350000DK0134  | +507.  | DK0134 |
| 56 350000DK0188  | +3520. | DK0188 |
| 57 350000DK0322  | +445.  | DK0322 |
| 58 350000DK0320  | +1638. | DK0320 |
| 59 350000DK0332  | +6.    | DK0332 |
| 60 350000DK0331  | +0.00  | DK0331 |
| 61 350000DK0329  | +316.  | DK0329 |
| 62 350000DK0328  | +196.  | DK0328 |
| 63 350000DK0326  | +6.    | DK0326 |
| 64 350000DK0325  | +4240. | DK0325 |
| 65 350000DK0180  | +6905. | DK0180 |
| 66 350000DK0276  | +110.  | DK0276 |
| 67 350000DK0275  | +299.  | DK0275 |
| 68 350000DK0274  | +528.  | DK0274 |
| 69 350000DK0178  | +85.   | DK0178 |
| 70 350000DK0177  | +624.  | DK0177 |
| 71 350000DK0282  | +262.  | DK0282 |
| 72 350000DK0281  | +216.  | DK0281 |
| 73 350000DK0175  | +747.  | DK0175 |
| 74 350000DK0174  | +495.  | DK0174 |
| 75 350000DK0173  | +408.  | DK0173 |
| 76 350000DK0207  | +905.  | DK0207 |
| 77 350000DK0169  | +232.  | DK0169 |
| 78 350000DK0168  | +159.  | DK0168 |
| 79 350000DK0167  | +151.  | DK0167 |
| 80 350000DK0166  | +148.  | DK0166 |
| 81 350000DK0165  | +108.  | DK0165 |
| 82 350000DK0164  | +133.  | DK0164 |
| 83 350000DK0163  | +84.   | DK0163 |
| 84 350000DK0162  | +83.   | DK0162 |
| 85 350000DK0161  | +241.  | DK0161 |
| 86 350000DK0160  | +235.  | DK0160 |
| 87 350000DK0159  | +243.  | DK0159 |
| 88 350000DK0158  | +240.  | DK0158 |
| 89 350000DK0157  | +245.  | DK0157 |
| 90 350000DK0156  | +240.  | DK0156 |
| 91 350000DK0155  | +289.  | DK0155 |
| 92 350000DK0154  | +149.  | DK0154 |
| 93 350000DK0153  | +327.  | DK0153 |
| 94 350000DK0152  | +217.  | DK0152 |
| 95 350000DK0151  | +221.  | DK0151 |
| 96 350000DK0150  | +241.  | DK0150 |
| 97 350000DK0185  | +682.  | DK0185 |
| 98 350000DK0184  | +9155. | DK0184 |
| 99 350000DK0183  | +162.  | DK0183 |
| 100 350000DK0182 | +83.   | DK0182 |
| 101 350000DK0181 | +85.   | DK0181 |
| 102 350000DK0316 | +1292. | DK0316 |
| 103 350000DK0315 | +1595. | DK0315 |
| 104 350000DK0314 | +16.   | DK0314 |
| 105 350000DK0313 | +384.  | DK0313 |
| 106 350000DK0280 | +644.  | DK0280 |
| 107 350000DK0279 | +657.  | DK0279 |
| 108 350000DK0238 | +256.  | DK0238 |



|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 109 350000DK0242 | +902.  | DK0242 |
| 110 350000DK0317 | +3322. | DK0317 |
| 111 350000DK0318 | +289.  | DK0318 |
| 112 350000DK0001 | +314.  | DK0001 |
| 113 350000DK0336 | +1263. | DK0336 |
| 114 350000DK0338 | +127.  | DK0338 |
| 115 350000DK0337 | +5338. | DK0337 |
| 116 350000DK0339 | +591.  | DK0339 |
| 117 350000DK0124 | +101.  | DK0124 |
| 118 350000DK0125 | +101.  | DK0125 |
| 119 350000DK0126 | +101.  | DK0126 |
| 120 350000DK0123 | +32.   | DK0123 |
| 121 350000DK0308 | +3278. | DK0308 |
| 122 350000DK0311 | +1935. | DK0311 |
| 123 350000DK0312 | +70.   | DK0312 |
| 124 350000DK0120 | +1683. | DK0120 |
| 125 350000DK0260 | +15.   | DK0260 |
| 126 350000DK0302 | +1064. | DK0302 |
| 127 350000DK0258 | +110.  | DK0258 |
| 128 350000DK0295 | +97.   | DK0295 |
| 129 350000DK0297 | +157.  | DK0297 |
| 130 350000DK0298 | +690.  | DK0298 |
| 131 350000DK0299 | +314.  | DK0299 |
| 132 350000DK0300 | +22.   | DK0300 |
| 133 350000DK0301 | +37.   | DK0301 |
| 134 350000DK0296 | +2311. | DK0296 |
| 135 350000DK0218 | +532.  | DK0218 |
| 136 350000DK0222 | +2341. | DK0222 |
| 137 350000DK0221 | +234.  | DK0221 |
| 138 350000DK0096 | +134.  | DK0096 |
| 139 350000DK0101 | +484.  | DK0101 |
| 140 350000DK0102 | +240.  | DK0102 |
| 141 350000DK0103 | +535.  | DK0103 |
| 142 350000DK0104 | +74.   | DK0104 |
| 143 350000DK0105 | +2225. | DK0105 |
| 144 350000DK0106 | +24.   | DK0106 |
| 145 350000DK0107 | +50.   | DK0107 |
| 146 350000DK0304 | +47.   | DK0304 |
| 155 350000DK0216 | +334.  | DK0216 |
| 156 350000DK0215 | +333.  | DK0215 |
| 157 350000DK0214 | +150.  | DK0214 |
| 158 350000DK0213 | +98.   | DK0213 |
| 159 350000DK0212 | +1726. | DK0212 |
| 189 350000DK0293 | +83.   | DK0293 |
| 190 350000DK0292 | +131.  | DK0292 |
| 191 350000DK0291 | +214.  | DK0291 |
| 192 350000DK0289 | +51.   | DK0289 |
| 193 350000DK0285 | +66.   | DK0285 |
| 195 350000DK0100 | +111.  | DK0100 |
| 196 350000DK0099 | +102.  | DK0099 |
| 197 350000DK0098 | +73.   | DK0098 |
| 198 350000DK0097 | +83.   | DK0097 |
| 199 350000DK0257 | +55.   | DK0257 |
| 200 350000DK0219 | +30.   | DK0219 |
| 202 350000DK0095 | +60.   | DK0095 |
| 203 350000DK0094 | +74.   | DK0094 |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 205 350000DK0334 | +51.   | DK0334 |
| 372 350000DL0946 | +855.  | DL0946 |
| 373 350000DL0947 | +2100. | DL0947 |
| 374 350000DL0065 | +2913. | DL0065 |
| 375 350000DL0066 | +1060. | DL0066 |
| 376 350000DL0067 | +3769. | DL0067 |
| 377 350000DL0968 | +57.   | DL0968 |
| 380 350000DL0071 | +41.   | DL0071 |
| 381 350000DL0072 | +45.   | DL0072 |
| 382 350000DL0073 | +45.   | DL0073 |
| 383 350000DL0074 | +46.   | DL0074 |
| 384 350000DL0075 | +378.  | DL0075 |
| 385 350000DL0076 | +47.   | DL0076 |
| 386 350000DL0077 | +46.   | DL0077 |
| 387 350000DL0078 | +47.   | DL0078 |
| 388 350000DL0079 | +45.   | DL0079 |
| 389 350000DL0080 | +47.   | DL0080 |
| 390 350000DL0081 | +2594. | DL0081 |
| 391 350000DL0930 | +17.   | DL0930 |
| 392 350000DL0931 | +16.   | DL0931 |
| 393 350000DL0932 | +16.   | DL0932 |
| 394 350000DL0933 | +16.   | DL0933 |
| 395 350000DL0934 | +17.   | DL0934 |
| 396 350000DL0935 | +16.   | DL0935 |
| 397 350000DL0936 | +17.   | DL0936 |
| 398 350000DL0937 | +17.   | DL0937 |
| 399 350000DL0938 | +29.   | DL0938 |
| 400 350000DL0939 | +33.   | DL0939 |
| 401 350000DL0773 | +58.   | DL0773 |
| 402 350000DL0774 | +56.   | DL0774 |
| 403 350000DL0775 | +57.   | DL0775 |
| 404 350000DL0776 | +57.   | DL0776 |
| 405 350000DL0777 | +56.   | DL0777 |
| 406 350000DL0778 | +57.   | DL0778 |
| 407 350000DL0779 | +56.   | DL0779 |
| 408 350000DL0780 | +56.   | DL0780 |
| 409 350000DL0781 | +57.   | DL0781 |
| 410 350000DL0782 | +59.   | DL0782 |
| 411 350000DL0083 | +74.   | DL0083 |
| 412 350000DL0084 | +74.   | DL0084 |
| 413 350000DL0085 | +72.   | DL0085 |
| 414 350000DL0086 | +74.   | DL0086 |
| 415 350000DL0088 | +74.   | DL0088 |
| 416 350000DL0089 | +74.   | DL0089 |
| 417 350000DL0090 | +74.   | DL0090 |
| 418 350000DL0091 | +74.   | DL0091 |
| 419 350000DL0092 | +73.   | DL0092 |
| 420 350000DL0093 | +78.   | DL0093 |
| 421 350000DL0094 | +74.   | DL0094 |
| 422 350000DL0095 | +73.   | DL0095 |
| 423 350000DL0096 | +72.   | DL0096 |
| 424 350000DL0097 | +72.   | DL0097 |
| 425 350000DL0098 | +73.   | DL0098 |
| 426 350000DL0099 | +74.   | DL0099 |
| 427 350000DL0100 | +74.   | DL0100 |
| 428 350000DL0101 | +72.   | DL0101 |

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| 429 350000DL0102 | +73.  | DL0102 |
| 430 350000DL0103 | +74.  | DL0103 |
| 431 350000DL0105 | +75.  | DL0105 |
| 432 350000DL0106 | +74.  | DL0106 |
| 433 350000DL0107 | +74.  | DL0107 |
| 434 350000DL0108 | +73.  | DL0108 |
| 435 350000DL0109 | +74.  | DL0109 |
| 436 350000DL0110 | +74.  | DL0110 |
| 437 350000DL0111 | +73.  | DL0111 |
| 438 350000DL0112 | +74.  | DL0112 |
| 439 350000DL0113 | +75.  | DL0113 |
| 440 350000DL0114 | +75.  | DL0114 |
| 441 350000DL0687 | +57.  | DL0687 |
| 442 350000DL0688 | +57.  | DL0688 |
| 443 350000DL0689 | +56.  | DL0689 |
| 444 350000DL0690 | +57.  | DL0690 |
| 445 350000DL0691 | +56.  | DL0691 |
| 446 350000DL0692 | +57.  | DL0692 |
| 447 350000DL0693 | +56.  | DL0693 |
| 448 350000DL0694 | +57.  | DL0694 |
| 449 350000DL0695 | +56.  | DL0695 |
| 450 350000DL0696 | +58.  | DL0696 |
| 451 350000DL0697 | +57.  | DL0697 |
| 452 350000DL0698 | +58.  | DL0698 |
| 453 350000DL0699 | +56.  | DL0699 |
| 454 350000DL0700 | +56.  | DL0700 |
| 455 350000DL0701 | +57.  | DL0701 |
| 456 350000DL0702 | +56.  | DL0702 |
| 457 350000DL0703 | +56.  | DL0703 |
| 458 350000DL0704 | +57.  | DL0704 |
| 459 350000DL0705 | +57.  | DL0705 |
| 460 350000DL0706 | +59.  | DL0706 |
| 461 350000DL0707 | +165. | DL0707 |
| 462 350000DL0115 | +75.  | DL0115 |
| 463 350000DL0116 | +74.  | DL0116 |
| 464 350000DL0117 | +76.  | DL0117 |
| 465 350000DL0118 | +74.  | DL0118 |
| 466 350000DL0119 | +74.  | DL0119 |
| 467 350000DL0120 | +74.  | DL0120 |
| 468 350000DL0121 | +75.  | DL0121 |
| 469 350000DL0122 | +74.  | DL0122 |
| 470 350000DL0123 | +76.  | DL0123 |
| 471 350000DL0124 | +74.  | DL0124 |
| 472 350000DL0655 | +56.  | DL0655 |
| 473 350000DL0656 | +56.  | DL0656 |
| 474 350000DL0657 | +55.  | DL0657 |
| 475 350000DL0658 | +55.  | DL0658 |
| 476 350000DL0659 | +56.  | DL0659 |
| 477 350000DL0660 | +55.  | DL0660 |
| 478 350000DL0661 | +56.  | DL0661 |
| 479 350000DL0662 | +56.  | DL0662 |
| 480 350000DL0663 | +56.  | DL0663 |
| 481 350000DL0664 | +56.  | DL0664 |
| 482 350000DL0665 | +165. | DL0665 |
| 483 350000DL0666 | +57.  | DL0666 |
| 484 350000DL0667 | +55.  | DL0667 |

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| 485 350000DL0668 | +56.  | DL0668 |
| 486 350000DL0669 | +55.  | DL0669 |
| 487 350000DL0670 | +56.  | DL0670 |
| 488 350000DL0671 | +56.  | DL0671 |
| 489 350000DL0672 | +56.  | DL0672 |
| 490 350000DL0673 | +55.  | DL0673 |
| 491 350000DL0674 | +55.  | DL0674 |
| 492 350000DL0675 | +57.  | DL0675 |
| 493 350000DL0126 | +75.  | DL0126 |
| 494 350000DL0127 | +73.  | DL0127 |
| 495 350000DL0128 | +74.  | DL0128 |
| 496 350000DL0129 | +74.  | DL0129 |
| 497 350000DL0130 | +74.  | DL0130 |
| 498 350000DL0131 | +75.  | DL0131 |
| 499 350000DL0132 | +73.  | DL0132 |
| 500 350000DL0133 | +73.  | DL0133 |
| 501 350000DL0134 | +74.  | DL0134 |
| 502 350000DL0135 | +77.  | DL0135 |
| 503 350000DL0136 | +77.  | DL0136 |
| 504 350000DL0137 | +70.  | DL0137 |
| 505 350000DL0138 | +77.  | DL0138 |
| 506 350000DL0139 | +74.  | DL0139 |
| 507 350000DL0140 | +77.  | DL0140 |
| 508 350000DL0141 | +73.  | DL0141 |
| 509 350000DL0142 | +75.  | DL0142 |
| 510 350000DL0143 | +72.  | DL0143 |
| 511 350000DL0144 | +76.  | DL0144 |
| 512 350000DL0145 | +75.  | DL0145 |
| 515 350000DL0540 | +63.  | DL0540 |
| 517 350000DL0542 | +67.  | DL0542 |
| 519 350000DL0544 | +65.  | DL0544 |
| 520 350000DL0545 | +67.  | DL0545 |
| 521 350000DL0546 | +72.  | DL0546 |
| 522 350000DL0547 | +71.  | DL0547 |
| 523 350000DL0548 | +73.  | DL0548 |
| 524 350000DL0549 | +73.  | DL0549 |
| 525 350000DL0550 | +76.  | DL0550 |
| 526 350000DL0551 | +76.  | DL0551 |
| 527 350000DL0552 | +79.  | DL0552 |
| 528 350000DL0553 | +79.  | DL0553 |
| 529 350000DL0554 | +79.  | DL0554 |
| 530 350000DL0555 | +63.  | DL0555 |
| 531 350000DL0147 | +75.  | DL0147 |
| 532 350000DL0148 | +74.  | DL0148 |
| 533 350000DL0149 | +73.  | DL0149 |
| 541 350000DL0783 | +163. | DL0783 |
| 587 350000DL0185 | +43.  | DL0185 |
| 588 350000DL0186 | +76.  | DL0186 |
| 589 350000DL0187 | +78.  | DL0187 |
| 604 350000DL0203 | +74.  | DL0203 |
| 605 350000DL0204 | +80.  | DL0204 |
| 612 350000DL0619 | +52.  | DL0619 |
| 613 350000DL0620 | +51.  | DL0620 |
| 614 350000DL0621 | +53.  | DL0621 |
| 615 350000DL0622 | +51.  | DL0622 |
| 616 350000DL0623 | +51.  | DL0623 |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 623 350000DL0794 | +96.   | DL0794 |
| 625 350000DL0796 | +56.   | DL0796 |
| 626 350000DL0205 | +102.  | DL0205 |
| 627 350000DL0206 | +76.   | DL0206 |
| 628 350000DL0207 | +75.   | DL0207 |
| 644 350000DL0224 | +72.   | DL0224 |
| 645 350000DL0225 | +76.   | DL0225 |
| 646 350000DL0226 | +74.   | DL0226 |
| 647 350000DL0227 | +74.   | DL0227 |
| 648 350000DL0228 | +75.   | DL0228 |
| 657 350000DL0639 | +51.   | DL0639 |
| 658 350000DL0640 | +51.   | DL0640 |
| 659 350000DL0641 | +50.   | DL0641 |
| 666 350000DL0648 | +53.   | DL0648 |
| 667 350000DL0649 | +52.   | DL0649 |
| 668 350000DL0650 | +52.   | DL0650 |
| 669 350000DL0651 | +47.   | DL0651 |
| 672 350000DL0792 | +45.   | DL0792 |
| 673 350000DL0793 | +53.   | DL0793 |
| 674 350000DL0807 | +4.    | DL0807 |
| 675 350000DL0808 | +35.   | DL0808 |
| 676 350000DL0840 | +78.   | DL0840 |
| 677 350000DL0230 | +76.   | DL0230 |
| 678 350000DL0231 | +77.   | DL0231 |
| 679 350000DL0232 | +73.   | DL0232 |
| 680 350000DL0233 | +78.   | DL0233 |
| 681 350000DL0234 | +73.   | DL0234 |
| 710 350000DL0828 | +51.   | DL0828 |
| 711 350000DL0829 | +51.   | DL0829 |
| 712 350000DL0830 | +51.   | DL0830 |
| 713 350000DL0831 | +51.   | DL0831 |
| 714 350000DL0832 | +51.   | DL0832 |
| 715 350000DL0833 | +51.   | DL0833 |
| 716 350000DL0834 | +48.   | DL0834 |
| 57 350000DO0122  | +705.  | DO0122 |
| 58 350000DO0212  | +122.  | DO0212 |
| 59 350000DO0124  | +3598. | DO0124 |
| 60 350000DO0125  | +374.  | DO0125 |
| 61 350000DO0126  | +400.  | DO0126 |
| 62 350000DO0127  | +427.  | DO0127 |
| 63 350000DO0128  | +431.  | DO0128 |
| 64 350000DO0129  | +308.  | DO0129 |
| 65 350000DO0130  | +24.   | DO0130 |
| 66 350000DO0147  | +1979. | DO0147 |
| 67 350000DO0151  | +122.  | DO0151 |
| 68 350000DO0157  | +566.  | DO0157 |
| 69 350000DO0154  | +2497. | DO0154 |
| 70 350000DO0134  | +2282. | DO0134 |
| 71 350000DO0153  | +1540. | DO0153 |
| 72 350000DO0257  | +2278. | DO0257 |
| 73 350000DO0254  | +1563. | DO0254 |
| 74 350000DO0227  | +760.  | DO0227 |
| 81 350000DO0152  | +8210. | DO0152 |
| 82 350000DO0261  | +239.  | DO0261 |
| 164 350000DO0121 | +381.  | DO0121 |
| 165 350000DO0211 | +331.  | DO0211 |

Les mesures de gestion devront également être mises en œuvre au niveau de la partie du cimetière incluse dans la zone Zceac telle que définie sur le plan de l'annexe 1.

### ***Parcelles - Commune de Faches-Thumesnil***

| ID                | SUPF_id | ident  |
|-------------------|---------|--------|
| 1436 2200000A2599 | +100.   | A2599  |
| 1448 2200000A7284 | +180.   | A7284  |
| 1 220000AA0259    | +1.     | AA0259 |
| 2 220000AA0001    | +73.    | AA0001 |
| 3 220000AA0002    | +114.   | AA0002 |
| 4 220000AA0003    | +222.   | AA0003 |
| 5 220000AA0004    | +79.    | AA0004 |
| 6 220000AA0005    | +77.    | AA0005 |
| 7 220000AA0006    | +303.   | AA0006 |
| 8 220000AA0007    | +42.    | AA0007 |
| 9 220000AA0008    | +59.    | AA0008 |
| 10 220000AA0009   | +87.    | AA0009 |
| 11 220000AA0010   | +331.   | AA0010 |
| 12 220000AA0011   | +159.   | AA0011 |
| 13 220000AA0012   | +447.   | AA0012 |
| 14 220000AA0013   | +434.   | AA0013 |
| 15 220000AA0014   | +307.   | AA0014 |
| 16 220000AA0015   | +351.   | AA0015 |
| 17 220000AA0016   | +157.   | AA0016 |
| 18 220000AA0017   | +157.   | AA0017 |
| 19 220000AA0018   | +154.   | AA0018 |
| 147 220000AA0143  | +128.   | AA0143 |
| 148 220000AA0144  | +133.   | AA0144 |
| 149 220000AA0145  | +248.   | AA0145 |
| 150 220000AA0146  | +86.    | AA0146 |
| 151 220000AA0147  | +87.    | AA0147 |
| 152 220000AA0148  | +102.   | AA0148 |
| 153 220000AA0149  | +91.    | AA0149 |
| 154 220000AA0150  | +272.   | AA0150 |
| 155 220000AA0282  | +21.    | AA0282 |
| 156 220000AA0301  | +93.    | AA0301 |
| 157 220000AA0302  | +20.    | AA0302 |
| 158 220000AA0152  | +110.   | AA0152 |
| 159 220000AA0153  | +109.   | AA0153 |
| 160 220000AA0154  | +114.   | AA0154 |
| 161 220000AA0289  | +143.   | AA0289 |
| 162 220000AA0290  | +289.   | AA0290 |
| 163 220000AA0281  | +8.     | AA0281 |
| 164 220000AA0156  | +138.   | AA0156 |
| 165 220000AA0157  | +127.   | AA0157 |
| 166 220000AA0158  | +111.   | AA0158 |
| 167 220000AA0159  | +106.   | AA0159 |
| 168 220000AA0160  | +106.   | AA0160 |
| 169 220000AA0161  | +104.   | AA0161 |
| 170 220000AA0162  | +110.   | AA0162 |
| 171 220000AA0163  | +113.   | AA0163 |
| 172 220000AA0164  | +115.   | AA0164 |
| 173 220000AA0283  | +2.     | AA0283 |

|     |              |       |        |
|-----|--------------|-------|--------|
| 174 | 220000AA0284 | +3.   | AA0284 |
| 175 | 220000AA0165 | +190. | AA0165 |
| 176 | 220000AA0166 | +42.  | AA0166 |
| 177 | 220000AA0167 | +111. | AA0167 |
| 178 | 220000AA0168 | +160. | AA0168 |
| 179 | 220000AA0169 | +76.  | AA0169 |
| 180 | 220000AA0170 | +74.  | AA0170 |
| 181 | 220000AA0171 | +79.  | AA0171 |
| 182 | 220000AA0172 | +73.  | AA0172 |
| 183 | 220000AA0173 | +73.  | AA0173 |
| 184 | 220000AA0174 | +95.  | AA0174 |
| 185 | 220000AA0175 | +98.  | AA0175 |
| 186 | 220000AA0176 | +98.  | AA0176 |
| 187 | 220000AA0177 | +76.  | AA0177 |
| 188 | 220000AA0178 | +89.  | AA0178 |
| 189 | 220000AA0179 | +104. | AA0179 |
| 190 | 220000AA0180 | +85.  | AA0180 |
| 191 | 220000AA0181 | +73.  | AA0181 |
| 192 | 220000AA0182 | +145. | AA0182 |
| 193 | 220000AA0183 | +216. | AA0183 |
| 194 | 220000AA0184 | +127. | AA0184 |
| 195 | 220000AA0185 | +116. | AA0185 |
| 196 | 220000AA0186 | +185. | AA0186 |
| 197 | 220000AA0187 | +124. | AA0187 |
| 198 | 220000AA0188 | +147. | AA0188 |
| 199 | 220000AA0189 | +147. | AA0189 |
| 200 | 220000AA0190 | +135. | AA0190 |
| 201 | 220000AA0191 | +143. | AA0191 |
| 202 | 220000AA0192 | +150. | AA0192 |
| 203 | 220000AA0193 | +129. | AA0193 |
| 204 | 220000AA0194 | +132. | AA0194 |
| 236 | 220000AA0304 | +24.  | AA0304 |
| 237 | 220000AA0224 | +167. | AA0224 |
| 238 | 220000AA0225 | +42.  | AA0225 |
| 239 | 220000AA0226 | +143. | AA0226 |
| 240 | 220000AA0227 | +23.  | AA0227 |
| 241 | 220000AA0228 | +33.  | AA0228 |
| 242 | 220000AA0229 | +41.  | AA0229 |
| 243 | 220000AA0230 | +34.  | AA0230 |
| 244 | 220000AA0231 | +50.  | AA0231 |
| 245 | 220000AA0232 | +42.  | AA0232 |
| 246 | 220000AA0233 | +44.  | AA0233 |
| 247 | 220000AA0234 | +30.  | AA0234 |
| 248 | 220000AA0235 | +29.  | AA0235 |
| 249 | 220000AA0236 | +64.  | AA0236 |
| 250 | 220000AA0237 | +292. | AA0237 |
| 251 | 220000AA0238 | +134. | AA0238 |
| 252 | 220000AA0239 | +138. | AA0239 |
| 253 | 220000AA0240 | +778. | AA0240 |
| 254 | 220000AA0241 | +101. | AA0241 |
| 255 | 220000AA0242 | +42.  | AA0242 |
| 256 | 220000AA0243 | +1.   | AA0243 |
| 257 | 220000AA0244 | +27.  | AA0244 |
| 258 | 220000AA0245 | +28.  | AA0245 |
| 259 | 220000AA0246 | +28.  | AA0246 |
| 260 | 220000AA0247 | +28.  | AA0247 |

|     |              |         |        |
|-----|--------------|---------|--------|
| 261 | 220000AA0248 | +28.    | AA0248 |
| 262 | 220000AA0249 | +26.    | AA0249 |
| 263 | 220000AA0250 | +1.     | AA0250 |
| 264 | 220000AA0251 | +1.     | AA0251 |
| 265 | 220000AA0252 | +1.     | AA0252 |
| 266 | 220000AA0253 | +25.    | AA0253 |
| 267 | 220000AA0254 | +28.    | AA0254 |
| 268 | 220000AA0255 | +28.    | AA0255 |
| 269 | 220000AA0256 | +28.    | AA0256 |
| 270 | 220000AA0257 | +28.    | AA0257 |
| 271 | 220000AA0258 | +27.    | AA0258 |
| 272 | 220000AA0260 | +2.     | AA0260 |
| 273 | 220000AA0261 | +3.     | AA0261 |
| 274 | 220000AA0262 | +37.    | AA0262 |
| 275 | 220000AA0263 | +104.   | AA0263 |
| 276 | 220000AA0264 | +83.    | AA0264 |
| 277 | 220000AA0265 | +83.    | AA0265 |
| 278 | 220000AA0266 | +92.    | AA0266 |
| 279 | 220000AA0267 | +92.    | AA0267 |
| 280 | 220000AA0268 | +93.    | AA0268 |
| 281 | 220000AA0269 | +87.    | AA0269 |
| 282 | 220000AA0270 | +87.    | AA0270 |
| 283 | 220000AA0271 | +98.    | AA0271 |
| 284 | 220000AA0272 | +36.    | AA0272 |
| 285 | 220000AA0273 | +46.    | AA0273 |
| 286 | 220000AA0305 | +43.    | AA0305 |
| 287 | 220000AA0306 | +7.     | AA0306 |
| 288 | 220000AA0275 | +86.    | AA0275 |
| 289 | 220000AA0276 | +89.    | AA0276 |
| 290 | 220000AA0277 | +1395.  | AA0277 |
| 291 | 220000AA0278 | +420.   | AA0278 |
| 292 | 220000AA0279 | +89.    | AA0279 |
| 1   | 220000AB0137 | +1333.  | AB0137 |
| 2   | 220000AB0138 | +13742. | AB0138 |
| 87  | 220000AB0126 | +9354.  | AB0126 |
| 88  | 220000AB0125 | +169.   | AB0125 |
| 101 | 220000AB0021 | +472.   | AB0021 |
| 102 | 220000AB0020 | +79.    | AB0020 |
| 103 | 220000AB0019 | +75.    | AB0019 |
| 104 | 220000AB0018 | +92.    | AB0018 |
| 105 | 220000AB0017 | +62.    | AB0017 |
| 106 | 220000AB0016 | +66.    | AB0016 |
| 107 | 220000AB0015 | +129.   | AB0015 |
| 108 | 220000AB0014 | +131.   | AB0014 |
| 109 | 220000AB0013 | +128.   | AB0013 |
| 110 | 220000AB0012 | +131.   | AB0012 |
| 111 | 220000AB0011 | +138.   | AB0011 |
| 112 | 220000AB0120 | +1632.  | AB0120 |
| 113 | 220000AB0132 | +53.    | AB0132 |
| 114 | 220000AB0133 | +489.   | AB0133 |
| 115 | 220000AB0136 | +92.    | AB0136 |
| 116 | 220000AB0135 | +889.   | AB0135 |
| 117 | 220000AB0122 | +403.   | AB0122 |
| 118 | 220000AB0121 | +492.   | AB0121 |
| 119 | 220000AB0009 | +2400.  | AB0009 |
| 120 | 220000AB0008 | +12.    | AB0008 |



|     |              |        |        |
|-----|--------------|--------|--------|
| 121 | 220000AB0007 | +96.   | AB0007 |
| 122 | 220000AB0006 | +106.  | AB0006 |
| 123 | 220000AB0005 | +138.  | AB0005 |
| 124 | 220000AB0004 | +144.  | AB0004 |
| 125 | 220000AB0003 | +97.   | AB0003 |
| 126 | 220000AB0002 | +39.   | AB0002 |
| 127 | 220000AB0001 | +129.  | AB0001 |
| 128 | 220000AB0128 | +534.  | AB0128 |
| 129 | 220000AB0117 | +169.  | AB0117 |
| 130 | 220000AB0127 | +332.  | AB0127 |
| 1   | 220000AC0052 | +81.   | AC0052 |
| 5   | 220000AC0030 | +64.   | AC0030 |
| 6   | 220000AC0031 | +42.   | AC0031 |
| 7   | 220000AC0032 | +37.   | AC0032 |
| 8   | 220000AC0033 | +28.   | AC0033 |
| 9   | 220000AC0034 | +40.   | AC0034 |
| 10  | 220000AC0035 | +41.   | AC0035 |
| 11  | 220000AC0036 | +26.   | AC0036 |
| 12  | 220000AC0037 | +16.   | AC0037 |
| 13  | 220000AC0038 | +19.   | AC0038 |
| 14  | 220000AC0039 | +18.   | AC0039 |
| 15  | 220000AC0118 | +163.  | AC0118 |
| 16  | 220000AC0130 | +197.  | AC0130 |
| 17  | 220000AC0132 | +430.  | AC0132 |
| 18  | 220000AC0133 | +56.   | AC0133 |
| 19  | 220000AC0044 | +24.   | AC0044 |
| 20  | 220000AC0045 | +25.   | AC0045 |
| 21  | 220000AC0046 | +18.   | AC0046 |
| 22  | 220000AC0047 | +20.   | AC0047 |
| 23  | 220000AC0048 | +19.   | AC0048 |
| 24  | 220000AC0049 | +18.   | AC0049 |
| 25  | 220000AC0050 | +15.   | AC0050 |
| 26  | 220000AC0051 | +19.   | AC0051 |
| 27  | 220000AC0053 | +18.   | AC0053 |
| 28  | 220000AC0055 | +454.  | AC0055 |
| 29  | 220000AC0056 | +711.  | AC0056 |
| 30  | 220000AC0057 | +478.  | AC0057 |
| 31  | 220000AC0058 | +1241. | AC0058 |
| 32  | 220000AC0059 | +54.   | AC0059 |
| 33  | 220000AC0060 | +422.  | AC0060 |
| 34  | 220000AC0128 | +191.  | AC0128 |
| 35  | 220000AC0063 | +745.  | AC0063 |
| 36  | 220000AC0064 | +64.   | AC0064 |
| 37  | 220000AC0065 | +423.  | AC0065 |
| 38  | 220000AC0066 | +480.  | AC0066 |
| 42  | 220000AC0145 | +1221. | AC0145 |
| 44  | 220000AC0148 | +97.   | AC0148 |
| 45  | 220000AC0149 | +2218. | AC0149 |
| 46  | 220000AC0147 | +67.   | AC0147 |
| 47  | 220000AC0146 | +97.   | AC0146 |
| 48  | 220000AC0127 | +2839. | AC0127 |
| 49  | 220000AC0126 | +22.   | AC0126 |
| 50  | 220000AC0125 | +331.  | AC0125 |
| 51  | 220000AC0124 | +48.   | AC0124 |
| 52  | 220000AC0123 | +4.    | AC0123 |
| 53  | 220000AC0122 | +18.   | AC0122 |

|     |              |        |        |
|-----|--------------|--------|--------|
| 54  | 220000AC0121 | +3545. | AC0121 |
| 55  | 220000AC0112 | +21.   | AC0112 |
| 56  | 220000AC0111 | +21.   | AC0111 |
| 57  | 220000AC0110 | +21.   | AC0110 |
| 58  | 220000AC0109 | +21.   | AC0109 |
| 59  | 220000AC0108 | +21.   | AC0108 |
| 60  | 220000AC0107 | +21.   | AC0107 |
| 61  | 220000AC0106 | +20.   | AC0106 |
| 62  | 220000AC0105 | +20.   | AC0105 |
| 63  | 220000AC0104 | +20.   | AC0104 |
| 64  | 220000AC0103 | +20.   | AC0103 |
| 65  | 220000AC0093 | +153.  | AC0093 |
| 66  | 220000AC0092 | +155.  | AC0092 |
| 67  | 220000AC0091 | +131.  | AC0091 |
| 68  | 220000AC0090 | +164.  | AC0090 |
| 69  | 220000AC0089 | +158.  | AC0089 |
| 70  | 220000AC0088 | +156.  | AC0088 |
| 71  | 220000AC0087 | +170.  | AC0087 |
| 72  | 220000AC0086 | +170.  | AC0086 |
| 73  | 220000AC0115 | +148.  | AC0115 |
| 74  | 220000AC0083 | +146.  | AC0083 |
| 75  | 220000AC0082 | +205.  | AC0082 |
| 76  | 220000AC0081 | +45.   | AC0081 |
| 77  | 220000AC0079 | +186.  | AC0079 |
| 78  | 220000AC0077 | +1139. | AC0077 |
| 79  | 220000AC0076 | +34.   | AC0076 |
| 80  | 220000AC0075 | +37.   | AC0075 |
| 81  | 220000AC0074 | +31.   | AC0074 |
| 82  | 220000AC0073 | +32.   | AC0073 |
| 83  | 220000AC0072 | +33.   | AC0072 |
| 84  | 220000AC0071 | +33.   | AC0071 |
| 85  | 220000AC0070 | +32.   | AC0070 |
| 86  | 220000AC0069 | +34.   | AC0069 |
| 87  | 220000AC0068 | +33.   | AC0068 |
| 88  | 220000AC0067 | +111.  | AC0067 |
| 91  | 220000AC0054 | +24.   | AC0054 |
| 117 | 220000AC0080 | +177.  | AC0080 |
| 118 | 220000AC0114 | +149.  | AC0114 |