



**PRÉFET
DES DEUX-SÈVRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de
Nouvelle-Aquitaine**

Unité bi-départementale
de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Niort, le 4 Février 2026

ZI de Saint Liguairé
4, rue Alfred Nobel
79000 NIORT
ud-17-79.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Rapport de l'Inspection des installations classées

Inspection du 03/12/2025

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

Exploitant :	Ferme éolienne de Périgné
siège social :	1 rue des Arquebusiers - 67000 Strasbourg
parc éolien :	Périgné (79170)

Références : 0007209673 / 2026 / 46
Code AIOT : 0007209673

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection du parc éolien exploité par la société Ferme éolienne de Périgné, implanté à Périgné (79170), réalisée le 03/12/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection du 03/12/2025 est une inspection d'opportunité, réalisée entre deux inspections ICPE (hors éolien) menées sur ce secteur géographique.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- Exploitant de l'ICPE : société Ferme éolienne de Périgné
- 79170 Périgné
- Code AIOT : 0007209673
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le parc éolien exploité par la société FERME EOLIENNE DE PERIGNE est composé de 4 éoliennes VESTAS V100, d'une hauteur de 135 m (2 éoliennes) ou 140 m (2 éoliennes). Chaque éolienne a une puissance unitaire maximale de 2 MW. L'exploitation de l'ICPE a été autorisée par arrêté préfectoral du 04/08/2015. Le parc éolien a été mis en service en Août 2017.



La DREAL n'a pas connaissance de plainte formulée contre le parc éolien. Des suivis de mortalité de la faune ont été menés en 2018, 2019 (21 passages) et 2020 (33 passages) ; les rapports ENCIS correspondants ont été transmis à la DREAL les 29/07/2020 et 02/07/2021 ; le bridage de protection des chauves-souris a été renforcé le 01/06/2020. Des contrôles de l'impact acoustique du parc éolien en service ont été réalisés, donnant lieu aux rapports de l'acousticien EREA des 4 mai 2018 et 18 juin 2020 (constat de conformité).

La DREAL n'a pas connaissance d'accident affectant l'environnement. Le dernier incident connu de la DREAL est un impact de la foudre intervenu début 2020, sur une pale de l'éolienne E1, qui a nécessité sa réparation.

La précédente inspection ICPE de la DREAL date du 13/10/2020.

Thème de l'inspection : Sécurité/sûreté

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;

- ◆ les observations éventuelles ;
- ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
- ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats figurant en partie 2-4 fournissent les informations relatives à chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

La fiche suivante fait l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées	Proposition de délais ⁽¹⁾
1	Panneau d'informations sur dangers et consignes de sécurité	Arrêté Ministériel du 26/08/2025, article 14	Demande d'action corrective	14 jours

(1) à compter de la notification de la lettre de suite

La fiche suivante ne fait pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire
2	Test du dispositif d'alerte à partir du N° d'urgence	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors de la visite d'inspection, le panneau d'informations des dangers et consignes de sécurité près de l'éolienne E6 était au sol. Ce constat a été communiqué à l'exploitant par téléphone le jour même, grâce au numéro téléphonique d'alerte inscrit sur le panneau.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Panneau d'informations sur dangers et consignes de sécurité

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2025, article 14
Thème(s) : Risques accidentels, Informations sur dangers et consignes de sécurité

Prescription contrôlée :

"Chaque aérogénérateur est identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le numéro est identique à celui généré à l'issue de la déclaration prévue à l'article 2.2.

Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur des panneaux positionnés sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment :

- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;*
- l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ;*
- la mise en garde face aux risques d'électrocution ;*
- la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace."*

Constats :

En arrivant aux abords de l'éolienne E6, nous constatons qu'un panneau d'informations sur les dangers et sur les consignes de sécurité est présent mais tombé au sol :



Cela représente une irrégularité.

Nota : Avant de quitter les lieux, nous le relevons, en guise de réparation sommaire provisoire :



Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

L'exploitant procède aux réparations nécessaires et en informe l'inspection lorsqu'elles sont achevées (accompagnées de photos par exemple).

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande d'action corrective

Proposition de délais : 14 jours

N° 2 : Test du dispositif d'alerte à partir du N° d'urgence

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14

Thème(s) : Risques accidentels, Test du dispositif d'alerte

Prescription contrôlée :

< idem Point de contrôle n° 1 >

Constats :

Vers 13h20, nous avons appelé, par téléphone, le numéro d'urgence noté sur le panneau d'informations sur les dangers et sur les consignes de sécurité (celui évoqué au point de contrôle précédent). Le représentant de l'exploitant du parc éolien (société VOLKSWIND FRANCE) nous a répondu ; nous l'avons informé de la signalisation endommagée.

Cette observation ne met pas en cause le bon fonctionnement du dispositif d'alerte.

Type de suites proposées : Sans suite