

Unité interdépartementale du Cher et de l'Indre

Châteauroux, le 31/07/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 20/06/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

Revival

119 avenue du Général Michel Bizot
75012 Paris

Code AIOT : 0010000597

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/06/2023 dans l'établissement Revival implanté 153 rue Ampère ZI du Buxerieux 36000 Châteauroux. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection fait suite à une réclamation déposée à l'encontre de l'exploitant.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- Revival
- 153 rue Ampère ZI du Buxerieux 36000 Châteauroux
- Code AIOT : 0010000597
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'installation est un centre de tri de déchets.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Prévention de la pollution des rejets des eaux de ruissellement de l'établissement.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
1	Prévention de la pollution de l'eau	Arrêté Préfectoral du 25/03/1997, article 3.7.	/	Mise en demeure, respect de prescription	90 jours

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
3	Prévention de la pollution de l'eau	Arrêté Préfectoral du 25/03/1997, article 3.7.	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Prévention de la pollution de l'eau	Arrêté Préfectoral du 25/03/1997, article 3.7.	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette visite figurent dans les tableaux ci-après.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Prévention de la pollution de l'eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/1997, article 3.7.
Thème(s) : Risques accidentels, Nature des rejets
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Sont interdits tous déversements, écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore, de nuire à la conservation des constructions et réseaux d'assainissement, et au bon fonctionnement des installations d'épuration, de dégager en égout directement ou indirectement des gaz toxiques ou inflammables.
Constats : Ecoulement et présence de substances noirâtre au point de rejet des eaux de ruissellement du site dans le fossé rue de Chardelièvre.
Observations : Au moment où l'inspection constate la présence de l'écoulement au point de rejet des eaux pluviales du site il ne pleut pas. L'exploitant doit procéder à une recherche de l'origine de cet écoulement et y mettre fin.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Mise en demeure, respect de prescription
Proposition de délais : 90 jours

N° 2 : Prévention de la pollution de l'eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/1997, article 3.7.
Thème(s) : Risques accidentels, Valeurs limites de rejets
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Tous les effluents rejetés ne devront pas dépasser les seuils suivants : PH compris entre 5,5 et 8,5 MES : 600 mg/l DCO : 2 000 mg/l DBO5 : 800 mg/l Hydrocarbures : 10 mg/l
Constats : Conforme.
Observations : Les dernières analyses des rejets d'eaux pluviales réalisées par une société agréée sur un prélèvement du 14 décembre 2022 montre le respects des valeurs limites d'émission pour tous les paramètres.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Prévention de la pollution de l'eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 25/03/1997, article 3.7.
Thème(s) : Risques accidentels, Traitement des eaux de ruissellement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les eaux pluviales collectées sur les aires étanches doivent transiter par un débourbeur déshuileur avant rejet au réseau public. Le dimensionnement de ce dispositif doit être effectué selon les règles de l'art. Il doit être régulièrement entretenu et les déchets qui y sont collectés doivent être éliminés dans une installation autorisée à cet effet.
Constats : L'exploitant n'a pas une bonne connaissance de son dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement.
Observations : Les deux séparateurs du site ont été vidangés et nettoyés le 2 février 2023. Les déchets issus de cette opération ont été pris en charge par une société agréée (BSD 200220805-9AE23HGFC).L'exploitant indique avoir pour projet le remplacement d'un séparateur (devis du 16 mars 2023). Au cours de cette opération l'exploitant pourra utilement faire vérifier l'état de son réseau de collecte des eaux de ruissellement. De plus l'exploitant justifiera le bon dimensionnement de cet équipement par rapport à son installation et au volume des eaux à traiter.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet