

Unité départementale d'Eure-et-Loir  
15 Place de la République  
28019 CHARTRES

CHARTRES, le 05/06/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 17/05/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **SEMC**

Chemin de la Sablière Jaune - RN 20  
91790 Boissy-sous-Saint-Yon

Références : IC230279/YLM/RAPVI  
Code AIOT : 0010002591

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/05/2023 dans l'établissement SEMC implanté La Garenne du Frêne 28130 Hanches. L'inspection a été annoncée le 04/04/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SEMC
- La Garenne du Frêne 28130 Hanches
- Code AIOT : 0010002591
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Carrière en fin d'activité. Il ne reste que des activités de remblaiement.

## **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Suite de la visite du 14/01/2022

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                     | Référence réglementaire                             | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| 4  | Registre déchets - mise à disposition | Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 11        | Susceptible de suites  | Sans objet        |
| 5  | Garage                                | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18.1      | Susceptible de suites  | Sans objet        |
| 7  | Suivi des déchets                     | Arrêté Préfectoral du 10/01/2005, article III.5.C.d | /  | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                             | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|------------------------------------|---|--|-------------------|
| 1  | Garanties financières - surfaces   | Arrêté Préfectoral du 28/02/2014, article 2         | Susceptible de suites  | Sans objet        |
| 2  | Suivi annuel d'exploitation        | Arrêté Préfectoral du 10/01/2005, article III.7.B.a | Susceptible de suites  | Sans objet        |
| 3  | Surveillance des eaux souterraines | Arrêté Préfectoral du 09/01/2006, article 1.2       | Susceptible de suites  | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle.

### **2-4) Fiches de constats**

**N° 1 : Garanties financières - surfaces**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/02/2014, article 2  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surfaces  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 14/01/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : sans objet</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : sans objet</li></ul>   |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitation est menée en 2 périodes quinquennales et une phase triennale.<br/>À chaque période correspond un montant de référence de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA).</p> <p>Période 4 (2018-2022)<br/>S1 = 1,15 ha<br/>S2 = 2,84 ha<br/>S3 = 0,54 ha<br/>Total : 139 091,57 €</p>  |
| <b>Constats :</b> Sans observations.  |
| <b>Observations :</b> Le plan d'exploitation visible sur site et établi fin 2022 évalue les surfaces retenues pour l'établissement des garanties financières :<br>S1 = 1 ha 39 a<br>S2 = 2 ha 80 a<br>S3 = 0 ha<br>Il est donc constaté un léger dépassement de la surface S1 (+ 0,24 ha).<br><br>Néanmoins, il n'est procédé depuis 2018 qu'à des opérations de remblaiement et l'exploitant indique avoir procédé en 2021 à des opérations de remise en état avec couverture de terre végétale. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet   |

**N° 2 : Suivi annuel d'exploitation**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/01/2005, article III.7.B.a  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Exploitation  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 14/01/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : sans objet</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : sans objet</li></ul>   |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Un plan orienté et réalisé à une échelle adaptée à la superficie de la carrière sera dressé chaque année.</p> <p>Il sera versé au registre d'exploitation de la carrière et fera apparaître notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation, ses abords dans un rayon de 50 mètres, les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage,</li><li>- les bords de la fouille,</li><li>- les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en état et remises en état,</li><li>- l'emprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux, voies d'accès, ouvrages et équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes,</li><li>- les éventuels piézomètres, cours d'eau et fossés limitrophes de la carrière,</li><li>- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs,</li><li>- le positionnement des fronts,</li><li>- la position des ouvrages dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ainsi que leur périmètre de protection.</li></ul> <p>Les surfaces S1, S2 et S3 des différentes zones (exploitées, en cours d'exploitation, remise en état, en eau...) seront consignées dans une annexe à ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état produit en vue de la détermination des garanties financières seront mentionnés et explicités.</p> <p>Un rapport annuel d'exploitation présentant les quantités extraites, /es volumes de remblais amenés, la synthèse des contrôles périodiques effectués dans l'année ( bruit, poussières, eau..), les accidents et tous les faits marquants de l'exploitation sera annexé au plan sus- nommé.</p> <p>Ce plan et ses annexes seront transmis chaque année avant le 1er février à l'inspection des Installations Classées. Un exemplaire de ce plan sera conservé sur l'emprise de la carrière et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Ce plan devra être réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par un géomètre, notamment pour vérifier l'état d'avancement des travaux de remise en état.</p> |
| <b>Constats :</b> Sans observations.  |
| <b>Observations :</b> Le rapport annuel de l'année 2022 a été fourni le jour de l'inspection. Il comprend tous les éléments demandés.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet   |

### N° 3 : Surveillance des eaux souterraines

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/01/2006, article 1.2  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 14/01/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : sans objet</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : sans objet</li></ul>   |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>La qualité des eaux souterraines fera l'objet d'une surveillance. À cette fin, préalablement au premier apport de remblais, au moins 3 piézomètres seront mis en place, y compris au moins un en amont.</p> <p>Des prélèvements seront réalisés a minima tous les semestres, le niveau de l'eau sera relevé à ces occasions.</p> <p>Les analyses porteront sur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pH, température, conductivité, (mesure mensuelle in situ), demande chimique en oxygène (DCO) (mesure mensuelle),</li><li>- matières en suspension (MEST),</li><li>- Carbone Organique Total (COT),</li><li>- Sulfates,</li><li>- Métaux lourds,</li><li>- Hydrocarbures totaux,</li></ul> <p>Les résultats des analyses seront tenus à la disposition des agents chargés des contrôles et seront conservés par l'exploitant pendant toute la durée de l'autorisation.</p> |
| <b>Constats :</b> Sans observations.  |
| <b>Observations :</b> L'exploitant présente les rapports d'analyses mensuelles (depuis janvier 2023) réalisées sur les 3 piézomètres de la carrière (PZ1 amont, PZ2 et PZ3 aval).   |
| <p>L'ensemble des paramètres prescrits ont été analysés. Il n'est pas constaté de différences notables entre l'amont et l'aval hydraulique lors des deux prélèvements des eaux souterraines</p> <p>Il n'a pas été constaté de dérives du paramètre sulfates.</p>  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet   |

**N° 4 : Registre déchets - mise à disposition**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 11  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 14/01/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : sans objet</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : sans objet</li></ul>                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Les registres visés au présent arrêté sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition des autorités compétentes.</p>   |
| <b>Constats :</b> Absence de registre des déchets entrants et sortants sur le site.  |
| <b>Observations :</b> L'exploitant indique que l'opérateur établit un bon d'acceptation sur papier. Celui-ci est transmis au siège qui le saisit pour compléter le registre et effectuer la facturation.<br><br>Le registre est sur le logiciel CARSAB qui n'était pas disponible le jour de la visite en raison de problèmes de connexion internet. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet  |

**N° 5 : Garage**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18.1  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Eau   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 14/01/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : sans objet</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : sans objet</li></ul>  |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>I. Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.</p>   |
| <b>Constats :</b> La dalle béton destinée au garage et au ravitaillement d'un engin sur chenilles n'est pas entourée par un caniveau, ni reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.   |
| <b>Observations :</b> Le garage hors heures ouvrées, le ravitaillement et l'entretien des engins sur roues ne sont pas effectués sur le site de la carrière d'après l'exploitant.<br>Un engin sur chenilles reste néanmoins constamment sur le site et est garé sur une dalle béton étanche située à proximité de l'entrée de la carrière.<br>Cette dalle n'est pas entourée par un caniveau, ni reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels, lesquels s'écoulent directement sur le sol.<br><br>L'exploitant indique que les travaux seront réalisés lors de la mise en service de la nouvelle carrière. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet  |



**N° 7 : Suivi des déchets**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/01/2005, article III.5.C.d   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Suivi des déchets  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant devra être en mesure de justifier la nature, l'origine, le tonnage, le mode et le lieu d'élimination de tout déchet produit par ses installations.<br><br>A cet effet, il tiendra à jour un registre qui sera tenu à la disposition des agents chargés des contrôles et dans lequel seront consignés toutes ces informations.<br><br>Les dates d'enlèvement, les quantités et la nature des déchets transmis à chaque transporteur ainsi que l'identité des transporteurs devront être précisés.<br><br>L'exploitant ne remettra ses déchets qu'à un transporteur titulaire du récépissé de déclaration prévu par le décret 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route et au courtage de déchets ou il s'assurera que les quantités et la nature des déchets sont telles que le transporteur est exempté de l'obligation de déclaration. Cette information devra être reportée dans le registre sus-nommé. |
| <b>Constats :</b> Le registre d'évacuation des déchets n'est pas disponible sur site.  |
| <b>Observations :</b> Le jour de la visite, le registre d'évacuation des déchets n'est pas consultable à cause de problèmes de connexion internet.<br><br>Une benne de tri des déchets indésirables est néanmoins présente au niveau de la zone de déchargement.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet  |