

Unité départementale d'Eure-et-Loir
15, place de la République
28019 Chartres

Chartres, le 29/04/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 28/03/2024

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

SMB

La Michellerie
28150 Prasville

Références : IC240229_RAPVI_SMB_PRASVILLE
Code AIOT : 0010002647

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/03/2024 dans l'établissement SMB implanté Remise de la Bête - Remise de Chesnay 28150 Prasville. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La présente inspection s'inscrit dans le cadre d'une action départementale visant à contrôler l'état de propreté des carrières et de leurs abords ainsi que la sécurisation de leurs accès. Les suites des précédentes inspections n'ont pas été abordées.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SMB
- Remise de la Bête - Remise de Chesnay 28150 Prasville
- Code AIOT : 0010002647
- Régime : Autorisation

- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Exploitation d'une carrière de calcaire.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|----|--|--|-------------------|
| 1 | Equipement : Prévention des pollutions | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.2 | Sans objet |
| 2 | Prévention des pollutions | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 17 | Sans objet |
| 3 | Aménagements accès | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 7 | Sans objet |
| 4 | Sécurité du public | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 13 | Sans objet |
| 5 | Aménagements préliminaires | Arrêté Préfectoral du 22/09/1994, article 4 | Sans objet |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Equipement : Prévention des pollutions

| |
|--|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.2 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Equipement : Prévention des pollutions |
| Prescription contrôlée : L'exploitant prend les dispositions suivantes pour prévenir et limiter les envols de poussières : - les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules et engins de l'installation sont aménagées et convenablement nettoyées ; - la vitesse des engins sur les pistes non revêtues est adaptée ; - les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies publiques. Le cas échéant, des dispositifs tels que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif équivalent sont prévues ; (...) |
| Constats : Les abords du site depuis le rond-point d'accès à la RN 154 jusqu'aux barrières d'accès au site sont convenablement nettoyées (pas de poussières ni de boues sur cette route bituminée). L'inspection a ensuite emprunté la voie bituminée privée qui longe le bord sud de la carrière. Cette route croise la D114. Il n'a pas été constaté la présence de boues, ni de poussières au croisement de ces deux routes. Il a été constaté que le site dispose d'un laveur de roues par jet sous pression. |
| Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : - |

| |
|--|
| - |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 2 : Prévention des pollutions

| |
|--|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 17 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Prévention des pollutions |
| Prescription contrôlée : (...) <p>L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence. Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues. Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.</p> |
| Constats : <p>Les abords du site depuis le rond-point de la RN 154 jusqu'à l'entrée de la carrière sont exempts de boues et de poussières.</p> |
| Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : - |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 3 : Aménagements accès

| |
|--|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 7 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Aménagements accès |
| Prescription contrôlée : <p>L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.</p> |
| Constats : <p>L'accès à la carrière se fait par un rond-point : L'accès est donc sécurisé.</p> |
| Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : - |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 4 : Sécurité du public

| |
|--|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 13 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Sécurité du public |
| Prescription contrôlée : Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. (...) L'accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux et des zones de stockage des déchets d'extraction inertes résultant du fonctionnement des carrières, d'autre part, à proximité des zones clôturées. |
| Constats : Lors de l'arrivée de l'inspection des installations classées sur le site, les panneaux et les voies de circulation ont invité l'équipe d'inspection à se rendre à l'accueil. En ce qui concerne les poids-lourds, l'accès au site est réglementé par des barrières. Il a été constaté la présence de merlons entre la route sur laquelle l'équipe d'inspection a circulé et la carrière. La présence de panneaux signalant le danger lié à la présence de la carrière et interdisant son accès a été constaté. |
| Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : - |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 5 : Aménagements préliminaires

| |
|--|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 22/09/1994, article 4 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Aménagements préliminaires |
| Prescription contrôlée : L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté. |
| Constats : Il a été constaté la présence de ce panneau sur la voie d'accès principale à la carrière. Il n'a pas été vérifié que ce panneau est implanté sur toutes les voies d'accès. |
| Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : - |
| Type de suites proposées : Sans suite |